

ActiveWorks

Adviesrapport aan de hand van
Lighthouse Audits en SEraking

! voorbeeldrapport

AW Lighthouse Audit Checklist

Performance - Accessibility - Best Practices - SEO - PWA

Performance


Deze suggesties kunnen ervoor zorgen dat de webpagina sneller laadt.

Afbeeldingen

- Expliciete width en height
- Srcset + sizes voor responsive images
- Serveer afbeeldingen in next-gen formats (bijv. jpeg2000)
- Preload belangrijke content (contentful paint image)
- Cache contentafbeeldingen
- Defer het inladen van large images om render-block te voorkomen

Main-thread work

- Controleer of er scripts of bestanden in build/prebuild geparsed kunnen worden om deze tijd te besparen met het serveren van de site
- Gebruik een semantisch correcte HTML-structuur en verwijder overbodige elementen (zie W3C-validator-errors)
- Gebruik een default-(system)font of voeg een fallback-font met font-display: swap; toe



AW Lighthouse Audit Checklist

Performance - Accessibility - Best Practices - SEO | PWA

Accessibility

Dit zijn mogelijkheden om de leesbaarheid van de content te verbeteren.

Afbeeldingen

- Voeg een volwaardige alt-tekst toe aan elke afbeelding

Document

- Gebruik passende HTML-elementen voor een semantisch correcte structuur en bevorder toegankelijkheid screenreaders en zoekcrawlers
- Maak gebruik van de juiste headings voor titels en kopjes
- Voeg een `<title>`-element toe aan elk document
- Geef een lang-attribuut mee aan elk document

Content

- Iedere link bevat een passende tekst (desnoods visueel verborgen)
- Koppel aan iedere input een label (formulieren)

Design

- Tekst heeft voldoende contrast tot zijn achtergrond
- Tekst volgt de leesbaarheidregels (min. 16px voor body fonts, 45-85 characters per line)



Accessibility

AW Lighthouse Audit Checklist

Performance - Accessibility - Best Practices - SEO - PWA

Best Practices

Security en documentstructuur.

Afbeeldingen

- Toon afbeeldingen met hun juiste aspect-ratio
- Toon afbeeldingen van voldoende kwaliteit en passende resolutie

Document

- Benoem de doctype (HTML) en charset
- Los de browser-errors op die worden weergegeven in de console



Best Practices

AW Lighthouse Audit Checklist

Performance - Accessibility - Best Practices - SEO - PWA

SEO

Om in zoekresultaten te verschijnen, hebben crawlers toegang tot de app en voldoende informatie nodig.

Afbeeldingen

- Voeg een volwaardige alt-tekst toe aan elke afbeelding met relevante tags

Metadata

- Voeg een `<meta name="viewport">`-tag met width of initial-scale toe aan elk document
- Voeg een `<title>`-element toe aan elk document
- Voeg een metaomschrijving toe aan elk document

Document

- Voeg een valide hreflang-value toe aan elk document/elke link
- Zorg ervoor dat alle links crawlable zijn en een descriptive tekst hebben
- Zorg ervoor dat links/buttons minimaal 48x48px-formaat zijn



AW Lighthouse Audit Checklist

Performance - Accessibility - Best Practices - SEO - PWA

Progressive Web App

Deze controles valideren de aspecten van een progressieve web app

Web App Manifest

- Web app manifest does not meet the installability requirements
--> no manifest was fetched, WordPress heeft wel zo iets toegevoegd, dus er gaat waarschijnlijk iets mis in deze link
- Manifest doesn't have a maskable icon
- Service Worker is not configured for a custom splash screen
- Voeg een `<meta name="theme-color">`-tag toe.

Service Worker

- Does not register a service worker that controls page and start_url



progressive web app

Metatitels

De title-tag beveelt zoekmachines aan welke paginatitel weergegeven moet worden in de zoekresultaten.

Dubbele titels

- > Dubbele <title> tags voorkomen dat zoekmachines begrijpen welke pagina relevant is voor een specifieke zoekvraag. Pagina's met dubbele titles ranken vaak minder goed.
- > Schrijf een unieke en beknopte titel voor elke pagina, waarbij er relevante zoekwoorden worden toegevoegd.

Bij onderstaande pagina wordt een error gegeven hierop, het zou daarentegen wel zo moeten zijn dat de pagina waarmee er een dubbele titel wordt gevonden, ook gelist zou worden hieronder.

! vervang met projectspecifieke uitleg

Dit is dus niet het geval, waardoor het vermoeden rijst dat deze error ligt bij de Engelse paginavariant.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	TITEL	TITEL LENGTE
https://activeworks.nl/	20	ActiveWorks – SaaS oplossingen van Active Collective	52

! voorbeeldscore

bij het maken van een rapport

AW SEraking

Optimalisaties - Metabeschrijvingen

Metabeschrijvingen

Het doel van de meta-beschrijving is om de content op de pagina te beschrijven en mensen te verleiden om op de snippet in de SERP te klikken. Korte beschrijvingen maken niet volledig gebruik van de mogelijkheid om alles te laten zien in de SERP's, waardoor je wellicht minder klikken ontvangt.

Missende metabeschrijvingen

- > De meta tag-beschrijving mist. Zoekmachines gebruiken beschikbare content van de pagina om een beschrijving te genereren voor de pagina in de SERP snippet.
- > Gebruik een unieke beschrijving voor elke pagina van je website, zodat zowel zoekmachines als mensen snappen waar een pagina over gaat.

Bij vrijwel iedere pagina van ActiveWorks, ontbreekt de metabeschrijving nog.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	BESCHRIJVING	LENGTE BESCHRIJVING
https://activeworks.nl/	20	–	–
https://activeworks.nl/activesurvey/	14	–	–
https://activeworks.nl/activelearn/	14	–	–
https://activeworks.nl/en/	3	–	–
https://activeworks.nl/activevoice/	14	–	–
https://activeworks.nl	3	–	–
https://activeworks.nl/ons-verhaal/	14	–	–
https://activeworks.nl/en/activesurvey/	7	–	–
https://activeworks.nl/en/activelearn/	7	–	–
https://activeworks.nl/en/activevoice/	7	–	–

AW SEraking

Optimalisaties - Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid

Je website moet gebruiksvriendelijk en intuïtief zijn. Deze sectie bevat aanbevelingen die je helpen om de gebruiksvriendelijkheid van je website te verbeteren.

Twitter Card

- > Een aantal pagina's van je website hebben niet de *Twitter Card*-tag. Zonder deze tag zullen de paginatitel, beschrijving, afbeelding en andere zaken niet meegenomen en weergegeven worden in een post op Twitter samen met de link. In plaats daarvan zal Twitter de relevante data uit Open Graph tags halen, als dit beschikbaar is.
- > Gebruik de *Twitter Card*-tag als je wilt dat de links die leiden naar je website in je Twitter Feed er aantrekkelijk uitzien. Onthoud dat URLs in de Twitter cards absoluut moeten zijn en het http:// of https:// protocol gebruiken.

Bij vrijwel iedere pagina van ActiveWorks, ontbreekt de Twitter Card-tag nog.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	AANWEZIG IN DE SITEMAP	TITEL
https://activeworks.nl/	20	✓	ActiveWorks – SaaS oplossingen van Active Collective
https://activeworks.nl/activesurvey/	14	✓	ActiveSurvey – ActiveWorks
https://activeworks.nl/activelearn/	14	✓	ActiveLearn – ActiveWorks
https://activeworks.nl/en/	3	⊖	ActiveWorks – SaaS oplossingen van Active Collective
https://activeworks.nl/activevoice/	14	✓	ActiveVoice – ActiveWorks
https://activeworks.nl	3	⊖	ActiveWorks – SaaS oplossingen van Active Collective
https://activeworks.nl/ons-verhaal/	14	✓	Over – ActiveWorks
https://activeworks.nl/en/activesurvey/	7	⊖	ActiveSurvey – ActiveWorks
https://activeworks.nl/en/activelearn/	7	⊖	ActiveLearn – ActiveWorks
https://activeworks.nl/en/activevoice/	7	⊖	ActiveVoice – ActiveWorks

AW SEraking

Optimalisaties - Websitesnelheid

Websitesnelheid

Websitesnelheid beïnvloedt het gedrag van gebruikers. Hoe langzamer een website laadt, hoe meer mensen de website zullen verlaten, wat je bouncepercentage zal verhogen. Deze sectie bevat aanbevelingen die je helpen om de websitesnelheid te verbeteren.

Ongecomprimeerde content

- Deze fout wordt weergegeven als de Content-Encoding entiteit niet aanwezig is in de pagina's response header. Het comprimeren van de content op een pagina met hulp van de server helpt de laadsnelheid van de pagina te verbeteren. Ongecomprimeerde pagina's gebruiken leidt tot een lagere laadsnelheid van de pagina, wat resulteert in lagere gebruiksvriendelijkheid en een lagere ranking in zoekmachines
- Schakel compressie van de webpagina's in door de Content-Encoding entiteit te gebruiken waardoor de pagina sneller laadt.

Bij 21 pagina's van ActiveWorks, is compressie nog niet ingeschakeld. Dit kan door het Content-Type aan te geven in de header.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	GROOTTE VAN HTML	PAGINA GROOTTE	LAADTIJD	TTFB	AANWEZIG IN DE SITEMAP	TITEL
https://activeworks.nl/	20	38,697	38KB	0.265	0.03	✓	ActiveWorks – SaaS...
https://activeworks.nl/activesurvey/	14	36,579	35.9KB	0.235	0.001	✓	ActiveSurvey ...
https://activeworks.nl/activelearn/	14	34,603	34KB	0.248	0.001	✓	ActiveLearn ...
https://activeworks.nl/en/	3	38,130	37.4KB	0.21	0.001	⊖	ActiveWorks – SaaS...
https://activeworks.nl/activevoice/	14	35,727	35.1KB	0.235	0.001	✓	ActiveVoice ...
https://activeworks.nl	3	38,697	38KB	0.236	0.001	⊖	ActiveWorks – SaaS...
https://activeworks.nl/ons-verhaal/	14	31,514	30.9KB	0.21	0.001	✓	Over – ActiveWorks
https://activeworks.nl/en/activesurvey/	7	36,232	35.6KB	0.208	0.001	⊖	ActiveSurvey ...
https://activeworks.nl/en/activelearn/	7	34,055	33.4KB	0.209	0.001	⊖	ActiveLearn ...
https://activeworks.nl/en/activevoice/	7	35,252	34.6KB	0.23	0.001	⊖	ActiveVoice ...

AW SEraking

Optimalisaties - Tekstuele content

Tekstuele Content

Hoge kwaliteit tekstuele content is een belangrijk onderdeel van SEO. Door de fouten in deze sectie op te lossen, is het mogelijk een aantal statistieken op het gebied van content te verbeteren. We adviseren dat je zorgvuldig de content leest zodat je zeker weet dat het waardevol is voor klanten en dat het voldoet aan de kwaliteitstandaarden.

H1-tag mist

- De `<h1>`-tag is een top-level paginaheading, de meest belangrijke `<h>`-tag. Mensen zien vaak de `<h1>` als titel van een tekst, en zoekmachines gebruiken het om te bepalen waar een pagina over gaat. Onthoud dat vanuit een SEO perspectief, de `<h1>`-tag zeer belangrijk is. Alleen de `<title>`-tag is belangrijker.
- Zorg er voor dat elke pagina een unieke H1-header-tag bevat. Afhankelijk van het type website en de structuur is het mogelijk dat er meer dan 1-`<h1>`-tag aanwezig is op een pagina, maar we adviseren om slechts 1-`<h1>`-tag per pagina te gebruiken. Onthoud dat het belangrijk is dat de pagina's logisch gestructureerd zijn.

Er zijn 3 pagina's gevonden waar de `<h1>`-tag ontbreekt. Het gaat om onderstaande pagina's; dit zijn pagina's die sowieso wel verwijderd kunnen worden omdat er geen content aanwezig is.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	HOEVEELHEID WOORDEN	TITEL	H1	H1 LENGTE	ENKELE H1	H2	H2 LENGTE
https://activeworks.nl/category/geen-onderdeel-van-een-categorie/	1	80	Geen onderdeel va...	—	—	✓	—	—
https://activeworks.nl/en/category/uncategorized/	1	62	Uncategorized – ActiveWorks	—	—	✓	—	—
https://activeworks.nl/author/ac-admin/	0	79	ac-admin – ActiveWorks	—	—	✓	—	—

AW SEraking

Optimalisaties - Tekstuele content

H2-tag mist

- De `<h2>`tag is een subtitel van een pagina, welke normaal nooit eerder dan de `<h1>`-tag in de website weergegeven wordt, en is bedoeld om een nieuwe paragraaf te starten voor content op een pagina. Zoekmachines gebruiken deze tag om te begrijpen waar de pagina over gaat.
- Voor pagina's met `<h2>` header tags, zorg er voor dat deze tags gevuld zijn met een beknopte titel die de inhoud van het blog beschrijft. Afhankelijk van het type website en de paginastructuur kan er meer dan een enkele `<h2>`-tag zijn, maar het belangrijkste is dat er rekening mee gehouden moet worden dat je pagina's logisch gestructureerd moeten zijn.

Onderstaande pagina's hebben zowel geen `<h1>` - als `<h2>`-tag; dit zijn pagina's die sowieso wel verwijderd kunnen worden omdat er geen content aanwezig is.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	HOEVEELHEID WOORDEN	TITEL	H1	H1 LENGTE	ENKELE H1	H2	H2 LENGTE
https://activeworks.nl/category/geen-onderdeel-van-een-categorie/	1	80	Geen onderdeel va...	—	—	✓	—	—
https://activeworks.nl/en/category/uncategorized/	1	62	Uncategorized – ActiveWorks	—	—	✓	—	—
https://activeworks.nl/author/ac-admin/	0	79	ac-admin – ActiveWorks	—	—	✓	—	—

AW SEraking

Optimalisaties - Tekstuele content

Laag aantal woorden

- Sommige pagina's op je website hebben minder dan 250 woorden. De optimale hoeveelheid woorden is afhankelijk van het type pagina, maar normaal gesproken is het de regel dat content uit niet minder dan 250 woorden moet bestaan.
- Zorg er voor dat een pagina alle informatie over een onderwerp bevat en het gepresenteerde product tot in detail beschrijft.

Van de onderstaande pagina's kunnen de eerder genoemde 3 pagina's al verwijderd worden, bij de overige pagina's kan visueel verborgen tekst toegevoegd worden om aan het minimum aantal woorden te voldoen.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	HOEVEELHEID WOORDEN	TITEL	H1	H1 LENGTE	ENKELE H1	H2
https://activeworks.nl/active-voice-modal/	2	182	ActiveVoice Modal -...	ActiveVoice Modal	17	✓	Aan de slag met...
https://activeworks.nl/active-learn-modal/	2	182	ActiveLearn Modal -...	ActiveLearn Modal	17	✓	Aan de slag met...
https://activeworks.nl/active-survey-modal/	2	182	ActiveSurvey Modal -...	ActiveSurvey Modal	18	✓	Aan de slag met...
https://activeworks.nl/category/geen-onderdeel-van-een-categorie/	1	80	Geen onderdeel va...	—	—	✓	—
https://activeworks.nl/algemene-modal/	2	181	Algemene Modal -...	Algemene Modal	14	✓	Aan de slag met...
https://activeworks.nl/en/category/uncategorized/	1	62	Uncategorized – ActiveWorks	—	—	✓	—
https://activeworks.nl/author/ac-admin/	0	79	ac-admin – ActiveWorks	—	—	✓	—

AW SEraking

Optimalisaties - Interne links

Interne links

Interne links helpen zoekmachines websites te scannen omdat crawlers nieuwe pagina's kunnen ontdekken door dit soort links.

Interne links geven ook de mogelijkheid om link-equity te verdelen over de verschillende pagina's van de website. Door fouten in deze sectie op te lossen, kun je de interne linking van je website verbeteren.

Geen inkomende links

> Sommige pagina's van een website hebben geen interne links die naar ze verwijzen.

Zoekmachines kunnen dit soort pagina's alleen vinden als ze zijn opgenomen in de sitemap of via externe links.

Bezoekers van de website kunnen zulke pagina's niet bezoeken via andere pagina's van de website.

> Controleer de interne linkstructuur van de website en zorg er voor dat bezoekers en zoekrobots toegang hebben tot elke belangrijke pagina.

Er is hoogstwaarschijnlijk vanuit veiligheidsoverwegingen geen link die naar deze pagina leidt; zoniet, zet dan een visueel verborgen link neer ergens op de site om alsnog deze error op te lossen

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	INLINKS	INLINKS DOFOLLOW	INLINKS NOFOLLOW	INTERNE OUTLINKS
https://activeworks.nl/author/ac-admin/	0	0	0	0	12

AW SEraking

Optimalisaties - Interne links

1 inkomende interne link

- Sommige pagina's van je website hebben slechts 1 interne link. Interne links geven aan hoe belangrijk de pagina is, in de ogen van zoekmachines.
- Zorg er voor dat je website's meest belangrijke pagina's minimaal een aantal interne links ontvangen. Alle interne links moeten *link juice* doorgeven, wat betekent dat ze niet getagged moeten zijn met het rel="nofollow"-attribuut.

Van de onderstaande pagina's kunnen de eerder genoemde 2 pagina's al verwijderd worden, de pagina 'Privacy' kan wellicht in de <footer> nog worden gelinkt.

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	INLINKS	INLINKS DOFOLLOW
200 https://activeworks.nl/en/privacy-verklaring/	https://activeworks.nl/privacy/	1	4	4 (100%)
200 https://activeworks.nl/privacy/	https://activeworks.nl/en/privacy-verklaring/	1	4	4 (100%)
200 https://activeworks.nl/en/category/uncategorized/	https://activeworks.nl/category/geen-onderdeel-van-een-categorie/	1	3	3 (100%)
200 https://activeworks.nl/category/geen-onderdeel-van-een-catego...	https://activeworks.nl/en/category/uncategorized/	1	3	3 (100%)

AW SEraking

Optimalisaties - Lokalisatie

Lokalisatie

Als je website zich richt op mensen uit verschillende landen en regio's, kun je niet zonder de hreflang -en html lang attributen. Door fouten in deze sectie op te lossen, is het mogelijk om je hreflang -en html lang attributen goed te laten functioneren.

Hreflang-pagina verwijst niet naar zichzelf

➤ Het hreflang-attribuut laat zoekmachines weten dat de pagina verschillende versies heeft in andere talen/regio's. Elke pagina moet naar alle andere pagina's linken, en naar zichzelf. Als de pagina niet naar zichzelf verwijst, kunnen zoekmachines de pagina negeren of het hreflang -attribuut verkeerd verwerken.

➤ Controleer alle pagina's in het rapport.

Voeg het missende hreflang-attribuut toe en configureren deze zo dat de pagina naar zichzelf verwijst. Bijvoorbeeld, een Duitse versie van een pagina moet het attribuut `rel="alternatie"` `hreflang="de"` bevatten en naar deze versie van de pagina verwijzen.

Voeg het juiste hreflang-attribuut toe aan beide documenten.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	CANONICAL URL	HREFLANG TAGS	HREFLANG	AANWEZIG IN DE SITEMAP
https://activeworks.nl/	20	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en..."} 	
https://www.activeworks.nl/	0	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en..."} 	

AW SEraking

Optimalisaties - Lokalisatie

Hreflang naar non-canonical

- > Als het hreflang-attribuut naar een non-canonical-versie van de pagina verwijst, kan dit zoekmachines verwassen.
In dit soort gevallen kunnen rel="alternatie" en hreflang="x" gebruikt worden om zoekmachines een lokale versie van de pagina te laten zien, en het rel="canonical"-attribuut zal ze waarschuwen dat deze versie van de pagina non-canonical is en niet gebruikt moet worden.
- > Controleer alle pagina's in het rapport en wijzig het hreflang attribuut zodat de URL verwijst naar de canonical versie van de pagina.
Als de URL waar het hreflang-attribuut naar verwijst al canonical is, wijzig dan het rel="canonical"-attribuut. In elk geval, zowel het hreflang- en rel="canonical"-attribuut moet naar dezelfde URL verwijzen die u als de belangrijkste beschouwd. Als de pagina geen verschillende versies heeft kan het rel="canonical"-attribuut worden verwijderd.

Voeg een rel="canonical"-attribuut toe aan de belangrijkste pagina (deze).

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	CANONICAL URL	HREFLANG TAGS	HREFLANG	AANWEZIG IN DE SITEMAP
https://activeworks.nl	3	https://activeworks.nl/	2	{"en": " https://activeworks.nl/en... "}	Θ

AW SEraking

Optimalisaties - Lokalisatie

Bevestiging (return)links missen op hreflangpages

- > Versies van de pagina met het hreflang attribuut verwijzen niet naar elkaar.

Als pagina A naar pagina B verwijst in het hreflang attribuut, moet pagina B ook naar pagina A verwijzen.

Als de hreflang attributen geen backlinks hebben, kunnen zoekmachines deze attributen negeren of verkeerd begrijpen

- > Om deze fout te herstellen, gebruik dezelfde set <URL>, rel="alternate" en hreflang waarden in alle versies van de pagina, zowel taal als regio. Op deze manier hebben alle hreflang pagina's backlinks naar alle andere versies van de pagina.

Controleer beide pagina's op het juiste gebruik van de url, rel- en hreflangwaarden en zorg dat ze overeenkomen.

URL	VERWIJZENDE PAGINA'S	CANONICAL URL	HREFLANG TAGS	HREFLANG	AANWEZIG IN DE SITEMAP
https://activeworks.nl/	20	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en..."} 	
https://www.activeworks.nl/	0	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en..."} 	

AW SEraking

Optimalisaties - Lokalisatie

X-default hreflang attribuut mist

- Door de x-default tag te gebruiken kun je zoekmachines laten weten welke versie van een pagina getoond moet worden aan bezoekers, als de website niet vertaald is in een taal die ze prefereren. Bijvoorbeeld, als een site niet beschikbaar is in het Duits, kun je aangeven dat Duits-sprekende bezoekers doorverwezen moeten worden naar een speciale backup pagina welke niet geassocieerd is met een specifieke regio. De x-default tag is optioneel.
 - Maak een speciale backup pagina aan voor talen die niet ondersteund zijn op je pagina en voeg ze toe aan het hreflang attribuut door de x-default tag te gebruiken.

Op 20 pagina's is er geen x-default-tag toegevoegd.

Dit is geen error en geen vereiste, maar er kan een standaardfallback naar de Engelse of Nederlandse website worden toegevoegd.

URL	VERWIJZENDE PAGINAS	CANONICAL URL <i>i</i>	HREFLANG TAGS	HREFLANG	AANWEZIG IN DE SITEMAP
https://activeworks.nl/	20	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/", "nl": "https://activeworks.nl"}	✓
https://activeworks.nl/activesurvey/	14	https://activeworks.nl/activesurvey/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activesurvey/"}	✓
https://activeworks.nl/activelearn/	14	https://activeworks.nl/activelearn/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activelearn/"...}	✓
https://activeworks.nl/en/	3	https://activeworks.nl/en/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/", "nl": "https://activeworks.nl"}	⊖
https://activeworks.nl/activevoice/	14	https://activeworks.nl/activevoice/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activevoice/"...}	✓
https://activeworks.nl	3	https://activeworks.nl/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/", "nl": "https://activeworks.nl"}	⊖
https://activeworks.nl/ons-verhaal/	14	https://activeworks.nl/ons-verhaal/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/over/", "nl": "https://activeworks.nl/ons-..."}	✓
https://activeworks.nl/en/activesurvey/	7	https://activeworks.nl/en/activesurvey/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activesurvey..."}	⊖
https://activeworks.nl/en/activelearn/	7	https://activeworks.nl/en/activelearn/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activelearn/"...}	⊖
https://activeworks.nl/en/activevoice/	7	https://activeworks.nl/en/activevoice/	2	{"en": "https://activeworks.nl/en/activevoice/"...}	⊖

AW SEraking

Optimalisaties - Afbeeldingen

Afbeeldingen

Afbeeldingen geven je website een mooie uitstraling en maken het gemakkelijk voor de gebruikers om informatie te ontvangen.

Tegelijkertijd kunnen veel niet-geoptimaliseerde afbeeldingen problemen veroorzaken met de website snelheid. Daarnaast is het belangrijk om alt-tags toe te voegen aan elke afbeelding om zoveel mogelijk voordeel te krijgen op het gebied van SEO.

Missende alt-tekst

- > Het alt-attribuut beschrijft de inhoud van een afbeelding. Het helpt zoekmachines begrijpen wat er afgebeeld wordt. Daarnaast wordt de alt-tekst weergegeven wanneer een afbeelding niet geladen kan worden.
- > Schrijf beknopte en relevante alt-tekst voor elke afbeelding

Voeg voor elk van de 21 afbeeldingen op de website, een volwaardige alt-tekst toe.

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	AFBEELDING GROOTTE	AFBEELDINGEN	LAADTIJD
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/uploads/2020/07/demo_learn-1024x65...	https://activeworks.nl/	20	1,008.1KB	19	0.265
▼ TOON MEER					
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/uploads/2020/07/demo_survey_1-2-10...	https://activeworks.nl/activesurvey/	14	269.4KB	10	0.235
▼ TOON MEER					
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/uploads/2020/07/demo_learn_1-1024x...	https://activeworks.nl/activelearn/	14	277.2KB	5	0.248
▼ TOON MEER					
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/uploads/2020/07/demo_learn-1024x65...	https://activeworks.nl/en/	3	1,008.1KB	19	0.21
▼ TOON MEER					
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/... 200 https://activeworks.nl/assets/uploads/2020/07/demo_voice_1-1.png	https://activeworks.nl/activevoice/	14	229.9KB	5	0.235
▼ TOON MEER					

AW SEraking

Optimalisaties - JavaScript

Javascript

Door JavaScript te gebruiken kunnen developers dynamische en interactieve websites ontwikkelen. Tegelijkertijd zijn JavaScript-bestanden normaal best groot en vertragen ze de website significant als ze niet geoptimaliseerd zijn. Los de fouten op die in deze sectie opgesomd staan, zodat JavaScript-bestanden de snelheid van je website niet hinderen.

JavaScript niet gecomprimeerd

➤ Deze fout komt voor wanneer compressie niet ingeschakeld is in de HTTP response.

Het comprimeren van JavaScript bestanden zorgt voor een kleinere bestandsgrootte, en een kleinere grootte van de website als geheel, wat een positief effect heeft op de laadsnelheid van de pagina.

Ongecomprimeerde JavaScript bestanden zorgen voor een lagere laadsnelheid, wat een negatieve invloed heeft op zowel de gebruikerservaring als de rankings in zoekmachines.

➤ Stel server-side JavaScript compressie in.

Als je ongecomprimeerde JavaScript bestanden gebruikt via een externe bron, zorg er dan voor dat deze de laadsnelheid van de pagina niet vertragen. Als dit wel zo is, neem dan contact op met de eigenaar van de bron waar de JavaScript bestanden opgeslagen staan en vraag aan of de bestanden gecomprimeerd kunnen worden.

Kijk of er scripts zijn die build/prebuild al uitgevoerd kunnen worden, en laad deze defer in op deze 21 pagina's.

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	JS FORMAAT	LAADTIJD
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.1				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?v...				

AW SEraking

Optimalisaties - JavaScript

JavaScript niet gecached

- > HTTP header caching is niet ingeschakeld op je website. Door de browser toe te staan een kopie van je JavaScript bestanden te bewaren, zal de belasting op je server minder worden. Wanneer de browser de pagina opnieuw laad, zal het in het verleden opgeslagen data gebruiken in plaats van een extra aanvraag te versturen naar de server. Als resultaat hiervan geeft JavaScript caching je de mogelijkheid de laadtijd van de pagina te verlagen en de gebruikerservaring te verbeteren.
- > Als de JavaScript bestanden gehost worden op je website, stel dan de caching in.
Als je JavaScript bestanden gehost worden op externe bronnen, neem dan contact op met de eigenaar en vraag of browser caching ingeschakeld kan worden.
Als dit probleem geen invloed heeft op de laadsnelheid van je website, kan je dit negeren.

Op 21 pagina's is er nog geen caching ingesteld; kijk of dit via WordPress te activeren is, zoniet, kijk dan nogmaals naar het onderdeel 'PWA' op pagina 5 van dit adviesrapport en volg dit advies op.

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	JS FORMAAT	LAADTIJD
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.1				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?v...	https://activeworks.nl/	20	158.2KB	0.265
▼ TOON MEER				
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.5.1				

AW SEraking

Optimalisaties - JavaScript

JavaScript niet geminimaliseerd

> Minimaliseren is een proces gericht op het verwijderen van onnodige regels, witruimte en opmerkingen in de broncode.

JavaScript bestanden minimaliseren maakt ze kleiner in grootte, met als resultaat dat het de laadsnelheid van de pagina ten goede komt, wat een betere gebruikerservaring oplevert voor gebruikers en de rankings in zoekmachines verbeterd.

> Minimaliseer je JavaScript bestanden. Als je JavaScript bestanden gebruikt van externe bronnen, neem dan contact op met de eigenaar en vraag ze de bestanden te minimaliseren.

Als de JavaScript bestanden niet geminimaliseerd zijn, maar je pagina's laden snel, kun je dit probleem negeren.

Kijk of de JavaScript-bestanden nog te optimaliseren zijn, zoja, maak gebruik van een minifier.

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	JS FORMAAT	LAADTIJD
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...	https://activeworks.nl/	20	158.2KB	0.265
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...	https://activeworks.nl/activesurvey/	14	158.2KB	0.235
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...	https://activeworks.nl/activelearn/	14	158.2KB	0.248
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...	https://activeworks.nl/en/	3	158.2KB	0.21
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/tem...	https://activeworks.nl/activevoice/	14	158.2KB	0.235

AW SEraking

Optimalisaties - CSS

CSS

Geen website kan zonder css-bestanden omdat zij de website visueel aantrekkelijk maken. Tegelijkertijd kunnen css-bestanden die niet geoptimaliseerd zijn je website vertragen. Los de fouten op die in deze sectie opgesomd staan, zodat css-bestanden de snelheid van je website niet hinderen.

CSS niet gecomprimeerd

> HTTP response compressie is niet ingesteld voor je website. CSS bestanden comprimeren verminderen hun grote significant, en daarmee de complete bestandsgrootte van de website, wat een snellere laadtijd als gevolg heeft.

Ongecomprimeerde css-bestanden zorgen voor een lagere laadsnelheid van je pagina, wat een negatieve invloed heeft op zowel de gebruikerservaring als de rankings in zoekmachines.

> Configureer css-compressie.

Als je ongecompliceerde css-bestanden van een externe bron gebruikt, zorg er dan voor dat deze niet de laadsnelheid van de pagina beïnvloeden. Is dit wel het geval, neem dan contact op met de eigenaar van de bestanden en vraag of compressie ingeschakeld kan worden.

Stel CSS-compressie in in de HTTP-response

URLS	PAGE WITH ISSUES	VERWIJZENDE PAGINA'S	CSS FORMAAT	LAADTIJD
200 https://activeworks.nl/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css				
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/ac-works-blocks/dist/blocks.styles.css	https://activeworks.nl/	20	75.7KB	0.265
200 https://activeworks.nl/assets/plugins/sitepress-multilingual-cms/templates/assets/css/sitepress.css				
▼ TOON MEER				
200 https://activeworks.nl/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css				

AW SEraking

Optimalisaties - CSS

CSS niet gecached

- HTTP Header caching wordt niet gebruikt op je website. Door een browser toestemming te geven een kopie van je css-bestanden te bewaren, kun je de belasting van de server verlagen. Wanneer de browser de pagina opnieuw laad, kan deze eerder opgeslagen data gebruiken in plaats van een nieuwe aanvraag te doen aan de server. Dit heeft als resultaat dat css caching voor een snellere laadtijd zorgt en een verbeterde gebruikerservaring.
- Als css-bestanden gehost worden op je website, stel dan caching in. Als de css-bestanden op een externe bron gehost worden, neem dan contact op met de eigenaar om browser caching in te schakelen. Als dit geen invloed heeft op de laadtijd van de pagina, kun je dit negeren.

Op 21 pagina's is er nog geen caching ingesteld; kijk of dit via WordPress te activeren is, zoniet, kijk dan nogmaals naar het onderdeel 'PWA' op pagina 5 van dit adviesrapport en volg dit advies op.