






PLANO DE AÇÃO, Agnaldo Lucas do Nascimento, Doca de Carregamento, 26/02/2026

INFORMAÇÕES GERAIS	QUEM?	STATUS	AÇÃO?	COMO?	QUANDO?
❖ Data: 26/02/2026 (qui), 13:40	SESMT	CONCLUÍDO	Alerta de Segurança.	Divulgação do Alerta sobre risco de prensamento por implementos de caminhões e proibição de desvio de função.	02/03/2026 segunda-feira
❖ Nome: Agnaldo Lucas do Nascimento, RE: 11.801	SESMT	CONCLUÍDO	Proibir o apoio manual na movimentação de tampas de carretas.	Realização de Diálogo Diário de Segurança (DDS) instruindo a equipe sobre as limitações do apoio a motoristas terceiros.	02/03/2026 segunda-feira
❖ Local: Doca de Carregamento	Produção	PENDENTE	Notificar transportadoras sobre a responsabilidade do manuseio da carreta.	Emissão de comunicado formal exigindo a presença de ajudante do próprio transportador para carretas graneleiro.	
❖ Descrição: Durante a finalização do carregamento de um caminhão graneleiro, ao auxiliar na movimentação manual de uma das tampas da carroceria que havia sido removida e apoiada na lateral, uma segunda tampa que estava encostada nela perdeu a estabilidade e caiu sobre o membro inferior direito do colaborador.	Produção	PENDENTE	Definir padrão seguro para acondicionamento de tampas na doca.	Criação de demarcação de solo ou instrução para que as tampas sejam deitadas no chão de forma plana, não vertical.	
❖ Tipo: Acidente do trabalho					
❖ Período de análise: De 26/02/2026 à 23/02/2026					
❖ Time de investigação: Cleber Edmar (SESMT), Denisson Lopes Monteiro (SESMT), Wagner Conceição (SESMT), Gilberto Muraro (Produção)					
❖ Causa(s) Raiz(es): Execução de movimentação manual de carga atípica por profissional com desvio da função de origem (operador de ponte rolante), combinada com a condição insegura do armazenamento temporário vertical sem travamento das tampas da carreta graneleiro na área da doca.					

AOS RESPONSÁVEIS DO CAMPO DE ASSINATURAS:

Pedimos aos responsáveis que indiquem as ações que não poderão porventura serem realizadas, além da confirmação dos prazos de execução no ato da assinatura deste documento. O SESMT está à disposição para auxiliar em todas as etapas necessárias do processo e agradecemos a todos pelo empenho em evitar ocorrências indesejadas.

RESPONSÁVEIS – CAMPO DE ASSINATURAS

Engº. Denisson M. RE: 11.235	Agnaldo Lucas do Nascimento RE: 11.801	Dr. Antonio R. Patricio RE: 12.302	Nome: RE:	Gilberto Muraro RE:	Não Houve RE: N/A		29,7x42cm
SESMT, Elaborador	ACIDENTADO	MÉD. DO TRAB.	CIPEIRO	SUP. IMEDIATO	TESTEMUNHAS	Imprimir em A3	