COMISIÓN DE ESTUDIO DE FENÓMENOS AEROESPACIALES
INFORME DE RESOLUCIONES CASOS 2015

Los casos de avistamientos aquí presentados, comprenden la totalidad de aquellos testimonios enviados a CEFAe a través de su página web, ocurridos a partir del año 2015, aunque por razones funcionales/administrativas, abarcan el período Nov/2014 – Nov/2015.

La metodología de análisis empleada comprende una combinación de varias técnicas, dependiendo del objeto fotografiado o filmado: desde la simple observación, lectura de datos y comparación con todo lo conocido en el ámbito aeroespacial, hasta el análisis integral (compositivo, cualitativo y técnico) de la evidencia presentada. A efectos de no incurrir en extensas explicaciones sobre los métodos empleados para cada caso y los detalles enviados por cada testigo, solamente se han listado las Conclusiones arribadas, acompañadas por el testimonio fotográfico o captura de video enviados por los mismos.

En algunos casos se ha recurrido a más de un especialista, a efectos de extrapolar las resoluciones parciales de cada uno de ellos y arribar a las conclusiones más certeras y precisas sobre la causa real del fenómeno. Se han utilizado, inclusive, programas astronómicos y satelitales para descartar causas naturales o tecnológicas.

Si bien la totalidad de los casos aquí analizados, han resultado compatibles con causas de origen conocido, constituyen sin embargo testimonios muy valiosos desde el punto de vista de la investigación OVNI, especialmente en la corroboración de la existencia de un abrumador porcentaje de OVIs (Objetos Identificables) que resultan de interpretaciones honestas pero erróneas, en las que se han confundido objetos ordinarios con extraordinarios.

Las fotos y videos recibidos, aun habiendo sido resueltos como clásicos "OVIs", tienen un gran valor didáctico para los estudiosos, sirviendo también como ejemplos de ufología comparada a nivel internacional.

Los casos están agrupados por orden cronológico. La mayoría han sido titulados con el nombre del testigo (quien previamente diera su consentimiento). Algunos casos han sido caratulados sólo con localidad y fecha por no contarse con el consentimiento del testigo para que su nombre sea publicado.

A efectos de mantener un máximo nivel de transparencia, si eventualmente surgieran discrepancias con las conclusiones aquí expuestas, se invita a que las mismas sean presentadas personalmente por quien aduzca oposición, en nuestra Oficina, trayendo consigo pruebas contundentes que demuestren lo contrario. Si bien todo el mundo tiene el derecho de expresarse libremente, cualquier discrepancia vertida en redes sociales o foros de Internet sin haber confrontado personalmente con nuestros resultados, no será considerada una oposición científica válida.

RESOLUCIÓN CASO: MARIANA RODRÍGUEZ (Capilla del Monte – 10/Ene/2015)

FOTO ENVIADA POR LA TESTIGO:



CONCLUSIÓN: Si bien el objeto que motivó la foto es el Cerro Uritorco, el pequeño objeto volador que fuera descubierto por la testigo recién después de ver la foto procesada (aquí enmarcado por un círculo dorado en la parte central izquierda de la foto), resulta compatible con un ave cruzando frente a la cámara.

Análisis: CEFAe, con la colaboración de Ariel Maderna.

INTRODUCCIÓN

Los cuarenta (40) casos aquí presentados han sido estudiados y enumerados por orden de llegada y comprenden la totalidad de los testimonios enviados a CEFAe durante 2016. De todos ellos, veinte (20) han ocurrido en este mismo año y los demás en fechas anteriores.

Si bien el 100% de los casos analizados han resultado compatibles con causas de origen conocido, constituyen sin embargo, testimonios muy valiosos desde el punto de vista de la Metodología de Investigación de Fenómenos Aeroespaciales, tanto por habernos obligado a refinar procedimientos para resolver aquellos que resultaron más difíciles, como también por haber confirmado, una vez más, la existencia de un mayoritario porcentaje de OVIs (Objetos Identificados) producto de interpretaciones honestas pero erróneas de objetos ordinarios, considerados por los testigos como extraordinarios al momento de la observación.

Dada la gran variedad de géneros dentro de los cuales podría encuadrarse el origen de cada objeto avistado (fenómeno: astronómico, satelital, biológico, aeronáutico, fotográfico, óptico, fraude con o sin manipulación digital, etc.) se ha empleado el método recomendado para cada uno de ellos, comenzando desde la simple observación y comparación con todas las posibles causas conocidas en óptica, en la naturaleza y en el ámbito aeroespacial, hasta el análisis integral (compositivo, cualitativo y técnico) de la evidencia presentada. Se han utilizado, inclusive, tres programas de seguimiento astronómico y satelital para descartar causas naturales o tecnológicas. A pedido de algunos profesionales con orientación técnica, este año también hemos incluido el desarrollo completo del análisis en aquellos casos en los que ha sido necesario, esperando resulte de utilidad tanto para el aficionado como para el serio investigador.

No obstante haber sido todos los casos resueltos por la Investigación de Gabinete en CEFAe, en algunos de ellos intervinieron uno o más colaboradores externos, quienes han aportado herramientas o bien ayudaron en forma directa a sacar conclusiones certeras sobre la causa real del fenómeno. Este año se agregaron Francois Louange, Antoine Cousyn y Geoff Quick, desarrolladores del software de análisis de fotos/videos IPACO (Interpretación Fotográfica Asistida por Computadora), prestando una invalorable ayuda en los casos N°s 27 y 40.

A efectos de mantener un máximo nivel de transparencia, si eventualmente surgieran discrepancias con las conclusiones aquí expuestas, se invita a que las mismas sean presentadas personalmente por quien aduzca oposición, en nuestra Oficina, trayendo consigo las evidencias que demuestren lo contrario. Si bien todo el mundo tiene el derecho a expresarse libremente, cualquier discrepancia vertida en redes sociales o foros no académicos, sin haber confrontado en primer lugar con nuestros resultados, no será considerada una oposición científicamente válida.

La mayoría de los casos han sido caratulados con el nombre y apellido del testigo (quien previamente diera su consentimiento), mientras que otros, por solicitud de reserva de identidad, fueron titulados sólo con su nombre de pila o bien con el de la localidad donde tuvieron lugar.

¡Gracias por visitar nuestra página!

Com. (R) Rubén Lianza
Lic. en Sistemas Aeroespaciales
Director CEFAe

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN…… Pág. 1

TESTIMONIOS RECIBIDOS:

1) CASO MAR DEL PLATA, Pcia. de Bs. Aires (15/12/15)…….…... Pág. 4
2) CASO CAPITAL FEDERAL, Bs. Aires (28/9/15)……. Pág. 5
3) CASO GABRIEL SIMCHUK (C. del Monte, Cba. - 23/2/14) …..…....…… Pág. 6
4) CASO CECILIA FERESIN (Mina Clavero, Cba. - 9/2/16)..... Pág. 9
5) CASO TANDIL, Pcia. de Bs. Aires (16/3/16) ..... Pág. 10
6) CASO ENSENADA, Pcia. de Bs. Aires (20/9/14) ..... Pág. 11
7) CASO EZEQUIEL GASTÓN (Pcia. de Bs. Aires - 16/4/16) ……..... Pág. 13
8) CASO PINAMAR (Pcia. de Bs. Aires - 18/5/16) ……..…. Pág. 14
9) CASO AGUSTÍN CASTILLO (Cap. Federal, Bs. As.- 29/6/13) ..... Pág. 15
10) CASO JULIO RÍOS (San Martín de los Andes, NEU - 7/2/16) ……. Pág. 16
11) CASO FB FORMOSA (Mayo/2011) …….……..…… Pág. 17
12) CASO CASEROS, Prov. de E. Ríos (12/8/09) ….....…..…..... Pág. 19
13) CASO GASTÓN APESTEGUÍA (Colón, ER - 6/1/13) …..……..… Pág. 21
14) CASO DIEGO BATTION (Capilla del Monte, Pcia de Cba. – 26/1/16)…….. Pág. 23
15) CASO OLAVARRÍA, Prov. de Bs. As. (3/1/14) ……... Pág. 24
16) CASO CRISTIAN CASERTANO (Iguazú, Misiones - 10/4/16) ……..... Pág. 25
17) CASO JAVIER CABANILLAS (La Estancita, Pcia. de Cba. - 30/8/14)…….. Pág. 27
18) CASO CAPILLA DEL MONTE, Prov. de Cba. (11/10/08) ..... Pág. 29
19) CASO JORGE SAUNDERS (Rio Pico, Pcia. de Chubut - 22/12/13),…...….. Pág. 32
20) CASO MAR DEL TUYU (Prov. de Bs. As. - 28/5/16) ..... Pág. 35
21) CASO GONZALO VEGA (Rosario, Sta. Fe - 6/12/12) ..... Pág. 36
22) CASO MARIA SAN MARTÍN (Rada Tilly, Chubut - 22/5/16) …….…….... Pág. 38
23) CASO FRANCISCO MOLINA (Cap. Federal, Bs. As. - 17/7/11)……..... Pág. 39
24) CASO FABIÁN LEFEBVRE (Cap. Federal, Bs. As.- 10/5/12) …….…….. Pág. 40
25) CASO MABEL RODRÍGUEZ (31/5/16) ……..……... Pág. 41
26) CASO JUAN PABLO BORIO (Pcia. de Bs. As. - 25/3/16)……..…..…... Pág. 42
27) CASO RAMOS MEJÍA (Pcia. de Bs. As. – 18/2/16)..... Pág. 43
28) CASO GONZALO (Cap. Federal, Bs. As. – 3/11/13) ..... Pág. 52
29) CASO GUSTAVO VON DÜRING (Embalse Rio 3°, Cba. – 5/3/15)..... Pág. 53
30) CASO LUCÍA QUIROGA (Capilla del Monte, Cba. – 20/1/13) ..... Pág. 55
31) CASO FABIÁN GUTIÉRREZ (Sarmiento, Chubut – 17/4/16) ..... Pág. 56
32) CASO MERCEDES GUERRERO (Capilla del Monte , Cba. – 21/7/16) ..... Pág. 57
33) CASO DIEGO CONCOLINO (Embalse Rio 3° - Cba. – 26/7/16) ..... Pág. 59
34) CASO VALERIA VERDE (La Poma, Salta – 22/9/12) .....……... Pág. 60
35) CASO KARINA L (Capital Federal, Bs. Aires - 13/5/12) ..... Pág. 61

ÍNDICE (continuación)

36) CASO DARÍO (30/10/2016)…..…..... Pág. 62
37) CASO LEANDRO MAGLIETTA (Burzaco, Pcia. de Bs. Aires - 30/10/16)..... Pág. 63
38) CASO FRANCISCO CONFORTI (M. Grande, Pcia. de Bs. Aires - 9/10/16).... Pág. 64
39) CASO TOMAS FORTINICI (San Pedro, Pcia. de Bs. Aires – 11/11/16) .....… Pág. 65
40) CASO GRAL. RODRÍGUEZ (Pcia. de Bs. Aires - 09/10/16)..... Pág. 66

CONCLUSIONES FINALES ……..……..……..... Pág. 81

CASO CAPILLA DEL MONTE (Pcia. de CBA – 11/10/08)

FOTO ENVIADA POR EL TESTIGO (al bajarla, descubre "objeto volador" a la derecha):




ZOOM DEL OBJETO :



La extraña forma oscura alargada se asemeja a una especie de "ala volante" con dos aparentes "cuernitos" en cada punta, muy parecidos a elementos aerodinámicos que suelen ir ubicados en las punteras de ala, conocidos como: "winglets". Por otra parte, los dos elementos iluminados a la derecha dan la impresión de ser luces de popa que hasta podrían hacer pensar en alguna forma de "propulsión". En principio, aquí tendríamos al "OVNI" perfecto !!

La única comparación con algún objeto conocido hubiera sido con un tipo de "Drone" moderno, en forma de "ala volante" (sin timón de cola) y que incluyera "winglets", tal como el ejemplo mostrado aquí a la derecha.
Pero esta hipótesis tiene un grave problema … en el año 2008 (cuando se tomó la foto enviada para análisis)… aun no existían estos complejos modelos de drones en el mercado!!.



ANÁLISIS PRELIMINAR:


Dado que ninguna de las personas involucradas en este caso vio elemento alguno que les haya llamado la atención afuera, en el paisaje y además refieren que tampoco había nadie (por estar fuera de temporada) en la confitería "Las Gemelas" cuyo balcón usaron para la foto, entonces no sería desacertado pensar que el "objeto" podría ser el resultado de otra causa más cercana, comenzando por algo incluso tan cercano como la misma cámara.



Para orientarnos mejor, en lugar de empezar analizando el elemento de la izquierda (parecido a un "ala con winglets") comenzaremos, en cambio, por preguntarnos ¿qué son los dos elementos intensamente iluminados que aparecen a la derecha del mismo?


En primer lugar, recordemos que la foto de este caso fue tomada con el flash en modo manual (obligatorio). Esto puede fácilmente comprobarse por el reflejo en las pupilas del sujeto siendo fotografiado (además de figurar en los datos EXIF de la foto: "Modo de flash: obligatorio, ojos rojos"). Ahora recordemos lo aprendido a partir del Caso Castillo en página 15. Toda vez que se usa flash obligatorio, las partículas que estén sobre la superficie del lente delantero, suelen quedar intensamente iluminadas por la luz ambiente enriquecida por el disparo del flash.

En este caso, aquí nos preguntamos… ¿qué ocurriría si en lugar de haber habido una (1) sola partícula, hubieran habido dos (2), por ejemplo? (lo cual es perfectamente posible).
Muy frecuentemente las partículas de suciedad suelen estar apoyadas sobre la lente y lo que las desplaza puede ser tanto el estuche donde se guarda la cámara, la cubierta eléctrica del lente o incluso el dedo del mismo fotógrafo al tocar el lente sin darse cuenta. Las partículas pueden haberse encontrado también sobre el mismo dedo del fotógrafo antes de tocar la lente.



Esto es fácilmente demostrable. Imaginémonos que al apoyar el dedo sobre la lente, cada una de las partículas de suciedad estaba al principio ubicada en la posición correspondiente a la punta superior de los supuestos "winglets" y reproduzcamos entonces un primer movimiento muy corto hacia abajo/izquierda (ver esquema). Como resultado, quedarán marcadas las dos primeras estelas de desplazamiento que más tarde interpretaríamos como "winglets".

Luego el fotógrafo retira su dedo hacia la derecha, dejando marcada una segunda estela de desplazamiento de las mismas partículas, esta vez en dirección casi horizontal. Como el dedo se está retirando de la lente, su contacto es cada vez menor del lado derecho por lo cual, al final de su recorrido, la partícula derecha tiene un desplazamiento menor que la de la izquierda.



Segundos más tarde el fotógrafo oprime el disparador con el Flash en modo manual (obligatorio) y súbitamente las dos partículas de suciedad quedan intensamente iluminadas por la luz ambiente enriquecida por el flash. La doble estela de desplazamiento marcada con anterioridad, ahora aparece borrosa y un poco más oscura que el fondo, exactamente como ocurrió en el Caso Agustín Castillo (página 15), excepto que en aquella foto, la estela de desplazamiento exhibía un solo trazo y además no salió tan oscura porque el cielo estaba mucho mas iluminado que en este caso.

PRODUCTO FINAL: Dos estelas de desplazamiento con trayectorias quebradas y superpuestas en su último tramo. El tono de las estelas es bastante oscuro debido a la escasa luminosidad del fondo.



CONCLUSIÓN: El supuesto "objeto" que aparece a la derecha de la foto, es compatible con un par de partículas de suciedad intensamente iluminadas por la luz ambiente enriquecida por el flash, conectadas a dos complejas estelas de desplazamiento superpuestas, que estaban impresas con anterioridad al disparo.

El hecho de que ni el fotógrafo ni los sujetos de la toma hayan notado ningún objeto afuera, en el paisaje y en cambio lo hayan descubierto recién al ver la foto bajada en la PC, fundamenta la conclusión de que la anomalía estaba asociada a la cámara y no al paisaje.

CASO LUCÍA QUIROGA (Capilla del Monte, CBA - 20/1/13)

FOTO ENVIADA POR LA TESTIGO (al revisar la foto descubre objeto volador pasando raudamente sobre el sector superior derecho del cuadro):



CONCLUSIÓN: De la simple inspección de la imagen ampliada se destacan tres elementos compatibles con un insecto que pasó volando frente a la cámara (ver "Recomendaciones Finales" en la última página de este Informe): dos apéndices sombreados que sobresalen a cada lado, correspondientes a las raíces de alas y el borde circular del ala izquierda (asumiendo que vemos al insecto desde abajo). Las alas apenas se perciben debido a su transparencia y a la alta frecuencia de batido.

CASO MERCEDES GUERRERO (Co. Uritorco, C.del Monte, Cba – 22/7/16)

FOTO ENVIADA POR LA TESTIGO: (al revisar la foto, descubre objeto sólido asomando parcialmente desde el borde izquierdo del cuadro):



ANÁLISIS PRELIMINAR:


Este caso estuvo a punto de ser rechazado para análisis, puesto que el objeto muestra sólo una porción de sí mismo, estando el resto fuera del campo compositivo, lo cual dejaba muchas dudas sobre si realmente estaba volando o simplemente estaba sujeto a algo o estuviera incluso siendo sujetado por alguien.

No obstante decidimos seguir adelante con el análisis y se le pidió a la testigo que nos envíe las fotos anteriores y posteriores a ésta, lo cual nos permitió hacer un interesante descubrimiento (continúa en la página siguiente…)

En la cima del Cerro Uritorco hay emplazada una enorme cruz (anteriormente era de hierro pero debido a las reiteradas caídas de rayos que sufría fue cambiada por otra de madera) sobre la que los fieles suelen colgar todo tipo de ofrendas, desde rosarios, botellas, trapitos, imágenes hasta paquetes de cigarrillos y encendedores. Por esta razón se le preguntó a la testigo si habían sacado la foto en cercanías o debajo de uno de los brazos de dicha cruz, a lo que contestó que no, que estaban más lejos.



No obstante ello, en una de las fotos que posteriormente la testigo nos envió con muy buena voluntad por cooperar, descubrimos que aparece otro objeto sólido, distinto al de la primera foto, pero curiosamente, se asoma desde el mismo cuadrante en que apareció el primero:



CONCLUSIÓN: Luego de comprobarse que durante la sesión fotográfica, se "asomaron" en forma recurrente dos (2) objetos diferentes desde el mismo cuadrante (el de la izquierda se parece mucho a una vara extensible para tomar fotos "selfie") y a pesar de que de ambos objetos solo se puede apreciar una pequeña porción, resulta sencillo deducir que se trata de artículos manufacturados, sujetos a algo o sostenidos por alguien, lo suficientemente cerca como para haber invadido parcialmente el campo de visión de la cámara.

CONCLUSIONES FINALES

Datos estadísticos: Recibidos y analizados: 40 casos – Resueltos: 40 casos = 100%


Causas de origen óptico (lente, sensor o reflejos): 15 casos
Reflejos en vidrios externos o internos en el conjunto de lentes (lens flares): 8 casos
Gotas, orbes, ralladuras o partículas de suciedad sobre el lente: 6 casos
Sobresaturación de foto-receptores (sol negro): 1 caso

Causas biológicas: 16 casos
Efecto "vara voladora" (rod) por insecto fotografiado con largo tiempo de exposición: 1 caso
Insectos cruzando frente a la cámara (sin efecto rod): 7 casos
Aves en vuelo: 8 casos

Causas astronómicas: 2 casos
Cuerpo celeste (Luna): 1 caso
Caída de meteoro: 1 caso

Causas satelitales: 1 caso
Destello Iridium: 1 caso

Causas aeronáuticas: 2 casos
Globo estratosférico: 1 caso
Aeronave liviana: 1 caso



Otras causas: 4 casos
Objetos lanzados al aire o sujetos por algo o alguien: 4 casos

Recomendaciones finales:

Tal como se puede ver, las causas biológicas (aves o insectos) resultaron predominantes porque cada vez que la gente saca fotos a un paisaje en general sin haber visto ningún objeto volador que previamente llamara su atención y más aún cuando alguien intencionadamente le saca varias fotos al cielo, para *"ver si aparece algo*", la probabilidad de que un ave o insecto se cruce frente a la cámara es altísima, reduciendo prácticamente a "0" el índice de extrañeza de la foto; a menos que se crea que, al igual que los cientos de aves o insectos dando vueltas por allí, también existan cientos de OVNIs que *"sólo la cámara puede ver"* por estar en *"otra frecuencia"* (como livianamente sostienen algunos investigadores sin mostrar ningún elemento concreto que sirva para fundamentar semejante afirmación). De hecho, está demostrado que la cámara también puede "congelar" aves o insectos que el ojo del fotógrafo nunca vio al momento de oprimir el obturador, y sin embargo esas aves e insectos que aparecieron en la foto no estaban en ninguna *"frecuencia diferente"* a la de nuestro mundo físico. Debido a esta igualdad de condiciones, las aves o insectos siempre constituirán un sólido fundamento para la resolución del caso, especialmente cuando de la inspección del objeto ampliado se destaquen sus alas y otros rasgos biológicos. Por esta razón rogamos a nuestros testigos recurrentes que le sacan fotos al cielo sólo *"para ver si aparece algo*" que, en lo posible, se limiten a enviarnos fotos o videos de objetos que les hayan llamado la atención, antes de decidir fotografiarlos.

Gracias por visitar nuestra página.

Com. (R) Rubén Lianza
Director CEFAe