GIMB - RELATÓRIO VISITA TÉCNICA

SOLINFTEC

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A

CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

22181 22/05/2025

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL Razão social: SLC AGRÍCOLA S.A.

Responsável pela visita: IGOR GONÇALO DIAS

Gera cobrança cliente: NÃO Horas de tabalho: Tempo: 01:30:50

Informações do laudo

Parecer

EQUIPAMENTOS CLIMÁTICOS ACUSANDO VOLTAGEM DE BATERIA BAIXA NO SGPA

Anãlise do técnico

FOI REALIZADA A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS E LIMPEZA DE PLACAS SOLARES

Conclusão

APÓS LIMPEZA E TROCA OS EQUIPAMENTOS PARARAM DE ACUSAR VOLTAGEM BAIXA.

Descrição detalhada da visita

Atividade	Equipamento	Assunto	Frota	Situação	Ação
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	IMAGEM 1	4003	LIMPEZA PLACA SOLAR	PLACA SOLAR SUJA
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDÊNCIA 2			
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDÊNCIA 3	4003	LIMPEZA PLACA SOLAR	PLACA SOLAR LIMPA
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDENCIA 4	4003	BATERIA NOVA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDENCIA 5	438	BATERIA NOVA	SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA


Imagens



IMAGEM 1



EVIDÊNCIA 3



EVIDENCIA 4



EVIDENCIA 5

Assinatura técnico

Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura cliente