GIMB - RELATÓRIO VISITA TÉCNICA

SOLINFTEC

TECSOIL AUTOMAÇÃO E SISTEMAS S/A

CNPJ: 32.721.577/0001-89 - Inscr.: 177.439.998.114

AVENIDA BRASÍLIA, 2121, ANDAR 21 E 22 - NOVA IORQUE - CEP: 16018-000 - ARAÇATUBA - SP

Telefone: (18) 3622-2270 - Site: www.solinftec.com

22229 26/05/2025

de Comice

Dados do Serviço

Cliente: SLC - FAZENDA: PANTANAL **Razão social:** SLC AGRÍCOLA S.A.

Responsável pela visita: IGOR GONÇALO DIAS

Gera cobrança cliente: NÃO Horas de tabalho: Tempo: 00:00:00

Informações do laudo

Parecer

BATERIAS

Anãlise do técnico

BATERIA COM CARGAS BAIXAS NOS EQUIPAMENTOS 419 E 430

Conclusão


APÓS SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS OS EQUIPAMENTOS RETORNARAM O CORRETO FUNCIONAMENTO, ENTRETANTO O 430 RETORNOU COM ALARME DE BATERIA BAIXA, ACREDITO QUE DEVIDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS NO DIA 29/05/2025 ONDE PASSOU A MAIOR PARTE DO TEMPO NUBLADO A BATERIA QUE FOI DEIXADA NO LOCAL PODE TER NÃO ABSORVIDO 100% DA CARGA.

O EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO AVALIADO E CASO PERSISTA SERÁ INVESTIGADO NOVAMENTE.

Descrição detalhada da visita

Atividade	Equipamento	Assunto	Frota	Situação	Ação
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDÊNCIA 1	419		SUBSTITUIÇÃO POR BATERIA NOVA
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDENCIA 2	419	BATERIA	LIMPEZA DA PLACA SOLAR
REVISÃO/SUBSTITUIÇÃO DE INSTALAÇÕES	MÓDULO CLIMÁTICO - MÓDULO CLIMÁTICO	EVIDÊNCIA 3	430	BATERIA	SUBSTITUIÇÃO POR BATERIA NOVA

Imagens



EVIDÊNCIA 1



EVIDENCIA 2



Assinatura técnico Realizado por: IGOR GONÇALO DIAS

Assinatura cliente