

Simoncito Amor de Jesus





12-04-16

Solicitud.

Desparles: Sr Cobernador Reinaldo Castaneda.

La presente es para saludado y felicitado por su nuevo Rayo, como gobernador de nuestro Estado. Il motivo de exte commicado es para solicitante una gran ayuda, para nuester Seinomaito Conunitario 'Amor de jenes', donde trabajanos y Hadres Antigrales, con una Matricula de 32 mios cus), esta ubicado en el Bario bunticulturario sector 3, calle principal los Malavares dutro de la Recuela "530" tenemos emos gandes problema, el princero es que estanos trabajando en una cusita que era un nodado policial of el espacio es muy pequeno, pero tenenos em teruno para la construcción de em RI, y el projecto se lo he Jejado en rei Jespacho sumdo era el C/A, alexgobinador venilma Partio, Rafael calles, Haviana Levin, en el Esinsep al Inquiero Alyandro quevara, entre otros o ninguro me a ayududo, ahora tengo un gran problemon porque es mais grabe que la varita se le agrie. faior todas las paredes y temenos por la sequiolad de la nuis (as), quinera que listed como autoridad marde una comissión para que Muifiquem la gravedad del problema.

y nos aquelen y resulvan este problema, mandando al organismo que nos pruda aquelar, vosotras como trabajudora de este programa dependenses de muestro Sculdo y Sosno madres de decuidía y esta situación es preocupanto, ya que para conseguir otro duyan que este en conoliciones hoy en dia esta defecil, anque ya humos beixeado y moviblizado para resolver pero no humo consequido. Sin más que decir me desproto esperando ema pronta respuesta.

Hadres Integrales.

Yelitza Peies 9.614.235 - TLFN 0426 4589198

Hiryan Veliz 9.560 670 Ermeluida Velleyus 9.403.924 Cloria Devan 10.262 411







COBIERNO HOLIVARIANO DI PORTUGUESA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA



CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS ADMINISTRACION DE EMERGENCIAS DE CARACTER CIVIL DEL ESTADO PROQUESA

UNIDAD DE
PREVENCION E
INVESTIGACION
DE INCENDIOS
Y OTROS
SIMILECTRINE

Razón Social:	CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO PORTUGUESA
RIF:	G - 20007505 - 8
Dirección Fiscal:	Av. Portugal, Barrio San José, Municipio Guanare, Estado Portuguesa
Estación de Bomberos Nº	Comandancia General. Est. 2 Guanare
Teléfonos:	(0257).251.67.28 / (0257)-989.0373

CONSTANCIA POR MEDIDAS DE SEGURIDAD Nº: 004-2016

La Dirección del Cuerpo de Bomberos y Bomberas del Estado Portuguesa, a través de la Sección Técnica de Prevención e Investigación de Siniestros, de la Estación 2 Guanare, Certifica de acuerdo a inspección efectuada, por un personal Tecnico de Prevención e Investigación de Siniestros, en concordancia según atribuciones conferidas en la Ley Orgánica del Servicio de Bombero y de los Cuerpos de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias de Carácter Civil, publicada en Gaceta Oficial Extraordinario No. 6.207 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha Diciembre 28 de 2015, en su Titulo I. Capitulo I. Artículo 4, Numeral 1, Artículo 8, Numeral 3, Artículo 13, Numeral 10.11.12.14.15.17.19.20.22.26.28.29 en concordancia con el Titulo II, Capitulo II, Artículo 46, Numeral 1.2.4.17.18.19 y 41, se hace constar que el dia 29 de febrero del año 2016 se efectuó una inspección ocular a una residencia donde funciona Simoncito Comunitario Amor de Jesús, ubicado en la Escuela Cuatricentenario 530, calle principal los Malabares Parroquia San Juan de GuanaGuanare Municipio Guanare Estado Portuguesa, representado por la ciudadana YELITZA PEREZ, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.614.235.

La inspección estuvo a cargo del Bombero Jean Carlos Guerra, inspector adscrito a la Sección Técnica de Prevención e Investigación de Siniestro del cuerpo de bomberos estación 2 Guanare, durante el recorrido de inspección por toda el área en compañía de la ciudadana antes descrita se pudo observar algunas irregularidades que presenta el inmueble tales como: grietas en todas las paredes y en el piso y desnivel del mismo trayendo como consecuencia el libre funcionamiento de la puerta del baño ya que la misma no cierra con facilidad debido a al desnivel del mismo considerando que la misma no cuenta con vigas de riostre y corona

Características de la vivienda

- Techo de acerolit sostenido con soportes de hierro de 2 por 3 pulgadas
- Puertas y ventanas de hierro
- Paredes de bloque revestidas de cemento
- Piso de cemento con acabado pulido

Por tal razón la sala técnica de prevención e investigación de siniestro del cuerpo de bomberos y bomberas del Estado Portuguesa, considera como medidas de seguridad según lo observado, que la referida vivienda deberá ser inspeccionada por un ingeniero civil ya que será el encargado de determinar si amerita ser demolida o remodelada

CERTIFICACION: que se expide a solicitud de parte interesada, en la Estación Nº 2 Guanare Estado Portuguesa a los 29 días del Mes de FEBRERO del 2016.

TENIENTE (B) PRANCISCO PEREZ JEFE (E) DE LASER SECONE PREN

E INV. DE SAVIESTROS

JOSE CORDERO

LICENCIADO EN ADMINISTRACION DE

DESASTRE

BOMBERD JEAN CARLOS GUERRA INST**EATOR AO** TUANTE







CORONEL (B) EFRAIN PETAQUERO DIRECTOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL ESTADO PORTUGUESA GÚN DECRETO Nº1465-C DE FECHA 20/01/2016

Man 2016