






consigue recursos donde los incapaces se don "El hombre que pone el corazón en lo que hace

vencides"
FEDERICO II DE PROSE

INFORME FOTOGRÁFICO





Urb. Hato Modelo, calle principal. Guanare Edo. Portuguesa. III, 0257/2512212-2511057. Rif: G-20008197-0. Correo: proteccioncivilportuguesa.gob@gmail.com, Svitter: @peguanare



Gobierno Bolivariano de Venezuela

de Protección Civil y Administración de Desastros









'El hombre que pone el corazón en lo que hace ci

FEDERICO II DE PRUSO Guanare, 22 de Junio de 2016

C/A CASTAÑEDA REINALDO GOBERNADOR (E) DEL ESTADO PORTUGUESA.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, muy respetuosamente en la oportunidad de enviarle un saludo patriótico y revolucionario "CAMINO" A LA COMUNA".

La presente tiene como finalidad, hacerle entrega del informe de Inspección a una (1) Vivienda (RANCHO), ubicada en la carretera Principal Via Guerrilandia de la Familia Mejias Hidalgo, dicha familia se encuentra viviendo en altos riesgos.

Sin más a que hacer referencia me despido de Ustedes.

Atentamente:

Superv/Agrego.Abg.

Abogado Orlando

Director General de INPRADE PORTUGU

12:37 0.11 Urb. Hato Modelo, calle principal, Guanare Edo, Portuguesa, 111, 025; Rif: G-20008197-0, Correo: proteccioncivilportuguesa.gob/agmail.com











FEDERICO II DE PRUSI I

Nº 0159

PARA	C/A CASTAÑEDA REINALDO GOBERNADOR (E) DEL ESTADO PORTUGUESA.			
DEuentra	SUPERVISOR AGREGADO (C.P.E.P) MCS. ORLANDO PACHECO DIRECTOR GENERAL (E) INPRADEP			
ASUNTO	INFORME DE INSPECCION A VIVIENDA (RANCHO) UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL VIA GUERRILANDIA. MUNICIPIO GUANARE DEL ESTADO PORTUGUESA. JUNIO 2016			

FECHA DE LA INSPECCIÓN:

20 DE JUNIO DE 2016

OBJETIVO GENERAL DE LA INSPECCIONES DE RIESGO:

INFORME DE INSPECCION A VIVIENDA (RANCHO) UBICADA EN LA CARRETERA PRINCIPAL VIA GUERRILANDIA. MUNICIPIO GUANARE DEL ESTADO PORTUGUESA.


OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Estandarizar los criterios e información consignada, a través del instrumento.
- Inspeccionar visualmente reportando la apariencia general, tipos de defectos visibles, situación de los puntos más importantes de las viviendas.
 - Emitir recomendaciones técnicas.

INSPECTORES ACTUANTES:

Oficial III (PCAD) Lic. Félix Rondón. Oficial I (PCAD) Ing. María Romero.

Urb. Hato Modelo, calle principal, Guanare Edo. Portuguesa. Ilf. 0257/2512212-2511957 Rif: G-20008197-0, Correo: proteccioncivilportuguesa.gob@gmail.com, Twitter: @peguanare















"El hombre que pone el corazón en la que

FEDERICO II DE PRUSEI

TRABAJO DE INVESTIGACION DE CAMPO:


1. Demolición total de la vivienda (Demolición Mediana), GOVENIN MINDOR En el periodo de inspección ocular, se pudo distinguir las condiciones en que se encuentra la vivienda (RANCHO), presenta; Un área de Construcción de 6 m de Largo por 3m de ancho, paredes de guafas (caña brava) vigas y columnas de tipo (metálicas), losa de piso (tierra), electricidad superficial. Cabe destacar que el propietario, no cuenta con los recursos necesarios para construir una vivienda digna que les garantice la mejora de sus familias.

CLASIFICACION DE RIESGO: ALTO


Propietario (a):	José R. Mejias	C.I 25.159.69	Edad: 32 Años


Grupo familiar					
N°	Nombre y apellido	Cedula	Edad	Parentesco	
01	Adela Hidalgo	Sin Cedula	30 Años	Concubina	
02	Yusmary C. Mejias H.	31.412.407	12 Años	Hija	
03	Daniel Mejías H.	atternation -	11 Años	Hijo	
04	Adriana Mejlas H.		9 Años	Hija	
05	José Mejias H.		6 Años	Hijo	
06	Marianny Mejias H.		3 Años	Hija	
07	Yoneida Mejias H.	PARTY STATE	10 Meses	Hija	
80	Marilin Mejias H.	SEAL PROPERTY	10 Meses	Hija	

Urb. Hato Modelo, calle principal, Guanare Edo, Portuguesa. 311, 0257/2512212-251195 Rif: G-20008197-0, Correo: proteccioncivilportuguesa.gob@gmail.com. fwitter: @peguadan

















"El hombre que pone el corazón en lo que haci

FEDERICO II DE PRINT

RECOMENDACIONES:

- 1. Demolición total de la vivienda (Demolición Mediana) COVENIN MINDUR 1750-87.
- 2. Colocar relleno a nivel de un (01) metro y compactar.
- 3. Proveer UNA (01) vivienda digna que cuente con los servicios básicos. Art 82 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
- Diseño de Estructuras Sismo Resistentes. NORMA COVENIN 1756.
- Distribución de espacios de manera adecuada.
- 6. Mejor manejo o empleo de materiales a la hora de construcción. COVENIN-MINDUR 2002-88.

ATENTAMENTE

OR AGREGADO (C.P.E.P) MSC. ORE

DIRECTOR SENERAL ENCARGADO INP

SEGUN DECRETO Nº. 1465-D DE FECHA 20 DE

Urb. Hato Modelo, calle principal, Guanare Edo. Portuguesa, 11f. 0257/2512212-2511957. Rif: G-20008197-0, Correo: proteccioncivilportuguesa.gob@gmail.com, bvitter: @peguanare

TON CIVIL YAC

