


### PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



### REALIZACION DE LA EVALUACION DE DAÑOS Y ANALISIS DE NECESIDADES (EDAN)





Tal 3440 notificación

# REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CONSEJO COMUNAL TRINIDAD DE RIO VIEJO PARROQUIA CAÑO DELGADITO DEL MUNICIPIO PAPELON RIF.: J-29950731-8

CIUDADANO
GOBERNADOR DEL ESTADO PORTUGUESA
Su Despacho.-

La presente es para notificarle de la problemática que se esta presentando en nuestra comunidad, tenemos 12 familias afectadas, 05 inundadas y 07 incomunicadas, donde también tenemos pérdidas de los siguientes rubros:

- Tomate 4000 plantas
- Maíz 03 hectáreas
- Plátano 02 hectáreas
- Yuca 01 hectárea
- Pasto 30 hectáreas

Nuestra comunidad en general espera su pronta ayuda.

Atentamente,

JUAN PADILLA C.I. 10.723.067

VOCERO PRINCIPAL DE COMITÉ DE TIERRA RURAL

Teléfono 0424 - 521.64.79





#### PROTECCIÓN CIVIL ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



#### FECHA DE LA INSPECCION:

13 - 07 - 2016 ción Cicular se pude constatar que motivado a las fuertes

HORA: 2:00 HLV del Callo Seco y el Dressije de la Caresena. Los cintes ao

OBJETIVO GENERAL DE LA INSPECCION: do la Obstrucción de la via de Penetración Agricola, un

Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) granular y et agus pass por exclina de la cerretent imposibilitando et

#### **OBJETIVOS ESPECIFICOS:**

encia la Alectación de 13 - Familias que Estandarizar los criterios e información consignados, a través del instrumento (planilla de inspección de riesgo), a ser utilizado en la elaboración del informe de evaluación de riesgo

Ocurtos útimamente se la Zena ocusionaren el

enrahundovin Statue v Sedimentedón.

10 - 5

Emitir Informe Técnico

Recomendar alternativas de solución

#### INSPECTORES ACTUANTES:

Oficial Supervisor II (PCAD) Ovidio Mejias Oficial I (PCAD) José altuve Oficial I (PCAD) Jehova Pérez

#### REPRESENTACION DEL CONSEJO COMUNAL PRESENTE EN LA INSPECCION: BONSEJO COMUNA

Carlos Rodríguez, Ci: 13.226.154, Vocero Principal

Juan Padilla, Ci: 10.723.067, Vocero Comité de TierraCOMITE DE TI

> Carlos Oviedo, Ci: 10.088.222, Habitante de la Comunidad-

#### LINDEROS DEL CASERIO RIO VIEJO:

NORTE: Carretera Via la Capilla

SUR: Rio Guanare

ESTE: Finca de Cesar Campin **OESTE: Fincas mis Querencias** 



### PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



#### TRABAJO DE INVESTIGACION DE CAMPO:

En la Inspección Ocular se pudo constatar que motivado a las fuertes Precipitaciones Ocurridas últimamente en la Zona ocasionaron el desbordamiento del Caño Seco y el Drenaje de la Quesera. Los cuales se encuentra Obstruidos por abundante Maleza y Sedimentación.

- > Ocasionando la Obstrucción de la vía de Penetración Agricola, un aproximado de 1 kilómetros. Se comprobó la ausencia de material granular y el agua pasa por encima de la carretera imposibilitando el paso de Vehículos.
  - Lo misma Trajo como consecuencia la Afectación de 13 Familias que dando desglosada de la Siguiente Manera:

Adultos Mayo	res -	Adultos M - F	Apr.	Adolecentes M - F	94	Niños M - F
0 - 1	00.3516	17 - 12		6.4	•	7 - 11

Total Personas Afectadas: 58

#### PERDIDAS:

	III Zangeld Person	
RUBRO Y PASTOS	CANTIDAD X HECTAREA	
TOMATE	4000 PLANTAS	
MAIZ	3 Hectáreas	
PLATANO	2 Hectáreas	
YUCA	1 Hectarea	
PASTOS ARTIFICIAL	30 Hectáreas	



### PROTECCIÓN CIVIL ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



CLASIFICACION DE RIESGO: Alto PECTADA

RECOMENDACIONES: Dirigirse a los Organismos en Competencia (Alcaldia, Gobernación del Estado Portuguesa, Esinsep, u Empresa Privada) para Canalizar Mejoramiento de la via de Penetración, así como limpieza y Canalización de Caño Seco y las Queseras.

ANEXO: Informe Fotográfico

Supervisor II (PCAD) Ovidio Mejias Coordinador de la Zona Estratégica Nro. 05 para la atención de Emergenci Y Desastre Guanarito - Papelón Resolución nro.033-08-2015

PC PORTUGUESA RESIDENCE OF DESARRIAN PROPERTY OF DESARRIAN PROPERT

Oficial I José Altuve Inspector Actuante Guinarito

Oficial i Jenova Pérez Inspector Actuante

Guariarito



### PROTECCIÓN CIVIL Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



## INSPECCION POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCION CIVIL A LA ZONA







#### PROTECCIÓN CIVIL ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES



RECORRIDO CON LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO COMUNAL Y HABITANTES DE LA COMUNIDAD



