



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

F5
Tesa

ORDEN DE SERVICIO No.:

68961

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

FECHA:

05/08/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: MISMO

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: González Abreo Mariana Nahum

Solicitud de Visita: PREVENTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: 2do Mantenimiento Preventivo

Contrato: 050GYR019N09125-023-00

Reparacion Efectuada:

Se realiza 2o mantenimiento preventivo al equipo de ultrasonido el cual se encuentra trabajando en condiciones óptimas, que consta de lo siguiente: Limpieza general con aire a presión. Revisión de funcionamiento de ventiladores y paneles de control. Limpieza de teclado, controles manuales y track ball. Limpieza y revisión de pantallas. Revisión de errores lógicos y limpieza de archivos. Revisión de niveles de voltaje DC y rizados AC de la fuente. Limpieza, revisión del estado físico y calidad de imagen de transductores. Limpieza y revisión de funcionamiento de impresoras. Revisión de las preselecciones de estudio y calidad de imagen en todos los modos. Verificación de transmisión de imágenes en red. Limpieza externa con solución desinfectante.

Se informa al usuario respecto a que la limpieza de los transductores deberá ser con paño de algodón húmedo para conservar el buen estado de la lente. Y en cuanto al cuidado de los transductores de deberán evitar golpes para no generar ruptura de los cristales, y evitar pisar los cables o tensarlos en exceso. Es necesario recordar que en caso de daño a transductor por mal uso será necesario enviar cotización correspondiente para su reemplazo. Se ofrece curso de capacitación y no es requerida por el personal a cargo. Se realizan pruebas de funcionamiento y el equipo queda operativamente apto, para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%. No se utilizaron refacciones

Consumibles:

KIT DE MANTENIMIENTO: -Toallas limpiadoras, limpiador de superficies y pantallas
-Microfibra, -Guantes de látex

Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
05/08/2025	09:00:00	17:00:00

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Total de Horas:

8 x 1 Ing's=8 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
05 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Costo refacciones:

Costo total servicio:

I.V.A.:

Costo total servicio:

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma:

Dr. Alejandra Lucero Martínez Rivera

Nombre:

Jefatura de Imagenología HGR1

Fecha:

05/08/2025

Firma:

Nombre:

González Abreo Mariana Nahum

Fecha:

05/08/2025

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

ORDEN DE SERVICIO No.:

68961

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

FECHA:

05/08/2025

Cliente:	Hospital General Regional No.1	Colonia:	Tercera Etapa Rio Tijuana
Dirección:	Canadá No.16801	Estado:	Baja California
Ciudad:	Tijuana		
Solicitado por:	MISMO	Telefono:	(664)660-9160
Recibido por:	González Abreo Mariana Nahum	Solicitud de Visita:	PREVENTIVO POR CONTRATO
Equipo/No. de Serie:	SSA-550A / NEMIO 10	M4615114	
Falla Reportada:	2do Mantenimiento Preventivo	Contrato:	050GYR019N09125-023-00

RUTINA DE MANTENIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

UNIDAD PRINCIPAL.

- 1.- LIMPIEZA GENERAL USANDO AIRE A PRESIÓN.
- 2.- LIMPIEZA DE LOS FILTROS DE AIRE DE LA UNIDAD.
- 3.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS VENTILADORES.
- 4.- REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES DE CONTROL.
- 5.- LIMPIEZA DE LOS TECLADOS Y CONTROLES MANUALES.
- 6.- LIMPIEZA DEL TRACK BALL.
- 7.- LIMPIEZA CON LIMPIADOR A LAS PANTALLAS DE SISTEMA.
- 8.- LIMPIEZA DE LOS LENTES DE LASER EN LA UNIDAD DE GRABADO DEL CD.
- 9.- REVISIÓN DE ERRORES LÓGICOS ALMACENADOS EN LA UNIDAD.
- 10.-LIMPIEZA DE ARCHIVOS BASURA Y TEMPORALES DE LAS UNIDADES DE ALMACENAMIENTO DE DATOS.
- 11.-REVISIÓN DEL NIVEL DE VOLTAJE DC Y SUS RISO DE AC, EN CADA UNA DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN.

TRANSDUCTORES.

- 12.-LIMPIEZA DE LOS TRANSDUCTORES.
- 13.-REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DE LOS TRANSDUCTORES.
- 14.-REVISIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN GENERADA CON CADA UNO DE LOSTRANSDUCTORES.

PERIFÉRICOS.

- 15.-LIMPIEZA DE LAS IMPRESORAS CON AIRE A PRESIÓN.
- 16.-REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS.
- 17.-LIMPIEZA DEL LA UNIDAD RESPALDO DE ALIMENTACIÓN.
- 18.-REVISIÓN DE FUNCIONALIDAD DE LA UNIDAD DE RESPALDO DE ALIMENTACIÓN.

SISTEMA.

- 19.-REVISIÓN DE LAS PRESELECCIONES DE ESTUDIO.
- 20.-REVISIÓN DE LA CALIDAD DE IMAGEN EN TODOS SUS MODOS Y POSIBLE RUIDO EL ELLA.
- 21.-VERIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE IMÁGENES EN TODOS SUS MODOS Y POSIBLE RUIDO EL ELLA.

EL EQUIPO SE ENTREGA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR LAS FUNCIONES PARA LAS QUE FUE DISEÑADO.

Recibí de Conformidad

Entregado

Firma:
Nombre: Mariana Nahum
Fecha: 05/08/2025

Firma:
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 05/08/2025

SI ☒ N.A. ☐

INSTITUTO MEXICANO
DE SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
05 AGO 2025

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

SI ☒ N.A. ☐

SI ☒ N.A. ☐

SI ☒ N.A. ☐

SI ☒ NO ☐

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1





TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL.: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

ORDEN DE SERVICIO No.: **68961**
FECHA: 05/08/2025


REPORTE DE SERVICIO: **ULTRASONIDO TOSHIBA**

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana
Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California


Solicitado por: MISMO
Recibido por: González Abreo Mariana Nahum
Solicitud de Visita: PREVENTIVO POR CONTRATO
Telefono: (664)660-9160

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10
Falla Reportada: 2do Mantenimiento Preventivo
Contrato: 050GYR019N09125-023-00
M4615114

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECORD
05 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



Recibí de Conformidad

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivers
Médico Radiólogo
Firma de la Conservación HGR1
Cen. 9524465

Firma: _____
Nombre: _____
Fecha: 05/08/2025

Firma: _____
Nombre: González Abreo Mariana Nahum
Fecha: 05/08/2025