



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GOBERNADOR JOSE GUADALUPE COVARRUBIAS No. 78, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO, C.P. 11850, CDMX, TEL.: 55 5241-1330 AL 39

PRO-30-A

Tesa
REPORTE DE SERVICIO:

ULTRASONIDO TOSHIBA

ORDEN DE SERVICIO No.:

9,567

FECHA:

69368

22/09/2025

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Ing. Carlos Ramírez

Telefono: (664)660-9160

Recibido por: Leal Ronco Roberto

Solicitud de Visita: CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10

M4615114

Falla Reportada: Imagen borrosa

Contrato: 050GYR019N09125-023-00

Reparacion Efectuada:

Se realiza la revisión del equipo de ultrasonido encontrando que la calidad de imagen se ve disminuida, esto debido a que la pantalla se presenta en color rosa.


Después de la revisión, se detecta un falso contacto en el conector del cable que llega a la pantalla LCD, se ajusta y se adhiere el conector antes mencionado con ayuda de pegamento especial de tal manera que no se vuelva a presentar dicho problema, con lo anterior se elimina la falla reportada.

Se realizan pruebas y el equipo se entrega operativamente apto para realizar el trabajo para el cual fue diseñado, al 100%.

Consumibles:



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Duración del Servicio:

Fecha	Inicio	Fin
22/09/2025	09:00:00	13:00:00

Total de Horas:
4 x 1 Ing's=4 Hrs. Totales

Refacciones Utilizadas:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Costo refacciones:
Costo total servicio:
I.V.A.:
Costo total servicio:

Recibí de Conformidad

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Entregado

Firma:

Nombre:

Fecha:

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Tel. 980502
IMSS Mat. 98024465

Firma:

Nombre:

Fecha:

Leal Ronco Roberto

22/09/2025

El ingeniero que efectuó el servicio esta autorizado a cobrar el importe arriba señalado.

CLIENTE



TELECOMUNICACION Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
GOB. JOSÉ GUADALUPE COVARRUBIAS No.78 COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC
DELEG. MIGUEL HIDALGO C.P. 11850 MEXICO D.F. TEL: (55) 52-41-13-30 FAX: 52864341

Canon
CANON MEDICAL SYSTEMS
OFFICIAL DISTRIBUTOR

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

REPORTE DE SERVICIO: ULTRASONIDO TOSHIBA

9.567

FECHA: 22/09/2025

69368

Cliente: Hospital General Regional No.1
Dirección: Canadá No.16801
Ciudad: Tijuana

RECIBIDO
22 SEP 2025

Colonia: Tercera Etapa Rio Tijuana
Estado: Baja California

Solicitado por: Ing. Carlos Ramírez
Recibido por: Leal Ronco Roberto



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1






Teléfono: (664)660-9160
CORRECTIVO POR CONTRATO

Equipo/No. de Serie: SSA-550A / NEMIO 10
Falla Reportada: Imagen borrosa

M4615114
Contrato: 050GYR019N09125-023-00

FOTOGRAFÍAS DEL SERVICIO:



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Entregado

Firma:

Nombre:

Fecha:



Dr. Alejandro Lizero Martínez Rivera
Jefe de Imagenología HGR1
Med. Esp. 11980592
Mat. 98024465

Firma:

Nombre:

Fecha:

Leal Ronco Roberto

22/09/2025