





ORDEN DE SERVICIO

MC72000768

CONS

FECHA: 29-01-25		NO. REPORTE: 2572-016		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1				GARANTÍA DE SERVICIO: ☐		PREDICTIVO: ☐ SERVICIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA: ☒		REFACCIÓN: ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 040T00923-262		COTIZACIÓN:		DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ FALLA REPORTADA: <u>NO enciende</u>							
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR TARJETA BCD							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE		MARCA: ATMOSCAR		MODELO: ADVENTUM		NO. SERIE: AP17-1496	
NO. INVENTARIO: NA		SOFTWARE: 6.4.1		UBICACIÓN FÍSICA: <u>Taller</u>			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: <u>Neonatal</u>			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
						NO. DE INVENTARIO:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA TARJETA BCD DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACION Y FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: <u>PA-18-5524063</u>							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente lavados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				FUNCIONANDO AL 100% ☒			
				FUERA DE SERVICIO ☐			
				NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:		
1		Tarjeta BCD	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO: 29-01-25		NOMBRE COMPLETO: Dra. Claudia C. Osuna Saucedo		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Médico Pediatra		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRÍCULA: IMSS 11041276		NO. DE MATRÍCULA: IMSS 11041276		NO. DE MATRÍCULA: IMSS 11041276		NO. DE MATRÍCULA: IMSS 11041276	
FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25		FECHA: 29-01-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1496

O.S.: MC72000768

CONTRAT


O:

040T00923-262

FOTO NO. SERIE



FOTO DURANTE



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980