

ORDEN DE SERVICIO

MC72000769

CONS

FECHA: 29/01/2025	NO. REPORTE: 2572-017	NO. DE INGRESO:	NO. BITACORA: 65566
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		GARANTÍA DE SERVICIO: ☐	PREDICTIVO: ☐ SERVICIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐		GARANTÍA DE VENTA: ☒	REFACCIÓN: ☐
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 040T00923-262	COTIZACIÓN:	DIAGNÓSTICO: ☐
		ASESORÍA: ☐	
		CAPACITACIÓN: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE: ☐	LUGAR DE SERVICIO: ☒
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		REFACCIONES: ☐	EN SITIO: ☐
CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐	EMPRESA: ☐
REPORTO FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		FALLA REPORTADA: 	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: 	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR TARJETA DE BASCULA			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA DE BASCULA DAÑADA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: CUNA DE CALOR RADIANTE	MARCA: ATMOSCAR	MODELO: ADVENTUM	NO. SERIE: AP17-1488
NO. INVENTARIO: NA	SOFTWARE: 6.5.2	UBICACIÓN FÍSICA: Taller	
HORAS DE USO EQUIPO: NA	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Neonatal	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	MARCA: 	MODELO: 	NO. DE SERIE:
NO. DE INVENTARIO: 			
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO, SE DIAGNOSTICA TARJETA DE BASCULA DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE VERIFICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.			
ID/NÚMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: RA-18.5329063			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente lavados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:			
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1		Tarjeta de bascula	
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
29/01/2025	Dra. Claudia C. Osuna Sal.	Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	CONSERVACIÓN
	Médico Pediatra	SubjeFE de Conservación	H.G.R. No. 1
	TEL: 11043156	H.G.R. No. 1	TIJUANA, B.C.
	C.P. 496430	29074980	
	PUESTO: Coordinación de		
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio Matsunaga Matsunaga	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:	NO. DE MATRÍCULA:
FECHA:	FECHA:	FECHA:	FECHA:
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: AP17-1488

O.S.: MC72000769

CONTRATO:

040T00923-262


FOTO NO. SERIE



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
29 FNE 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



FOTO DURANTE



SELLO UNIDAD MÉDICA:



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMEDICINA

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 09024980