



MC72000894

CONS: 2313

FECHA 76/06/25		NO. REPORTE 125-0036		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN: NA				ASESORÍA: ☐			
				CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				ACCESORIOS: ☐			
REPORTO FALLA: ING. CARLOS RAMÍREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO Y TURBINAS PRESENTAN FUGA AL ENCENDERSE				LUGAR DE SERVICIO: EN SITIO: ☒			
				EMPRESA: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FUGA INTERNA	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS DAÑADOS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT06056	
NO. INVENTARIO: 202160033612		SOFTWARE: 03.02.01		UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA			
HORAS DE USO EQUIPO: 17050		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIATRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: 17025							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA SOLENOIDE DE SEGURIDAD Y VALVULA DE 3 VIAS DAÑADOS POR LO CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE UVT, OVP Y ESTRÉS.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				☒ FUNCIONANDO AL 100% ☐ FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIAL			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	2021-N	VALVULA DE TRES VIAS	N/A				
1	EV-3M-24	SOLENOIDE DE SEGURIDAD	N/A				
FIRMA:				FIRMA:			
Jonathan Bautista				M. Alfonso Martínez Fernandez			
							
NOMBRE COMPLETO:				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González			
PUESTO:				PUESTO: Subjefe de Conservación			
NOMBRE COMPLETO: Jonathan Miguel Bautista Gerae				NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1			
NO. DE MATRÍCULA:				NO. DE MATRÍCULA:			
FECHA				FECHA			
REALIZÓ EL SERVICIO				USUARIO Y/O RESPONSABLE			
JEFE DE CONSERVACIÓN				JEFE DE BIOMÉDICA			

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


SERIE: CAT06056

ORDEN DE SERVICIO: MC72000894

CONS:

2313

ANTES 2



Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1




DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
 DEL SEGURO SOCIAL
 16 JUN 2025
 CONSERVACIÓN
 HGR No. 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
 H.G.R. No. 1
 TIJUANA, B.C.

SELLO UNIDAD MÉDICA:



Carlos Osvaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA