

MC72000961


CORIS: 2318

FECHA: 13-06-25	NO. REPORTE: 125-0040	NO. DE INGRESO:	NO. BITACORA: 83275
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO.:	CORRECTIVO:
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		N/A	PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		GARANTÍA DE SERVICIO ☐	REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐
TEL: 6646270963		GARANTÍA DE VENTA ☐	DIAGNÓSTICO ☐
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00 COTIZACIÓN:		ASESORÍA ☐	
		CAPACITACIÓN ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		SUMINISTROS DE:	LUGAR DE SERVICIO:
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		REFACCIONES:	EN SITIO: ☒
REPORTO FALLA:		ACCESORIOS:	EMPRESA: ☐
FALLA REPORTADA:			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:	SI: ☐	NO: ☒	ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: EQUIPO NO ENCIENDE.
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE TARJETA FUENTE, BANCO DE BATERIAS Y CELDA DE O2.			
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA FUENTE, BANCO DE BATERIAS Y CELDA DE O2.			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR PEDIATRICO ADULTO	MARCA: VYAIR MEDICAL	MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND	NO. SERIE: CAT06355
NO. INVENTARIO: 202100033616	SOFTWARE: 03.02.01	UBICACIÓN FÍSICA: INHALOTERAPIA	
HORAS DE USO EQUIPO: 11749	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO:	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO:	
HORAS DE USO TURBINA: 78	N/A	PEDIATRICO ADULTO	
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA FUENTE, BANCO DE BATERIAS Y CELDA DE O2 DAÑADOS, LOS CUALES SE PROCEDEN A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE UVT, OVP Y DE SERVICIO. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DEL EQUIPO.			
ID/NUMERO DE SERIE: EQUIPO DE MEXICO 019011 0005028.			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deberán previamente ser limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
AUMENTO DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
CONSERVACIÓN DE ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):		SELLO DE LA UNIDAD MEDICA O REFERENCIA:	
CANT.	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
4	RC21542GP	BATERIA DE 12V	N/A
1	PSR-11-75-K54	CELDA DE OXIGENO	N/A
1	16351A	TARJETA FUENTE	N/A
FIRMA:		FIRMA:	
Luis Carlos Avila Salazar		Gtz. Huante Abraham Israel	
13-06-25		Inhaloterapeuta	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
ING. LUIS CARLOS AVILA SALAZAR		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO:		Subjeefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA:		H.G.R. No. 1	
FECHA: 13/06/25		Mat 99024980	
USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN	
REALIZÓ EL SERVICIO		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: **CAT06355** ORDEN DE SERVICIO: MC72000961 CONS: 2318


ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
PEJUA, B.C.

IMSS Mat 99024980

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA