




FECHA		NO. REPORTE I25-0460		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL: (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO:		CORRECTIVO	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTIA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTIA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR01SN09125-019- COTIZACIÓN: NA		ASESORIA:		DIAGNÓSTICO ☐	
		00		CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANÁ 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANÁ, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES:		EN SITIO: ☒	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ FALLA REPORTADA: .				ACCESORIOS:		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI ☐ NO ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDE A REEMPLAZAR TARJETA MAIN							
DIAGNOSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA TARJETA MAIN DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203921	
NO. INVENTARIO: 20200006751		SOFTWARE: 6.0.2100.0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 4302.3		OPCIONES DE EQUIPO/MODULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA TARJETA MAIN DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE ESTRES Y SERVICIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. SE REALIZA LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.							
ID. NUMERO DE SERIE EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-14, 68105028; PA-17, 5410702							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100% EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):						SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:	
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	030-500-060	Tarjeta Main					
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
							
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Ing. Rafael Sánchez Cordara		EJP. Cecylia Ines		Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
Ing. Rafael Sánchez Cordara		EJP. Cecylia Ines		Subjefe de Conservación			
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
FECHA		FECHA		FECHA		FECHA	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203921	ORDEN DE SERVICIO: MC72001011	CONS: 2064

ANTES 2




Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



DURANTE 1



INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL
RECIBIDO
07 AGO 2025
CONSERVACIÓN
HGR No. 1



DESPUÉS 1



GRUPO SIM		ETIQUETA DE GARANTIA
S/N: 200366		
DATOS DE LA EMPRESA		
EMPRESA: SERVICIOS DE INGENIERIA EN MEDICINA S.A. DE C.V.		
DOMICILIO: CALZADA DE TULAHUATL 479 COL. ALAMOS		
C.P. 63100 CIUDAD DE MEXICO		
TELÉFONOS: 55-4241121 / 55-9111371		
CONTRATO	050GYR019N09125-019-00	NÚM. DE SERIE: MB203921
CORREO ELECTRÓNICO: info@gruposim.com		
CONTECNICO INGENIERO: <u>Ing. Rafael Sanchez Cordova</u>		
FECHA DE INICIO DE LA GARANTIA Y SERVICIO: <u>Abril 2026</u>		
ORDEN DE SERVICIO	0710815	TIPO DE SERVICIO: MC

SELLO UNIDAD MEDICA



NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA
Carlos Aguilar
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 0074980