



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovall Jalme No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
JAC2116.11

16824003

WO-18362499

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	1430
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	ARCO EN C
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	OEC 9800
Localidad:	TIJUANA	Serie:	OEC820745
		SID GE:	OEC820745

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	21-ene-26	11:00	21-ene-26	15:00
Fin del servicio: 21 de enero de 2026				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Se realiza reemplazo de L-arm completo debido a freno flip-flop no funcional. Se realizan pruebas de funcionamiento posteriores al servicio. El equipo queda funcionando correctamente.

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	2025704

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
FRENO DE BRAZO NO FUNCIONAL	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
		No Aplica

Servicio realizado de acuerdo a documento:

00-881795-03

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%

SI ✓
SI ✓

RECEBIDO
21 ENE 2026

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	No. Orden / No. de GON
1	00-880821-01	107958034

Sello de Unidad

Clave Presupuestal

0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas de aceptación y Visto Bueno:

Juan Alejandro Cervantes N.A.B.C.

Nombre completo

Rojelio Marroquin Romero
Jefe de Anestesiología
Mat: 11532416
Hospital General Regional
No. 1

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat: 99024980
Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>



GE Healthcare

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
del Anáhuac, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 200 111
Correo: imss@gehealthcare.com

21 ENE 2026

Dependencia: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OASD / UMAE: BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica: HGR No. 1
Localidad: TIJUANA

A
N
T
E
R
S
I
V
I
D
C
I
OD
U
R
A
N
T
E
E
LD
E
S
P
U
R
É
V
I
C
I
O

No. Contrato: 050GYR019N09125-011-00
SID GE: OEC820745
Equipo: ARCO EN C
Modelo: OEC 9800
Serie: OEC820745

No. De Orden


No. de caso

No. de WO

Reporte fotográfico
JAC2116.11

16824003

WO-18362499



Observaciones

Clave Presupuesta

0205 0214 2902

H.G.P. No.1

Firmas y sello de Conformidad

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Juan Alejandro Cervantes

Nombre y Firma

Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Jefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

Nombre y Firma

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>