




GOBIERNO DE
MÉXICO



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA REGIONAL BAJA CALIFORNIA
HOSPITAL GENERAL REGIONAL NO.1
CONSERVACIÓN



MANTENIMIENTO PREVENTIVO

EQUIPO:
MARCA:
MODELO:
NO DE SERIE:
UBICACIÓN:

MONITOR DE SIGNOS VITALES
WELCH ALLYN
CSM 75CT
100032034920
2DO PISO,
HOSPITALIZACIÓN

FECHA:

05/03/2026

SERVICIO EFECTUADO

- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
- REEMPLAZO DE CABLE DE SPO2.
- REEMPLAZO DE BRAZALETE NIBP.
- PRUEBA DE BUEN FUNCIONAMIENTO.

MATERIAL UTILIZADO

- AGENTE ANTIBACTERIAL.
- PAÑO DE LIMPIEZA.
- SPRAY HOSPITALARIO.

OBSERVACIONES

SE REALIZA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRESPONDIENTE.

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE PARA LO QUE FUE DISEÑADO.

Edna Solene Rosales Vega

Edna Solene Rosales Vega
Enf. Jefa de piso
Mat. 99025260

Carlos Oswaldo Ramirez Gonzales
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
M. 1000220000

TÉCNICO ASIGNADO

JEFE DE SERVICIO

SUBJEFE DE CONSERVACIÓN

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

