

Orden de servicio

404100678561

Equipo	Numero de Serie
RESONANCIA MAGNETICA	157023

Nombre del cliente : HGR No.1
Localidad : TIJUANA
Teléfono :

Modelo : MAGNETOM AVANTO DOT No. De Contrato: 019GYR019N1824-014-00
Descripción de Falla / : ESCANER NO ENLAZA
Tipo de Servicio : MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Nombre del CSE : ALEJANDRO BOLADO CULEBRO

Mano de Obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo				Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Desde	Hasta	Normal	Extra	
23	1	2025		08:00	08:30	00:00	0.5	08:30	22:00	9.0	4.5	12:00
			TOTALES				0.5			9.0	4.5	12:00


Materiales

Item	Cantidad	Cód.. Material	Descripción	Número de Remisión
1, 6		10683618, 7563021,	dV Star D4, D100 - Rectifier Board	
2		5727297	Cable assembly	
3		7562981	D60 - CAN/Service	
4		7562924	D10 - DAC board	
5		10683629	Input/output board AMC IO D20	

Trabajo Realizado

Se realiza reemplazo de refacciones mencionadas.
Se realiza pruebas de funcionamiento pero el error persiste.
Se guarda el save log del equipo para continuar con la escalación.

Ubicación del equipo en la unidad: Imagenología
No. de inventario: 20460053027
Equipo fuera de servicio



Trabajo Terminado () Si (X) No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales en esta planilla para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del Cliente

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE

Área usuaria

Oficina de Biomédica y/o conservación

ALEJANDRO BOLADO CULEBRO
Nombre/fecha/firma

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefe de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465
IMSS

Carlos Oswaldo Ramírez González
Nombre/fecha/firma
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

M-F-SCM-42
(04.14)

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

29/01/2025