

Equipo <i>Magnetom Avanto</i>	Número de Serie <i>157023</i>
----------------------------------	----------------------------------

Nombre del cliente : *HGR No 1*
Dirección : *TIJUANA*
Teléfono :
No. de cliente :
Doc. de ventas : *Contrato: 019637019N1824-01400*

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
13 MAY 2025

Modalidad : *RESONANCA MAGNETICA*
Descripción de Falla : *CAMBIO DE REFACCIONES*
Tipo de Servicio : *CORRECTIVO*
Nombre CSE / APPS : *JOSE ALEJANDRO ESTRADA GARCIA*

CONSERVACIÓN
HGR No. 1

Mano de obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo					Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Act.	Desde	Hasta	Normal	Extra	
13	05	2025	TRAV	6:00	7:00	/	1:00	062	7:00	8:00	/	1:00	
TOTALES													

Materiales

Ítem	Cantidad	Número de Material	Descripción
1	1	7562924	D20 DAC Board
2	1	7562940	D20 - REGULATOR BOARD
3	1	8346116	Accessory for torque wrench
4	1	8345803	Torque wrench 20-50 mm
5	1	3096260	10 TC Vega 650



Trabajo realizado:
**Se realiza cambio de refacciones y se corren pruebas de Tuncub y QA para calibrar piezas nuevas.*
**El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.*
**Se realiza ETDUTEST y platina de pines acillos al equipo*
 Ubicación: *Imagenología* Proveedor: *0000109219*
 Inventario: *20160053027*

Status del equipo: *Fue enviado Correctamente* Trabajo terminado ☒ Si ☐ No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del cliente:
 Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1

Recibimos/a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE / APPS

Área usuaria
 Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
 Médico Radiólogo
 Jefatura de Imagenología HGR1
 Ced. Esp. 11980592
 IMSS

Ing. Javier Zayas Villalobos
 Oficina de Biomedicina y conservación
 Jefe de Conservación
 Hospital General Regional No. 1
 Mat. 99020041
 IMSS

Nombre / fecha / firma


Nombre / fecha / firma

Nombre / fecha / firma / sello

Equipo <i>Maqueta de mano</i>	Número de Serie <i>157023</i>
----------------------------------	----------------------------------

Nombre del cliente : *HGR 1b 1*
Dirección : *TIJUANA*
Teléfono :
No. de cliente :
Doc. de ventas :

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



Modalidad : *REPARACIÓN DE EQUIPO - 01/00*
Descripción de Falla : *CAMBIO DE REFACCIONES*
Tipo de Servicio : *CONSTRUCTIVO*
Nombre CSE / APPS : *JOSÉ ALEJANDRO CONTRA GARCÍA*

Mano de obra

Fecha			Horas de Viaje					Horas de Trabajo					Total
Día	Mes	Año	Act.	Salida	Llegada	Viaje	VFJ	Act.	Desde	Hasta	Normal	Extra	
13	05	2025	MAV	6:00	7:00	/	1:00	002	7:00	8:00	/	1:00	
TOTALES													

Materiales

Ítem	Cantidad	Número de Material	Descripción
1	1	7562924	D20 - DAC Board
2	1	7562940	D20 - REGULATOR BOARD
3	1	8396116	Accessories for torque wrench
4	1	8395803	Torque wrench 20-50 mm
5	1	3096260	Ac-TC Vega 650



Trabajo realizado:

Se realiza cambio de refacciones y se hacen pruebas de funcionamiento y QA para calificar piezas nuevas.
** El equipo queda operativamente apto para realizar el trabajo para lo que fue diseñado al 100%.*
Obs: Realizar el mantenimiento y platón de TP. Proceder a los al equipo
Inventario: 20160053077.

Status del equipo: *Fundamentalmente Correctamente.* Trabajo terminado (X) Si () No

Garantía: Los servicios de mano de obra y refacciones tienen una garantía a partir de la fecha de realización de 30 días calendario.

En caso de no poder obtener inmediatamente la firma autorizada y sello del cliente en este comprobante nos reservamos el derecho de facturar los gastos de viajes adicionales que se ocasionarán para conseguirlos.

Estoy de acuerdo en que una vez terminado el trabajo y recibidos los servicios ejecutados por Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. se facture el importe correspondiente a los datos indicados para horas trabajadas, horas y gastos de viaje, refacciones y otros materiales derivados de este reporte para su pago en base a condiciones contractuales.

Comentarios del cliente:

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Recibimos a satisfacción los trabajos y materiales relacionados en este reporte y aceptamos su facturación cuando aplique.

CSE / APPS

Dra. Alejandra Lucero Martínez Rivera
Médico Radiólogo
Jefatura de Imagenología HGR1
Ced. Esp. 11980592
Mat. 98024465
IMSS

Ing. Javier Zamora Villalobos
Jefe de Conservación
Hospital General Regional No. 1
Mat. 99020041
IMSS

Nombre / fecha / firma

Nombre / fecha / firma

Nombre / fecha / firma / sello