


MC72000906

CONS: 2064


FECHA 16/06/25		NO. REPORTE I25-0048		NO. DE INGRESO NA		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO:	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO		PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:				GARANTÍA DE VENTA		REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA		ASESORÍA:		DIAGNÓSTICO ☐	
		00		CAPACITACIÓN:			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA , C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: REFACCIONES:		LUGAR DE SERVICIO:	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ		CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS:		EN SITIO: ☐	
REPORTÓ FALLA: ING. CARLOS RAMIREZ		FALLA REPORTADA: FALLA EN CELDA DE OXÍGENO				EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CONCENTRACION DE O2 BAJO.	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZA CELDA DE O2 DAÑADA.							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA.							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: BELLAVISTA 1000		NO. SERIE: MB203921	
NO. INVENTARIO: 202000006251		SOFTWARE: 60-2100-0		UBICACIÓN FÍSICA: UCI			
HORAS DE USO EQUIPO: 9348.7h		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: NEONATAL, PEDIATRICO, ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE O2 DAÑADA, LA CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP Y DE ESTRES.							
16 JUN 2025							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-10, BB101932							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO. PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NÚMERO:			
				Clave Presupuestal: 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		FUNCIONANDO AL 100% ☒					
		FUERA DE SERVICIO ☐					
		NO SE REALIZA SERVICIO ☐					
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):				SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE				
1	PSR-11917-M	CELDA DE O2	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE COMPLETO: Norman Andres Larios Fimbres		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez	
PUESTO: Jefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación		PUESTO: Subjefe de Conservación	
NO. DE MATRICULA: 16106125		NO. DE MATRICULA: 99022410		NO. DE MATRICULA: 99022410		NO. DE MATRICULA: 99022410	
FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25		FECHA: 16/06/25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB203921	ORDEN DE SERVICIO: MC72000906	CONS: 2064


ANTES 2



DURANTE 1



DESPUÉS 1



CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1

SELO UNIDAD MEDICA:

Carlos Osvaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 H.G.R. No. 1
 IMSS - Mat 90024980
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA