

MC72001010

FECHA: 03/10/2025		NO. REPORTE: 125-0662		NO. DE REGISTRO		NO. DE ATENCIÓN	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE HOSPITAL: (Nombre completo sin abreviaturas): DEL ECUADOR BAJA CALIFORNIA HOSPITAL GENERAL REGIONAL No. 1 DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐ TEL: 6646270963				INFORMACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO: ☐ CORRECTIVO: ☐ NIA: ☐ PREDICTIVO: ☐ USUARIO: ☐ GARANTÍA DE SERVICIO: ☐ REFACCIÓN: ☒ SERVICIO: ☐ GARANTÍA DE VENTA: ☐ DIAGNÓSTICO: ☐ ASESORIA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				LUGAR DE SERVICIO: ☒ EN SITIO: ☐ EMPRESA: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3RA ETAPA, C.P. 22226 TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐			
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐			
REPORTO FALLA: GUSTAVO LOPEZ FALLA REPORTADA: PRESENTA FALLA EN LA BATERÍA				ACCESORIOS: ☐			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: CARGAR BATERÍA			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REVISÓ BATERÍA DE RESPALDO							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICÓ BATERÍA DE RESPALDO DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO EQUIPO: DESFIBRILADOR MARCA: NIHON KOHDEN MODELO: TEC-5531E NO. SERIE: 694							
NO. INVENTARIO: 201100015826		SOFTWARE: 61-11		UBICACIÓN FÍSICA: Quimioterapia			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO EQUIPO: MARCA: MODELO: NO. DE SERIE: NO. DE INVENTARIO:							
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTE EN LA INSPECCIÓN FÍSICA GENERAL DEL EQUIPO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. SE DIAGNOSTICÓ BATERÍA DE RESPALDO DAÑADA, POR LO QUE SE PROCEDE A REEMPLAZAR.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19, 00140							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO: Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO: FUNCIONANDO AL 100% ☒ X FUERA DE SERVICIO ☐ NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:  CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
1	X065	Batería de desfibrilador	NA				
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Mara Evelin López Félix		Carlos Oswaldo Ramírez González					
Enf. Jefe de Risa		Subjefe de Conservación					
NOMBRE COMPLETO: Mara Evelin López Félix		NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramírez González					
PUESTO:		PUESTO:					
NOMBRE COMPLETO: Ing. Yukio		NOMBRE COMPLETO: H.G.R. No. 1					
Matsunoya Matsunoya		IMSS Mat 99024080					
NO. DE MATRÍCULA:		NO. DE MATRÍCULA:					
FECHA:		FECHA:					
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	


NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA	
SERIE: 694	ORDEN DE SERVICIO: MC72001010 CONS: 771


ANTES 2




Clave Presupuestal
 0205 0214 2902
 H.G.R. No.1



DURANTE 1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA



Carlos Oswaldo Ramírez González
 Subjefe de Conservación
 NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACIÓN Y/O JEFE DE BIOMÉDICA
 H.G.R. No. 1
 IMSS Mat 99024980