

MC72001022

CONF: 567

FECHA: 21-10-25		NO. REPORTE: I25-0771		NO. DE INGRESO: NA		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A		CORRECTIVO: ☐ USUARIO ☐	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				GARANTÍA DE SERVICIO ☐		PREDICTIVO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE VENTA ☐		REFACCIÓN ☒ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963		CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019-00		COTIZACIÓN: NA		DIAGNÓSTICO ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUNISTROS DE: REFACCIONES: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☐ EN SITIO: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ				CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
REPORTO FALLA: ING. ROSA ANGELA MARTINEZ				FALLA REPORTADA: DAÑO EN LAS PALAS			
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA:	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE PROCEDEN A REEMPLAZAR PALAS							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KONDEN		MODELO: TEC-5631		NO. SERIE: 3080	
NO. INVENTARIO: 202000005231		SOFTWARE: 05-16		UBICACIÓN FÍSICA: Sala de Choque			
HORAS DE USO EQUIPO: NA		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: NA							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:				INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS, POR LO CUAL SE PROCEDEN A REEMPLAZAR Y SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19,00140				21 OCT 2025			
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NUMERO: CONSERVACION HGR No. 1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
1	ND-831V	Palas	NA	CONSERVACION H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	
Ing. Rafael S. Cordova		Ing. Carlos D. Rodríguez Gr...		Ing. Carlos D. Rodríguez Gr...		Ing. Carlos D. Rodríguez Gr...	
21-10-25		NOMBRE COMPLETO: Carlos D. Rodríguez Gr...		NOMBRE COMPLETO: Carlos D. Rodríguez Gr...		NOMBRE COMPLETO: Carlos D. Rodríguez Gr...	
NOMBRE COMPLETO: Ing. Rafael S. Cordova		NO. DE MATRÍCULA: 99024051		NO. DE MATRÍCULA: 99024051		NO. DE MATRÍCULA: 99024051	
FECHA: 21-10-25		FECHA: 21-10-25		FECHA: 21-10-25		FECHA: 21-10-25	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA


SERIE: 3080

ORDEN DE SERVICIO: MC72001022

CONS:

567

ANTES 2



DURANTE
INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



 21 OCT 2025

 CONSERVACIÓN

 HGR No. 1




DESPUÉS 1

Clave Presupuestal

 0205 0214 2902

 H.G.R. No.1



Ing. Carlos D. Rodríguez Grave



Jefe Depto. de Conservación

 Hospital General Regional No 1

Matrícula 99024951

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

CONSERVACIÓN

 H.G.R. No. 1

 TIJUANA, B.C.