



MC72001119

CONS: 770


FECHA: 10/02/2016		NO. REPORTE: I26-0144		NO. DE INGRESO:		NO. BITACORA:	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACIÓN BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 030GYRD19N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMÍREZ GONZÁLEZ CARGO: JEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTO FALLA: NADIA LOZOYA FALLA REPORTADA: ESTA HACIENDO FALSO EN LAS PALAS Y LOS CABLES ESTÁN DAÑADOS				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒				ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: N/A			
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: SE REEMPLAZAN PALAS DAÑADAS							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: DESFIBRILADOR		MARCA: NIHON KOHDEN		MODELO: TEC-5531E		NO. SERIE: 693	
NO. INVENTARIO: 200780001656		SOFTWARE: 01-11		UBICACIÓN FÍSICA: HOSPITALIZACIÓN			
HORAS DE USO EQUIPO: N/A		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: N/A		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: PEDIÁTRICO ADULTO			
HORAS DE USO TURBINA: N/A							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE:	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIÓ EN LA INSPECCIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICAN PALAS DAÑADAS POR LO QUE SE PROCEDA A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LIMPIEZA EXTERNA DEL EQUIPO.							
ID/NÚMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-19, 00140							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:			
				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:							
FUNCIONANDO AL 100%				X			
FUERA DE SERVICIO							
NO SE REALIZA SERVICIO							
REPARACIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
1	ND-552VK	External paddle, 1 pair/set	35862				
FIRMA:				FIRMA:			
							
NOMBRE COMPLETO: Ing. Norma Andrea Larios Fimbres				NOMBRE COMPLETO: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez			
PUESTO: Jefa de Piso				PUESTO: Jefe de Conservación			
NO. DE MATRICULA: MSS Mat. 10969802				NO. DE MATRICULA: H.G.R. No. 1			
FECHA:				FECHA:			
REALIZÓ EL SERVICIO				JEFE DE CONSERVACIÓN			
USUARIO Y/O RESPONSABLE				JEFE DE BIOMÉDICA			

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

SERIE: 693 ORDEN DE SERVICIO: MC72001119 CONS: 770

ANTES 1



DURANTE 1



DESPUES 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



SELLO UNIDAD MÉDICA
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA

Carlos Osvaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS No. 09024980