

MC72001135


CONS: 2320

FECHA		NO. REPORTE I26-0216		NO. DE INGRESO		NO. BITACORA	
INFORMACIÓN DEL CLIENTE				INFORMACIÓN DEL SERVICIO			
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA				MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A			
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1				CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐			
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO: ☐				GARANTÍA DE SERVICIO ☐ REFACCIÓN ☐ SERVICIO ☐			
TEL: 6646270963				GARANTÍA DE VENTA ☐ DIAGNÓSTICO ☐			
CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: 00				ASESORÍA: ☐ CAPACITACIÓN: ☐			
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.				SUMINISTROS DE: ☐		LUGAR DE SERVICIO: ☒	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN				REFACCIONES: ☐		EN SITIO: ☐	
REPORTÓ FALLA: ADRIANA BAÑUELOS/CARLOS RAMIREZ FALLA REPORTADA: FALLA EN TURBINA				ACCESORIOS: ☐		EMPRESA: ☐	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE:		SI: ☐		NO: ☒		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: FUGA INTERNA	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE VALVULA DE SEGURIDAD							
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: VALVULA DE SEGURIDAD DAÑADA							
INFORMACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO		MARCA: VYAIR MEDICAL		MODELO: T-BIRD VELA DIAMOND		NO. SERIE: CAT06252	
NO. INVENTARIO: 202100033613		SOFTWARE: 03.02.07		UBICACIÓN FÍSICA: Hospital General Regional No. 1			
HORAS DE USO EQUIPO: 21200		OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA		TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: Adulto			
HORAS DE USO TURBINA: 21200							
EQUIPO COMPLEMENTARIO							
EQUIPO:		MARCA:		MODELO:		NO. DE SERIE: 20 FEB 2025	
						NO. DE INVENTARIO: 20	
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:							
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA VALVULA DE SEGURIDAD DAÑADA POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS UVT, OVP Y ESTRES. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.							
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-17, BB704208							
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.							
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.				SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESE NUMERO:			
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:				Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No. 1			
FUNCIONANDO AL 100% ☒							
FUERA DE SERVICIO ☐							
NO SE REALIZA SERVICIO ☐							
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):							
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE	SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
				CONSERVACIÓN			
				H.G.R. No. 1			
				TIJUANA, B.C.			
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA: Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez		FIRMA:	
Jonathan Barista		Gutiérrez Huante Abraham Israel		Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1		IMSS Mat 99022978	
NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:		NOMBRE COMPLETO:	
Jonathan Barista Cercio		Gutiérrez Huante Abraham Israel		Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1		IMSS Mat 99022978	
PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:		PUESTO:	
Inhaloterapeuta		Inhaloterapeuta		Subjefe de Conservación H.G.R. No. 1		IMSS Mat 99022978	
NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:		NO. DE MATRICULA:	
Mat. 99022978		Mat. 99022978		Mat. 99022978		Mat. 99022978	
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:	
REALIZÓ EL SERVICIO		USUARIO Y/O RESPONSABLE		JEFE DE CONSERVACIÓN		JEFE DE BIOMÉDICA	




NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	CAT06252	ORDEN DE SERVICIO: MC72001135	CONS: 2320

ANTES1



DURANTE 1



DESPUÉS 1



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1



SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA