

MC72001136

CONS: 2063

FECHA: 20/02/26	NO. REPORTE: 126-0223	NO. DE INGRESO: NA	NO. BITACORA:
INFORMACIÓN DEL CLIENTE		INFORMACIÓN DEL SERVICIO	
HOSPITAL (Nombre completo sin abreviaturas): DELEGACION BAJA CALIFORNIA		MANTENIMIENTO PREVENTIVO NO. N/A	
HOSPITAL GENERAL REGIONAL No.1		CORRECTIVO: ☐ PREDICTIVO ☐ USUARIO ☐	
DEPENDENCIA: IMSS ☒ SSA ☐ PRIVADO ☐ OTRO:		REFACCIÓN: ☒ SERVICIO ☐	
TEL: 6646270963	CONTRATO NO. 050GYR019N09125-019- COTIZACIÓN: NA	DIAGNÓSTICO: ☐	
DIRECCIÓN: CALLE CANADA NO. 16801 COLONIA RIO TIJUANA 3ERA ETAPA, C.P. 22226. TIJUANA, BAJA CALIFORNIA.		ASESORÍA: ☐	
ATENCIÓN: ING. CARLOS OSWALDO RAMIREZ GONZALEZ CARGO: SUBJEFE DE CONSERVACIÓN		CAPACITACIÓN: ☐	
REPORTO FALLA: ING. JONATHAN MIGUEL BAUTISTA GARCIA FALLA REPORTADA: CELDA DE O2 DAÑADA		LUGAR DE SERVICIO: ☐ EN SITIO: ☒	
EL EQUIPO FALLO CON PACIENTE: SI: ☐ NO: ☒		ACCESORIOS: ☐ EMPRESA: ☐	
ACCIONES TOMADAS DURANTE LA FALLA: REEMPLAZO DE CELDA DE OXIGENO		ALARMA DEL EQUIPO DURANTE LA FALLA: ERROR CELDA DE O2	
DIAGNÓSTICO DE LA FALLA: CELDA DE OXIGENO DAÑADA			
INFORMACIÓN DEL EQUIPO			
EQUIPO: VENTILADOR VOLUMETRICO	MARCA: VYAIRE MEDICAL	MODELO: BELLAVISTA 1000	NO. SERIE: MB204009
NO. INVENTARIO: NA	SOFTWARE: 6.0.2100.0	UBICACIÓN FÍSICA: UCI	
HORAS DE USO EQUIPO: 45283.2	OPCIONES DE EQUIPO/MÓDULO: NA	TIPO DE PACIENTE EN QUIEN SE OCUPA EL EQUIPO: INS Adulto MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	
HORAS DE USO TURBINA: NA			
EQUIPO COMPLEMENTARIO			
EQUIPO:	MARCA:	MODELO:	NO. DE SERIE:
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO:			
MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE CONSISTIO EN LA INSPECCION FISICA Y FUNCIONAL DEL EQUIPO. SE DIAGNOSTICA CELDA DE OXIGENO DAÑADA, POR LO CUAL SE PROCEDE A REEMPLAZAR. SE REALIZAN PRUEBAS OVP. UVT Y ESTRES. SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO.			
ID/NUMERO DE SERIE, EQUIPO DE MEDICIÓN: PA-11, BB104208	CONSERVACIÓN HGR No. 1		
EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO Y QUEDA OPERANDO AL 100%. EQUIPO FUNCIONANDO AL 100%.			
RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA, USO Y SEGURIDAD: Todos los accesorios y consumibles reutilizables usados para el cuidado del paciente deben ser previamente limpiados y desinfectados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, políticas y normatividad para el uso entre pacientes y seguridad al personal médico.		SELLO DE CLAVE PRESUPUESTAL O INGRESO NÚMERO:	
CONDICIONES EN QUE SE DEJA EL EQUIPO:		Clave Presupuestal 0205 0214 2902 H.G.R. No.1	
FUNCIONANDO AL 100% ☒			
FUERA DE SERVICIO ☐			
NO SE REALIZA SERVICIO ☐			
REFACCIONES Y ACCESORIOS (UTILIZADOS EN EL SERVICIO):			
CANT	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN	NO. DE SERIE Y/O LOTE
1	PSB-11917-M	Celda de oxígeno	NA
SELLO DE LA UNIDAD MÉDICA O REFERENCIA:			
			
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:
Jonathan Bautista	Carlos Oswaldo Ramirez González	Subjeefe de Conservación	CONSERVACIÓN H.G.R. No. 1 TIJUANA, B.C.
NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:	NOMBRE COMPLETO:
Jonathan Bautista Garcia	Carlos Oswaldo Ramirez González	Subjeefe de Conservación	
PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:	PUESTO:
NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:	NO. DE MATRICULA:
FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
REALIZÓ EL SERVICIO	USUARIO Y/O RESPONSABLE	JEFE DE CONSERVACIÓN	JEFE DE BIOMÉDICA

NUESTRA MISIÓN ES: "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD"

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA			
SERIE:	MB204009	ORDEN DE SERVICIO: MC72001136	CONS: 2063


ANTES 1



DURANTE 1



DESPUÉS 1



SELLO UNIDAD MÉDICA:

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE CONSERVACION Y/O JEFE DE BIOMEDICA