

FECHA DE INICIO: 10/12/25

FECHA DE TÉRMINO: 12/12/25

ORDEN DE SERVICIO No.: REP9440C2-25

DATOS DE LA UNIDAD MÉDICA

DELEGACIÓN/OOAD: BAJA CALIFORNIA

UNIDAD MÉDICA: HGR No. 1

DATOS DEL EQUIPO:

EQUIPO: EQUIPO COMPUTARIZADO PARA SIMULACION LABORAL

MARCA: CONTREX

MODELO: MJ, LP, TP, PM2

SERIE: LP02B01, TP103202,
MJ02C02, PM202C02

DATOS GENERALES

No. PROVEEDOR: 0000157343

No. DE CONTRATO: 050GYR019N09125-024-00

ESTADO FUNCIONAL DEL EQUIPO: No activo

ANEXOS: 1

TIEMPO EMPLEADO: 2hs

TIPO DE MANTENIMIENTO:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SEGUNDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO ☐

SERVICIO CORRECTIVO ☒

RUTINA DE MANTENIMIENTO

Mantenimiento preventivo:

- Evaluación de la memoria en disco duro.
- Revisión de accesorios.
- Revisión de mecanismos de seguridad (paros de emergencia).
- Lubricación de sistemas mecánicos.
- Limpieza interna al módulo de control incluyendo la PC.
- Verificación de voltajes de operación.
- Revisión y ajuste de actuadores de posición.
- Desfragmentación de disco duro.
- Limpieza general.
- Calibración del dinamómetro por hardware y software.
- Respaldo de la base de datos.
- Pruebas de funcionamiento

Mantenimiento correctivo:

- Se verificaron nuevamente el módulo PM y las tarjetas electrónicas del equipo que resultaron dañados.
- Se confirma que el equipo no funciona y se recomienda no encenderlo para evitar sobre voltaje o cortos circuitos.

OBSERVACIONES:

EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO, PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO. OPERANDO AL 100% El equipo no se encuentra funcionando debido a un problema en el módulo PM202C02.

REPARACIONES / MATERIAL EMPLEADO / KIT DE MANTENIMIENTO:

CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE	CANT.	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTE Y/O SERIE
1			1		
1			1		
1			1		

FIRMAS Y SELLOS DE CONFORMIDAD DEL SERVICIO REALIZADO

RESPONSABLE DEL SERVICIO TLM:

Vulento Moya Ruiz

12/12/25


CONSERVACIÓN

Carlos Oswaldo Ramirez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat 99024980

ÁREA USUARIA

7 d 7 A

SELLOS:



Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No.1

Dra. Rosa E. Real De La Cruz
Jefe Med. Fis. Y Rehabilitación
Mat. 10518703
IMSS Ced. 228316 3270213