

GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX
Atención a Clientes Servicio 800 2000 111

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

No. de folio

No. de caso

No. de WO

Hoja de servicio
MAM2026.12

16824581

WO-18382030

Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	Interno:	20
OOAD / UMAE	BAJA CALIFORNIA	Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Unidad Médica:	HGR No. 1	Modelo:	AVANCE CS2
Localidad:	TIJUANA	Serie:	APKV01987
		SID GE:	APKV01987

Periodo de servicio				
Tipo de Trabajo	Fecha de Inicio		Fecha Final	
	Día	Hora	Día	Hora
Reparacion	20-feb-26	12:00	20-feb-26	13:30
Fin del servicio: 20 de febrero de 2026				
DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL SERVICIO				

Debido al error presentado se realiza reemplazo de modulo interno; además se detecta desgaste en EZ CHANGE MODULE, desgaste en oring del fuelle y housing de fuelle roto, se realiza reemplazo de esto de manera preventiva para evitar contratiempo en el futuro

SERVICIO	
Tipo de Servicio:	MC (Mantenimiento Correctivo)
Tipo de Trabajo:	CONTRATO
Contrato No.	050GYR019N09125-011-00
GON	4443792

SINTOMA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	
Modulo de capnografía con ruido intenso	

HERRAMIENTA UTILIZADA (CALIBRABLE)		
Calibración siguiente	Serie	Herramienta
08/10/2026	6976007/7033830	ANALIZADOR DE PRESIONES Y FLUJO
17/09/2026	6249063	ANALIZADOR DE SEGURIDAD ELECTRICA

Servicio realizado de acuerdo a documento: M1222131

**EL EQUIPO QUEDA OPERATIVAMENTE APTO PARA REALIZAR EL TRABAJO PARA LO QUE FUE DISEÑADO
FUNCIONANDO AL 100%**

Observaciones

N/A

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL

RECIBIDO
20 FEB 2026

CONSERVACIÓN

Fue necesario y se otorgó asesoría técnica: No

Reprogramación del Servicio:

No Aplica

Condiciones en que se deja el equipo:

FUNCIONANDO

Kit y refacciones utilizadas en el servicio		
Cant.	# Parte / Catálogo	Descripción
1	M1179105-X	Exchange Unit, E-sCAIOV-00-ASSY
1	1500-3359-000	SEAL U-CUP ABA
1	M1053008	EZ CHANGE MODULE
1	2103468-001-S	HOUSING BELLOWS

Sello de Unidad

CONSERVACION
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Firmas de Aceptación y Visto Bueno:

Miguel Arenas Moreno

Nombre completo

Nombre completo

Cargo

Matrícula

Ingeniero de Servicio

Jefe de Área / Usuario Responsable

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1


Carlos Oswaldo Ramirez Gonzalez
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Mat. 99024980

Matrícula

Jefe de conservación

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web; <http://ecso.gehealthcare.com/>

INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL



GE SISTEMAS MÉDICOS DE MÉXICO S.A. DE C.V.
Antonio Dovalí Jaime No. 70, Torre B, Piso 4, Col. Santa Fe
Del. Álvaro Obregón, C.P. 01210 CDMX

Atención a Clientes Servicio
Tel. 800 2000 111
Correo: imss@gehealthcare.com

RECIBIDO
20 FEB 2026
No. de Orden
No. de caso
No. de WO

Reporte fotográfico
MAM2026.12

16824581

WD-18382030



CONSERVACIÓN



No. Contrato 050GYR019N09125-011-00


Dependencia:	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
COAD / UMAE:	BAJA CALIFORNIA
Unidad Médica:	HGR No. 1
Localidad:	TIJUANA

SID GE:	APKV01987
Equipo:	MAQUINA DE ANESTESIA
Modelo:	AVANCE CS2
Serie:	APKV01987

A
N
T
E
R
S
I
V
I
D
C
I
O



D
U
R
A
N
T
E
E
L



D
E
S
P
U
E
S
I
V
I
D
C
I
O



Reporte de Mantenimiento / Nuevo CS2
Máquina: APKV01987
Nombre: Miguel Armas Moreno
Fecha: 20/02/2026
Puesto: Ingeniero de servicios
Etiqueta de Mantenimiento

Clave Presupuestal
0205 0214 2902
H.G.R. No. 1

Firmas y sello de Conformidad

Miguel Armas Moreno
Nombre y Firma
Ingeniero de servicios

Carlos Oswaldo Ramírez González
Subjefe de Conservación
H.G.R. No. 1
IMSS Ma. 9902/980
Nombre y Firma

CONSERVACIÓN
H.G.R. No. 1
TIJUANA, B.C.

Nuestro compromiso es su satisfacción total. Si necesita contactar a GE Healthcare / GE Sistemas Médicos de México, S.A. de C.V., por cualquier otro motivo que no sea una llamada de servicio y los canales normales de comunicación no le contestan satisfactoriamente, entre en el siguiente sitio web;
<http://ecso.gehealthcare.com/>