

An aerial photograph of a lush green forest. A dark, winding river or stream flows through the center of the image, creating a meandering path. The trees are dense and vibrant green, with some lighter green patches visible. The overall scene is a natural, undisturbed landscape.


地类对接补充技术要点

广东省森林草原湿地荒漠化普查工作领导

小组办公室

2024年8月23日

熟悉工作流程



提纲 | CONTENT



- 一、统一思想
- 二、深度参与
- 三、报告制度
- 四、市级审核
- 五、判读要点
- 六、外业跑一次
- 七、地类认定
- 八、植被覆盖类型核实
- 九、典型案例

一、统一思想

目标任务：“内业判读+外业举证”模式，按国土三调技术标准准确核实“地类”，按林草湿荒普查技术标准准确核实“植被覆盖类型”、优势树种（选填，尤其是荔枝、龙眼、16个经济树种、地方特殊树种等），本次地类对接就是让国土地类与林业植被覆盖类型逻辑一致、现地一致。

一、统一思想

甩包袱：《土地调查条例》第二十八条规定：“土地调查成果应当严格管理和规范使用，不作为依照其他法律、行政法规对调查对象实施行政处罚的依据，不作为划分部门职责分工和管理范围的依据。”

本次地类对接的核心要求是按调查时点现状认定地类、植被覆盖类型，后续林地管理边界的划定综合考虑53号文、权属证明、百姓意愿等由县级人民政府根据规划需要划定，与地类对接结果无直接关系。因此，各地要谨遵

“实事求是” “9月底前完成对接”等政治任务，甩掉认定时**重管理而忽视现状的包袱**，按时保质保量完成任务。

二、深度参与

两部门密切协作：地类对接工作引入纪检监督机制，两部门必须深度参与、密切协作，组织足够的技术人员参与到地类、植被覆盖类型认定中，切忌完全依靠市场服务供应商。成果经过严格的质量检查，各环节分工明确，两部门对成果质量负责，必须指定专人指导、审核，把好县级自查、市级审核关。

二、深度参与

基层密切配合：技术上，地类、植被覆盖类型认定主要依靠系统提供的高清影像、历史照片室内判读，对于无法判读达成一致的图斑才开展外业举证。由于基层镇街林业站、护林员等熟悉当地植被情况，应尽量组织此类人员配合县级技术人员开展遥感判读工作，提高判读准确性和效率。同时，县级自查也可组织此类人员对市场服务商的认定成果进行内业和外业自查。

三、报告制度

进度通报： 东莞试点工作领导小组采取“日通报、周调度、月总结”的工作机制效果显著，各县按此机制向市报告，地级市汇总向省报告进度。

问题反馈： 各地工作中遇到问题及时在粤政易工作群中反馈，各市可每周汇总形成书面问题反馈省领导小组，由省领导小组统一答复。

四、市级审核

逐图斑审核： 根据工作要求，市级两部门要分别对县级两部门认定图斑进行逐图斑审核。根据浙江现场会、东莞试点经验，要重点对县级协商不一致，认定前后地类或植被覆盖类型在乔竹与灌木林地、其他林地之间发生转变的图斑。辖区内单一类型较多的，如荔枝、龙眼、肉桂、竹林等要重点关注。对于重点类型影像不易判读的，要辅以外业核实补充内业审核。要根据工作进展采取前期指导性检查、中期审核、后期质量检查的方式，尽早发现问题整改，避免后期返工。

省级分片区开展指导，并适时对县级进行质量抽检。

四、市级审核

原国土地类为乔木林地、林草湿植被覆盖类型为一般灌木林；
认定地类为乔木林地、阔叶林覆盖，现场核实为园地、种植荔枝树。



四、市级审核

原国土地类为乔木林、林草湿植被覆盖类型为一般灌木林；
认定地类为**乔木林、未成林覆盖**（两者存在逻辑错误）；现场核实为园地，种植橄榄。



四、市级审核

原国土地类为乔木林、林草湿植被覆盖类型为灌木林，图斑面积212亩；
认定地类为乔木林、阔叶林覆盖；经核实现地其中约22亩为灌木林地，需要区划。

不同地类需切割！



五、影像判读要点

高清影像： 根据充分利用系统中提供的高清影像、历年举证照片判读，另外尽量收集掌握的辖区其他最新航拍、照片等高清影像辅助判读。

外业踏查： 对于影像不清晰且无熟悉该区域基层配合人员的，前期应选择踏查线路建立影像与现地对应库，并在认定过程中不断丰富对应库，提高判读准确性。特别是乔木林、灌木林等不易判断的图斑。切勿图省事直接认定国土、林业、国家预判，从而造成大量乔木林和灌木林误判，造成森林覆盖率波动较大。

六、外业跑一次

- 为减少外业工作量，要充分考虑地类对接和区划调查的外业工作衔接，做到外业只跑一次。由于地类对接工作在区划调查前，地类对接外业举证的同时，要补充调查树种、郁闭度、树高、胸径、年龄等林业因子。对于后期区划调查中新增的不一致图斑、变化图斑同样按此方式实现外业只跑一次。
- 举证要求，需要**3张**以上照片，应在三个及以上不同站立点拍摄，能反映图斑全貌和利用特征，同一站立点同一方向只能上传一张最佳照片

七、地类认定

从东莞试点反馈来看，造成双方互不认可的原因之一是，林业部门的工作人员不了解一些特殊的地类认定规则，因为在开展地类对接时，林业部门工作人员所判的图斑不仅仅局限于有植被覆盖的图斑。如水库水面是以水库坝高度来定，这将导致一些卫片影像有林木的区域在三调标准中是水库水面的情况；又如，一些未完善手续或未明确用途的推土区，地上已经没有植被，但按三调的规则，这样的地块地类是按推土前的地类进行认定的。

国土部门对于林业预判出现此类情况的，首次一定要在审核说明中将特殊规则解释清楚，避免再出现误解，提高流程效率。

七、地类认定

广东地类对接系统新增的临时地类：

油茶（0204A）：属园地，植被覆盖类型一般为灌木林地；

光伏板（1302）：光伏板阵列，已审批的植被覆盖类型为其他覆盖，未审批的按地表覆盖调查；

推土区（1303）：对于已经按照建设用地审批并在部监管平台备案的新增推（堆）土区，按照建设用地实际用途认定地类；对于用途不明确的新增推（堆）土区，按原数据库地类调查。植被覆盖类型一般为其他覆盖；

拆除未尽（1304）：原建设用地或设施农用地已拆除，但未复耕复绿或未形成其他用途的，按照原数据库地类调查，植被覆盖类型一般为其他覆盖。

七、地类认定

耕地上有树：对国土变更上年度为耕地的，灌木覆盖度 $\geq 40\%$ 的调为灌木林地，种植果树、林木或挖塘的，按照相应园地、林地和坑塘水面调查；

新增耕地：对于上年度国土调查数据库为非耕地，现状为耕地的图斑（以下简称新增耕地），达到耕地认定标准的，应全部按耕地调查。新增耕地现状必须是种植粮棉油糖菜及饲料饲草等农作物，且农作物必须出土长苗（年底调查时已收割的，提供日常变更举证信息）。现状是荒草、推土、翻耕起垄等未耕种状态的地块不得认定为新增耕地，应按现状调查。

林木采伐后开垦：对于采伐更新造林过程中临时耕种形成的新增耕地，调为耕地；

七、地类认定

园地：以采集果、也、根、茎、汁为主的集约经营的多年生植物，覆盖度大于50%或每亩株数大于合理株数 70%的土地，包括育苗的土地。核心判断标准是有没有集约化经营，**目前我省荔枝、龙眼及其他主要经济树种统一划为园地**。认定时，植被覆盖类型按现状乔木、灌木形态填写，同时依据清晰影像、外业举证尽量填写优势树种，有助于森林覆盖标注。**建议达到乔木覆盖的均填写。**

七、地类认定

公园绿地：按范围依据整体划定的向公众开放、以游憩为主要功能，且一般在城镇村周边，兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能，有一定服务设施的公园和绿地，包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等。

整体划定，图斑内部包含成片树林、灌木、草地、水域、道路、小广场等，在林业初判时遇到公园绿地的，不能按地表细化分割现状覆盖认定地类，但应将符合森林覆盖的区域划出填写相应覆盖类型。

七、地类认定

林地地类应按照《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南（试行）》进行认定。同时，对难以确定二级地类的林地，应以国土变更调查图斑为基础，以林业调查小班为单元，按以下规则认定。

1 人工培育的矮化乔木（没有明显主干），且其盖度达到40%的，认定为灌木林地。

根据林木形态确定乔木、灌木，但荔枝、龙眼等经济树种调查园地，按乔、灌形态填写植被覆盖类型。



2017年广东省森林资源连续清查操作细则规定：树高5米以上、主干明显（发叉在2米以上）的灌木树种形态为乔木。



七、地类认定

2 灌木覆盖度达到40%，同时上层乔木郁闭度达到0.2的，认定为乔木林地。

3 灌木覆盖度达到40%，同时上层乔木郁闭度达到0.1、不足0.2的，认定为灌木林地。

灌木覆盖度小于40% 的灌草混合，调为草地。
同样适用于耕地上有树、草。

七、地类认定

4.

对于同一图斑，由于遥感影像时相、调查季节等原因，国土变更调查遥感判读与林草湿实地调查出现的乔木、竹子郁闭度或灌木覆盖度不同而造成地类不一致，实地植被现状未发生明显变化的：

- ◆ 可以通过实地调查认定地类，并提供**相应证明信息**；
- ◆ 如无法提供证明信息的，按国土变更调查遥感判读结果认定地类。

七、地类认定

5.

- ◆ 竹子胸径达到2cm的竹灌混生林，竹子郁闭度达到0.2的，认定为竹林地；
- ◆ 竹子胸径不足2cm的小杂竹丛，不计入竹子郁闭度，按灌木认定。



七、地类认定

6.

- ◆ 已达到成林年限，乔木郁闭度尚未达到0.2或者灌木覆盖度尚未达到40%，株数保存率符合《国家森林资源连续清查技术规定》要求的人工造林地，认定为乔木林地或灌木林地。



国家连续清查技术规定：

- ◆ 郁闭度达不到0.20，但已到成林年限且生长稳定，保存率达到80%；

七、地类认定

7.

- ◆ 属于采伐或火灾后3年内，尚未更新造林且未形成其他明确地类的，认定为其他林地（采伐迹地或火烧迹地）；
- ◆ 3年以上已形成其他地类（不含生长杂草）的，按实际现状认定地类。

国家连续清查技术规定：

- ◆ （1）**采伐迹地**：乔木林地采伐作业后3年内活立木达不到疏林地标准、尚未人工更新的林地。
- ◆ （2）**火烧迹地**：乔木林地火灾等灾害后3年内活立木达不到疏林地标准、尚未人工更新的林地。



七、地类认定

8.

不再经营的苗圃地，

- ◆ 乔木郁闭度达到0.2的，认定为乔木林地；
- ◆ 灌木覆盖度达到40%且乔木郁闭度不足0.2的，认定为灌木林地。



国家连续清查技术规定：

苗圃地固定的林木和木本花卉育苗用地，不包括母树林、种子园、采穗圃、种质基地等种子、种条生产用地以及种子加工、储藏等设施用地。苗圃地应依据《苗圃建设规范》（LY/T 1185-2013）等的有关规定确定。

七、地类认定

9.

处于经营状态的苗圃地：

- ◆ 实地种植林木的，认定为其他林地（苗圃地）；
- ◆ 实地为耕地的，认定为耕地。



七、地类认定

10.

当年更新的桉树造林地，郁闭度达到0.2的，认定为乔木林地。

◆ 萌生的桉树林

◆ 当年重新种植的桉树林



八、植被覆盖类型

植被覆盖类型与地类同等重要，务必要准确核实，尤其是乔木林、竹林、经济特灌等类型，结合影像，尽量准确填写优势树种，尤其是53号文中16个经济树种及荔枝、龙眼等广泛种植的经济树种，还有一些地方特殊树种，如新会柑、化州橘红、四会沙糖桔、沙田柚、沉香等。

植被覆盖类型				
植被覆盖类型			代码	说明
一级	二级	三级		
乔木覆盖	乔木林 1110	针叶林	1111	针叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且乔木郁闭度 0.20 以上
		阔叶林	1112	阔叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且乔木郁闭度 0.20 以上
		针阔林	1113	针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在65%以下且乔木郁闭度 0.20 以上
	疏林 1200	针叶型	1210	针叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且乔木郁闭度为 0.10-0.19
		阔叶型	1220	阔叶树种的蓄积或株数比例占 65%以上且乔木郁闭度为 0.10-0.19
		针阔型	1230	针叶和阔叶树种的蓄积或株数比例都在65%以下且乔木郁闭度为 0.10-0.19
红树覆盖	红树林 1120	乔木型	1121	乔木型红树植物组成且郁闭度在 0.20 以上
		灌木型	1122	灌木型红树植物组成且覆盖度在 40%以上

八、植被覆盖类型

植被覆盖类型				
植被覆盖类型			代码	说明
一级	二级	三级		
竹林覆盖	竹林 1130	毛竹林	1131	毛竹为主组成且郁闭度在 0.20 以上
		其他竹林地	1132	其他胸径 2cm 以上竹类植物为主组成且郁闭度在 0.20 以上
灌木覆盖	灌木林 1300	乔木上限特灌	1312	乔木分布上限（1500m）以上，林地内覆盖度在40%以上，灌木高度 1 米以上的灌木林
		石漠化区特灌	1313	石漠化调查区域，林地内覆盖度在40%以上，灌木高度2米以上的灌木林
		经济特灌	1314	在林地或园地内木本油料、工业原料、干果等经济用途的灌木林
		一般灌木林	1320	除上述外且覆盖度在 40%以上的灌木林
幼树覆盖	未成林 1400 （新造林）	乔木未成林	1410	近年人工种植、以乔木树种或 2cm 以上竹类植物为主但尚未达到乔木林或竹林或乔木型红树林标准
		灌木未成林	1420	近年人工种植、以灌木树种或 2cm 以下竹类植物为主但尚未达到灌木林或灌木型红树林标准
草本覆盖	草原 2000	草本型	2100	草本为主组成且覆盖度在 20%以上
		灌草型	2200	灌木和草本共同组成且覆盖度在 20%以上
作物覆盖	水田作物型 3100	水田作物型	3100	种植水稻、莲藕等水生农作物为主
	旱作作物型 3200	梯土化作物型	3210	梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主
		非梯土化作物型	3220	非梯土上种植大豆、小麦、玉米等作物为主
其他覆盖	其他覆盖 4000	其他覆盖	4000	除上述之外的其他覆盖类型

八、植被覆盖类型

认定地类与植被覆盖类型对应			
序号	名称	代码	植被覆盖类型与代码
1	乔木林地	0301	乔木覆盖-乔林地 (1111、1112、1113)
2	竹林地	0302	竹林覆盖-竹林 (1131、1132)
3	灌木林地	0305	灌木覆盖-灌木林 (1312、1313、1314、1320)
4	其他林地	0307	乔木覆盖-疏林 (1210、1220、1230)
			幼树覆盖-未成林 (1410、1420)
			其他覆盖-其他覆盖 (4000)
5	草地	04	草本覆盖-草原 (2100, 2200) 其他覆盖-其他覆盖 (4000)
6	森林沼泽	0304	乔木覆盖 (1111、1112、1113、1210、1220、1230)
7	灌丛沼泽	0306	灌木覆盖 (1312、1313、1314、1320)
8	沼泽草地	0402	草本覆盖 (2100, 2200)
9	其他沼泽地	1108	竹林覆盖1131、1132; 幼树覆盖1410、1420; 作物覆盖3100、3210、3220; 其他覆盖 (4000)
10	沿海滩涂	1105	竹林覆盖1131、1132; 幼树覆盖1410、1420; 作物覆盖3100、3210、3220; 其他覆盖 (4000)
11	内陆滩涂	1106	竹林覆盖1131、1132; 幼树覆盖1410、1420; 作物覆盖3100、3210、3220; 其他覆盖 (4000)
12	红树林地	0303	红树覆盖 (1121、1122)
13	推堆土	1303	其他覆盖 (4000)
14	拆除未尽	1304	其他覆盖 (4000)
15	以上以外类型	-	任意选择, 允许为空 (即选择无覆盖类型)

八、植被覆盖类型

原国土地类为乔木林、林草湿植被覆盖类型为乔木未成林，图斑面积45亩；
认定地类为**乔木林**、**非梯土化作物型**覆盖（两者存在逻辑错误）；经核实现地种植红薯。



九、典型案例

● 案例一

不一致图斑类型	2023年“一上”成果为林地但林草湿成果为非林地		
变更调查地类名称	乔木林地	变更调查地类编码	0301
林草湿地类名称		林草湿地类编码	
林草湿植被覆盖类型名称		林草湿植被覆盖类型编码	
国家预判地类名称	灌木林地	国家预判地类编码	0305
图斑特征		预判植被覆盖类型	一股灌木林

变更为乔木林地、林草湿植被覆盖为空、国家预判为灌木林地，地方林业按已批用地要求，初判为工业用地，自然资源部门不认可，根据《国家问题解答一》第49条，**按现状认定为乔木林地，植被覆盖类型为阔叶林。**



2023年变更影像



2024年常态化监测影像



实地照片

九、典型案例

● 案例二

不一致图斑类型	2023年“一上”成果与林草湿成果均为林地但二级类不同		
变更调查地类名称	其他林地	变更调查地类编码	0307
林草湿地类名称	竹林地	林草湿地类编码	0302
林草湿植被覆盖类型名称	其他竹林地	林草湿植被覆盖类型编码	1132
国家预判地类名称	其他林地	国家预判地类编码	0307
图斑特征	▼ 预判植被覆盖类型		阔叶型

变更为其他林地、林草湿植被覆盖为其他竹林地、国家预判为其他林地，地方林业与自然资源部门判定为宅基地，市、省级审核通过。地类对接阶段，按现状调查，是否属于“森林一张图”林地上建房，是否违法，本阶段不做处理。



2023年变更影像



2024年常态化监测影像




实地照片

九、典型案例


● 案例三

不一致图斑类型	2023年“一上”成果与林草湿成果均为林地但二级类不同		
变更调查地类名称	竹林地	变更调查地类编码	0302
林草湿地类名称	灌木林地	林草湿地类编码	0305
林草湿植被覆盖类型名称	一般灌木林	林草湿植被覆盖类型编码	1320
国家预判地类名称	竹林地	国家预判地类编码	0302
图斑特征	▼ 预判植被覆盖类型 其他竹林地		

变更为竹林地、林草湿植被覆盖为一般灌木林、国家预判为竹林地，地方林业初判为灌木林地，自然资源部门认可林业初判，由市级审核后上报省级，省级审核反馈影像无法支持灌木林地，退回地方，开展外业举证，最后认定为其他草地。



2023年变更影像



2024年常态化监测影像




实地照片

九、典型案例


● 案例四

不一致图斑类型	2023年“一上”成果与林草湿成果均为林地但二级类不同		
变更调查地类名称	竹林地	变更调查地类编码	0302
林草湿地类名称	乔木林地	林草湿地类编码	0301
林草湿植被覆盖类型名称	阔叶林	林草湿植被覆盖类型编码	1112
国家预判地类名称	乔木林地	国家预判地类编码	0301
图斑特征	▼ 预判植被覆盖类型 阔叶林		

变更为竹林地、林草湿植被覆盖为阔叶林、国家预判为乔木林地，地方林业与自然资源内业均判读为水田，属于新增耕地必须外业，外业举证后为其他园地和坑塘水面。



2023年变更影像



2024年常态化监测影像



实地照片

九、典型案例

● 案例五

不一致图斑类型	2023年“一上”成果与林草湿成果均为林地但二级类不同		
变更调查地类名称	乔木林地	变更调查地类编码	0301
林草湿地类名称	其他林地	林草湿地类编码	0307
林草湿植被覆盖类型名称	灌木未成林	林草湿植被覆盖类型编码	1420
国家预判地类名称	其他	国家预判地类编码	QT
图斑特征	园地	预判植被覆盖类型	

变更为乔木林地、林草湿植被覆盖为灌木未成林、国家预判为园地，地方林业与自然资源内业均判读为果园，外业拍照举证，实地确属果园，植被覆盖类型为一般灌木。



2023年变更影像



2024年常态化监测影像




实地照片

九、典型案例


● 案例六

不一致图斑类型	2023年“一上”成果与林草湿成果均为林地但二级类不同		
变更调查地类名称	乔木林地	变更调查地类编码	0301
林草湿地类名称	灌木林地	林草湿地类编码	0305
林草湿植被覆盖类型名称	一般灌木林	林草湿植被覆盖类型编码	1320
国家预判地类名称	灌木林地	国家预判地类编码	0305
图斑特征	▼ 预判植被覆盖类型		一般灌木林

变更为乔木林地、林草湿植被覆盖为一般灌木林、国家预判为灌木林地，地方林业初判为公园与绿地，外业拍照举证，实地确属公园与绿地，**植被覆盖类型为乔木覆盖。**



2023年变更影像



2024年常态化监测影像



实地照片



祝工作愉快！