
2-דוח אירוע


מגיש: דור לבקוביץ

שם התרחיש: פריצה לאתר bbc.

port במאריך 28.11.2019 בשעה 10:20 בשעה 28.11.2019 מסרבר בתאריך 29.203.100.68 מסרבר apache2 מסרבר scanning



תהליך הזיהוי: לאחר בדיקה מעמיקה במערכת arkSighti הגענו למסקנה שהפורץ חדר לקבצים של האתר BBC ולאחר בדיקה נוכחנו לגלות שהוא נפל והושחט.



תהליך ההגנה ראשוני: בדיקת לוגים ובדיקת התחברויות ולאחר מכן ניגשנו תיקייה שם נמצאים כל הקבצים של האתר וראינו שהקבצים שונו.

```
oOfad.gif
o104f.gif
                                                                                                               hts-log.txt
                                        BBCSport.html fade.gif
bbcsportwebsite favicon.gif
blogs favicon.ico
                                                                                                                                                            local
locator
                                                                                                                                                                                                   oll3c.gif
ol383.gif
ol5bc.gif
                                                                                                               index-10.html
8284
                                                                         favicon.ie9new.ico index-10.html.readme mobile
                                                                        favicon.png
                                                                                                               index-2.html
                                                                                                                                                                                                   01954.gif
                                                                                                               index-3.html
                                                                                                                                                            music
                                                                                                               index4ec2.html
                                                                                                               index4ec2.html.readme naturelibrary
                                                                                                                                                                                                  o21ce.gif
accessibility cookies.tx:
                                        cookies.txt
                                                                                                                                                        navigation
                                                                                                              index-4.html
                                                                         future
                                                                                                               index-5.html
                                                                                                                                                                                                  o275b.gif
arabic
                                                                                                              index-6.html index-7.html
assets
                                      dartproxy
                                                                                                                                                           NSff24.html
                                                                                                                                                                                                 02957.gif
                                                                         guidance
root@CNT-DMZ-Apache2:/var/www/BBC# cat index.html <a href="html">html</a>
                                                                                                              index-8.html
                                                                                                                                                           NSff24.html.readme o2b51.gif
               <head>
                             <title>YoU HaVe BeEn HaCeD !!!</title>
              Ι
                                            <font align="middle" color="#DDDDDD" size="10">j00 HAvE 8Een Hax0rEd</font>
                                            &nbsp:
                               inbsp:
chap://p>
style="text-align: center; ">
<img alt="" src="hacked2z.png" style="width: 650px; height: 500px; " />

                                            &nbsp:
                                >
                               inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;</pr>

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;
inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;


inbsp;

inbsp;

inbsp;

inbsp;

                </body>
  </html>
   root@CNT-DMZ-Apache2:/war/www/BBC#
                                                                                                                                                               2019/11/28 11:50
```



תהליך הגנה מונעת: לאחר בדיקה נמצא שהפורץ חדש דרך פורט SSH) ואין סיבה שפורט זה תהליך הגנה מונעת: לאחר בדיקה נמצא שהפורץ הניחושים (הפורץ חדר ע"י ניחוש סיסמאות)

הסבר מפורט על אופן ההתקפה (התמקדות בחולשות): הפורץ עשה port scanning ומצא שיש גישה לפורט 22 (ssh) ומשם פשוט שלח פרטים שגויים על מנת לקבל את הגירסה הנכונה ואת הפרטים על מנת להמשיך את הפריצה ולאחר מכן השיג את השם משתמש וסיסמה ונכנס לקבצי האתר ושינה אותם.

.ArcSight, zennos, putty :כלים חדשים שפיתחתם/השתמשתם

אופן עבודת הצוות: שוב היה חוסר סינכרון בין אנשי הצוות שכל אחד לא ידע מה השני עשה וזה ממש האט את הדרך לפיתרון.

חוסרים/קשיים/בעיות: הפעם לקח לנו די הרבה זמן להבין ולהגיע לשורש הבעיה גם מחוסר ידע וגם מחוסר סינכרון בין אנשי הצוות.

יש לשלב לוח זמנים, ותמונות בתהליכים שאתם מפרטים(כמובן, היכן שרלוונטי).