Gerrit van der Veenlaan





Huidige situatie




Opknappunten

- fietsparkeerbeugels
- beplanting tegen gevel
- middenbermhekjes platgereden
- sluiproute Escamplaan/v Gelderlaan via Gerrit vd veenlaan naar vd Veldestraat/Burg Hovylaan
- eentonige beplanting
- conditie bomen in verharding: redelijk/matig, veroorzaken wortelopdruk, niet verplantbaar
- er ligt nu asfalt ipv klinkers



Sfeerimpressie



kleur toevoegen Aantrekkelijke centrale plek in de wijk

Sfeerverhogend

aantrekkelijk voor vlinder, mus en bij

Bomen meer ruimte

Fietsparkeren verbeteren