





mit Position 2 gebohrt und gerieben
Durchbruch mit Position 2 gefertigt






gehärtet und angelassen 60+4 HRC

Stück: 1

Werkstoff: X210Cr12

Allgemeintoleranz: fein

ISO 13715



M

1:1

Schneidplatte

Raich/Rudiferia

ZÜ 7.4E