


Pola pasut masih berkaitan dengan pengamatan minggu terakhir

10.020 rekaman | Korelasi 0,834 | RMSE simpangan 12,44 cm | MAE 10,32 cm



Datum berbeda; kedua deret dikurangi rata-ratanya. Data IOC belum melalui quality control.

Ini pengujian pasut di stasiun, bukan akurasi genangan atau kedalaman air di jalan. Sumber: IOC/VLIZ, stasiun sema.