

Nº OS: 25568 Animal: Mila

Espécie: Felina Raça: Srd Felino

Proprietário: Ederson Diego Oliveira CPF: 383.120.018-16

Endereço: Rua Rio De Janeiro Nro: 103 JACARE - Cabreúva-SP

Requisitante: Paula Caroline C Oliveira CRMV-SP 42888

Clínica: Hospital Animal Vet Vida

Rua Madalena de Oliveira Moraes, 195 Itu Novo Centro - CEP 13303-546 - Itu/SP - (11) 4024.6902 Telefone (11) 4024.6902 - Celular (11) 94237.3997.

Data: 28/05/2022

Sexo: Fêmea Dt. Nasc.: Telefone: (11) 97183-3608

Endereço: Nro: - -

EXAME RADIOGRAFICO

Região radiografada..... CRANIAL

Incidência..... Ventrodorsal e Laterolateral

Descrição radiográfica

As imagens radiográficas digitais obtidas e avaliadas em formato dicom sugerem:

- Presença de padrão ósseo fino normal das cavidades nasais;
- Seios nasais e frontais aerados com padrões turbinados normais e simétricos;
- Visibilização do septo nasal / vomer.
- Bulas timpânicas aeradas com paredes finas e regulares;
- Meatos acústicos externos aerados e porção cartilaginosa esquerda com paredes espessadas;
- Porção petrosa do osso temporal preservada;
- Articulações temporomandibulares congruentes;
- Padrão trabecular e opacidade óssea dentro dos limites da normalidade radiográfica.

Considerações diagnosticas:

- Ausência de alterações nas estruturas das vias aéreas superiores.
- Sistema auditivo observou-se espessamento da porção cartilaginosa do meato acústico esquerdo;

Obs.: Demais estruturas do crânio passíveis de avaliação dentro da normalidade.



N° OS: 25568 Animal: Mila

Espécie: Felina Raça: Srd Felino

Proprietário: Ederson Diego Oliveira CPF: 383.120.018-16

Endereço: Rua Rio De Janeiro Nro: 103 JACARE - Cabreúva-SP

Requisitante: Paula Caroline C Oliveira CRMV-SP 42888

Clínica: Hospital Animal Vet Vida Endereço: Nro: --

Rua Madalena de Oliveira Moraes, 195 Itu Novo Centro - CEP 13303-546 - Itu/SP - (11) 4024.6902 Telefone (11) 4024.6902 - Celular (11) 94237.3997.


Data: 28/05/2022

Sexo: Fêmea Dt. Nasc.: 29/11/2020 1a 5m 29d

Telefone: (11) 97183-3608

EXAME RADIOGRAFICO







N° OS: 25568 Animal: Mila

Raça: Srd Felino

Espécie: Felina CPF: 383.120.018-16 Proprietário: Ederson Diego Oliveira

Endereço: Rua Rio De Janeiro Nro: 103 JACARE - Cabreúva-SP Requisitante: Paula Caroline C Oliveira CRMV-SP 42888

Clínica: Hospital Animal Vet Vida Endereço: Nro: -- Rua Madalena de Oliveira Moraes, 195 Itu Novo Centro - CEP 13303-546 - Itu/SP - (11) 4024.6902 Telefone (11) 4024.6902 - Celular (11) 94237.3997.

Data: 28/05/2022

Sexo: Fêmea Dt. Nasc.: 29/11/2020 1a 5m 29d

Telefone: (11) 97183-3608

EXAME RADIOGRAFICO

Assinado eletronicamente por: SONIA HELENA CERQUINHO MIRANDA - CRMV-SP 9.031