



Localización	Salida - L599
Equipamiento	Union terminal cable/linea
Fase	Т
Carga actual 163	Carga máxima 230
Fecha de Inspección	19/05/2005

Fecha de Inspección	19/05/2005
Distancia al Objeto	10,0 m
Humedad Relativa	0,80
Temperatura ambiente	15,0°C
Emisividad	0,75





Observación

T. Medida	60,0°C	T. Ambiente	15,0°C	Carga Actual	163	Carga Max.	230
i. Mcalaa	00,0 0	1. Ambiente	10,0 0	ouiga Actual	100	ourga max.	200

Sobretemperatura (Δt) corregida para carga del 100%: 134,3 °C

Recomendación

Si $\Delta t < 69^{\circ}C$ Mantener bajo observación termográfica

Si 69° C < Δt < 138° C Realizar el mantenimiento de forma programada

Si 138°C < Δt < 207°C Realizar el mantenimiento en la primera oportunidad

Si $\Delta t > 207$ °C Realizar el mantenimiento de forma inmediata

Fecha de reparación ______ Por _____