

#### **REGISTRO** S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019 AREA DE CALIDAD Revisión: 01 11/18/2018 Fecha:

Página :

Complete

1 de 6

## INFORME DE INSPECCIÓN

INSPECTION REPORT

571780 - PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PMRT UA & TC ODE AND PROJECT NAME CORRELATIVO CORRELATIVE SUBCONTRATISTA / VENDOR: RUHRPUMPEN I-00x SUBCONTRACTOR / VENDOR N° DE CONTRATO: PAQUETE / UNIDAD : FECHA: TAL-GEN-MEC-4004-OC-01 PQT 4 1/11/2019

1. INFORMACIÓN DE VENDOR

SISTEMA/TEST PACK: **SWC** TAG: SWC-MP-001-A/B/C/D SYSTEM/TEST PACK

DESCRIPCIÓN DE CONTRATO: MV & HV MOTOR CONTRACT DESCRIPTION

NOMBRE DE LA EMPRESA: HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORPORATION COMPANY NAME

DIRECCIÓN: 303, Gongdan-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, South Korea ADDRESS

PAIS: COUNTRY CIUDAD: CODIGO POSTAL: Changwon South Korea ZIP CODE CITY NOMBRE DE CONTACTO:

Q Jin Yeom Supervisor CONTACT NAME POSITION CELULAR: CORREO ELECTRÓNICO: 821053003478 q\_jin@hyosung.com

2. TIPO DE VISITA VISIT TYPE

> Visita de Pre Inspeción Inspecciones Intermedias Monitoreo Inspección Final Pre Inspection Visit Intermediate Inspections Final Inspection Monitoring Estatus de Orden: En Proceso Completo Incompleto

Order Status: In Process Incomplete

#### 3. PERSONAL PRESENTE PERSONAL PRESENT

N°	Nombre y Apellidos Complete Name	Email	Empresa Company	Puesto Position
1	Edy Villasante	korea-inspections@bmconsultingeng.com	GMI	Supervisor
2	Q Jin Yeom	q_jin@hyosung.com	HYOSUNG	Supervisor

## 1. DOCUMENTOS USADOS / ESTATUS DE APROBACIÓN

USED DOCUMENTS APPROVAL STATUS							
N°	Descripción de Documento  Document Description	Código Code	Revisión <i>Revision</i>	Estado <i>State</i>			
1	111600155-017-VCT-Inspection and Testing Plan (Driver)	V-TAL-MEC-4004-OC-01-SWC-MP-001-AD-0012	4	Approved w/comments			
2	111600155-020-VCT-Vendor Documentation (Driver Data Sheet)	V-TAL-MEC-4004-OC-01-CWC-MP-001-AD-0001	3	Approved w/comments			
3	Plano Dimensional Motor	V-TAL-MEC-4004-OC-01-SWC-MP-001-AD-0009	4	Approved			
4							
5							
E NORTOCIÓN DE ALIZADA (alternata IZO de referencia)							

. INSPECCIÓN REALIZADA (cláusula ITP de referencia) PERFORMED INSPECTION (clause ITP de reference)

N° Notificación Notification N° (NDI)	ITP	Descripción de la Actividad de Inspección Inspection Activity Description	Resultado <i>Result</i>
	V-TAL-MEC-4004-OC-01-SW C-MP-001-AD-0012	4.1 Material & IN-PROCESS INSPECTION	ok
N/A	V-TAL-MEC-4004-OC-01-SW C-MP-001-AD-0012	4.2.1 Visual Inspection	ok
IV/A			

### Detalles de Inspección: Inspection Details:

## Activities between days 26/10/2019 to 01/11/2019

- 1.- SWC-MP-001-A/Rotor test fix balance and painting
- 2.- SWC-MP-001-B/Rotor test fix balance and painting Balance adjustment bolts
- 3. -SWC-MP-001-C/Rotor getting ready test fix balance,
- 4.- SWC-MP-001-A/Check Stator Assembly pending verification wire terminal tips, inspection test surge, winding resitance, insulation resistance, high voltaje
- 5.- SWC-MP-001-B/frame dimensional inspection
- 6. -SWC-MP-001-C/frame dimensional inspection
- 7.- SWC-MP-001-D/ Stator windiwng verification indentification de cables
- 8. -SWC-MP-001-A/verification wire Stator Assembly verificaction cable identification
- 9.- SWC-MP-001-B/verification wire Stator Assembly verification wire protection Stator Assembly
- 10.- SWC-MP-001-C/verification stator winding
- 11.- SWC-MP-001-D/verification stator winding verification sensor wires
- 12.- SWC-MP-001-A/verification arrival of 2 teminal boxs, 1 panel inspection dimensional
- 13. -SWC-MP-001-B/verification arrival of 1 teminal box dimensional inspection
- 14.- SWC-MP-001-C/verification arrival of 1 teminal box dimensional inspection
- 15.- SWC-MP-001-A/verification arrival of 1 stairs idimensional inspection
- 16.- SWC-MP-001-A/verification arrival of 1 platform idimensional inspection

4.						
N°	Descripción de Equipo Equipment Description	Marca Brand	Modelo <i>Model</i>	Serie	N° Cert. de Calibración Calibration Cert. N°	Fecha <i>Dat</i> e
1						
2						
3						

## . MATERIALES INSPECCIONADOS (Recepción de materiales)

WO ESTED WHITEIGHE	(Noophon of Materials)				
Item de OC OC Item	Descripción Description	Cantidad Quantity	Tag No., Batch No., Serial No., Cast, Heat No.		
1	Stairs	1	10027350		
2	Panel	1	DMB1001044H109		
3	Terminal box	4	DMB0703321H016		
4	ACCESSORIES	5	DMB1701410H502		
5	Platform	1	DMB1300039H00		
	Popultado de la Ingresción: 🖂 Acentado 🔲 Acentado con Observaciones	· ·	Poshorodo		

Resultado de la Inspección: Aceptado Aceptado con Observaciones Rechazado Inspection Result Accepted Accepted with Observations Rejected

REGISTRO							S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019		
			AREA DE CALIDAD					n :	01
cobra 📙	GyM		INFORME DE INS	PECCIÓ	N		Fecha:		11/18/2018
			INSPECTION REPORT						2 de 6
CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO CODE AND PROJECT NAME:	: 5	71780 - PROYECTO DE	MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADE	S AUXILIARES Y	TRABAJOS COMPLEMENTAF	RIOS PMRT UA & TC			
SUBCONTRATISTA / VENDOR: SUBCONTRACTOR / VENDOR:	ITT S.p.A	١.					CORRELATIVE CORRELATIVE		I-00x
N° DE CONTRATO: CONTRACT N° :	TAL-PHP-HTE-0003	3-OC-01					FECHA: DATE:		1/11/2019
8. RESUMEN DE VISITA/ ÁREAS DE P	REOCUPACIÓN								
- Pending paint touch-up	•	ating							
<ul> <li>Pending wire protection</li> <li>Internal resistance, insi</li> </ul>		tests wire were	e recorded.						
Inspección:									
Inspection  Trazabilidad de Materia	ales (Materials Traceability)	V	Recubrimiento/Pintura (Covering/Painting)		Inst. de Bandejas (Trays	Installation)		FAT	
☐ Corte/Prep. Bisel/Solda	adura (Cut/Prep. Bisel/Weldii	ing)	Ensayo en Laboratorio (Laboratory Test)	v	Inst. de Cables (Cable In	nstallation)		Auditoría (A	udit)
☐ Ensayos No Destructiv	os (Non Destructive Test)		Inst. Soportes (Soport Installation)		Inspección Final (Final Ir	nspection)	V	Rev. de Doo	rumentos (Document Review)
Revisión de Radiografí	as (Radiography Review)		Inst. Equipo (Equipment Installation)		Pruebas de Presión (Pre			Rev. de Dos	sier (Dossier Review)
☑ Control dimensional (D			Inst. Tubería (Piping Istallation)		Pruebas Mecánica (Mec				y Embalaje (Coding and Packaging)
☐ Ensamble Final (Final )			Inst. de Facilidades (Facilities Installation)		Pruebas E&I (E&I Tests)			Carga/Desca	arga Puerto (Load/Unload port)
9. HSE									
El Vendor proporcionó cha	arla de indición (The VENDOR pr	rovided induction talk)	Procedi	mientos de segui	ridad disponibles (Security proce	edures available)			
✓ Orden y limpieza en los lu	gares de trabajo (Order and clea	nliness in workplaces)	☑ El área	de trabajo cuenta	a con señalización (The work are	e has signage)			
10. NO CONFORMIDADES Y ACCIONI NON-COMPLIANCE AND CORREC									
N° NCR/AC			Resumen de Descripción Summary of Description				ha de Apertura		Estado State
			oanmay or 2000nphon				permig 2 ate		Olato
11. RESUMEN DE HORAS SCHEDULE SUMMARY									
Distancia de Viaje (Km):	N/A		Tiempo de Viaje:						
Travel Distance (Km) Hora de Ingreso: N/A			Travel Time Hora de Salida: N/A						
11me of Entry  12. SIGUIENTE VISITA (De acuerdo al		)	Departure Time						
NEXT VISIT (According to: cronograme Fecha: N.A.	n / notification / ITP)	Hora:	N.A.		De acuerdo al:	N.A.			
Date  13. CONCLUSIONES Y/O RECOMEND		Time			According to				
conclusions and/or recome Hyosung re scheduled th		s:							
1.1.4 STATOR ASSEME	BLY 29/10/2019 to 0	1/11/2019							
2.1.4 STATOR ASSEME 3.1.7 ASSEMBLY ROTO									
J. I.I ASSENIELT KUT	9 to 01/11/2019 to 06	111/2019							

ELABORADO POR (MADE BY):	APROBADO POR (APPROVED BY):		
ELABORADO FOR (MADE BT ).	AFROBADO FOR (AFFROVED BT).		
Firma (Sign):	Firma (Sign):		
Nombre ( <i>Name</i> ): EDY VILLASANTE	Nombre (Name):		
Cargo (Code): Supervisor	Cargo (Code): Responsible for Quality Assurance and Control (QA/QC)		

Fecha (Date):

Código (Code)

Revisión (Revision)

Descripción de Documento (Document Description)

15. DOCUMENTOS ADJUNTOS AL INFORME ATTACHED DOCUMENTS TO THE REPORT

Fecha (Date): 01/11/2019

Ν°

2



## REGISTROS-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019AREA DE CALIDADRevisión : 01

## INFORME DE INSPECCIÓN

INSPECTION REPORT

Fecha: 11/18/2018 Página : 3 de 6

I-00x

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO CODE AND PROJECT NAME: 571780 - PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PMRT UA & TC

SUBCONTRATISTA / VENDOR:
SUBCONTRATO:
SUBCONTRATO:
CORRELATIVO :
CONTRATO:
CONTRAT

FECHA: 1/11/2019

14. FOTOGRAFÍAS (mínimo 6 fotografías de 200dpi)

PHOTOGRAPHS (a minimum of 6 photographs 200dpi)





Descripción:


SWC-MP-001-A/Rotor test fix balance and painting

Descripción:

Description

SWC-MP-001-A/Rotor test fix balance and painting





3 Descripción:

SWC-MP-001-B/Rotor test fix balance and painting

Descripción: Description

4

SWC-MP-001-C/Rotor test fix balance and painting





5 Descripción: Description

SWC-MP-001-C/Rotor getting ready test fix balance

Descripción: Description

SWC-MP-001-C/Rotor getting ready test fix balance





7 Descripción: Description

SWC-MP-001-A/paint scraps pending to clean

Descripción: Description

8

SWC-MP-001-B/pending paint in bolt holes



#### **REGISTRO** S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019 AREA DE CALIDAD Revisión: INFORME DE INSPECCIÓN 11/18/2018 Fecha:

INSPECTION REPORT CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: CODE AND PROJECT NAME:


CORRELATIVO : CORRELATIVE : SUBCONTRATISTA / VENDOR: I-00x ITT S.p.A. SUBCONTRACTOR / VENDOR: ° DE CONTRATO: FECHA: TAL-PHP-HTE-0003-OC-01 1/11/2019

571780 - PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PMRT UA & TC

14. FOTOGRAFÍAS (mínimo 6 fotografías de 200dpi)

PHOTOGRAPHS (a minimum of 6 photographs 200dpi)





Página :


SWC-MP-001-A/Check Stator Assembly verification

Descripción: Description 10

SWC-MP-001-A/wires with unprotected terminal tips

4 de 6





SWC-MP-001-B/frame inspection


Description 12


SWC-MP-001-B /pendient painted hole machining





Descripción: Description Descripción: Description SWC-MP-001-C/frame inspection SWC-MP-001-C /pendient painted hole machining 14





Descripción Descripción: SWC-MP-001-D/wires with unprotected terminal tips SWC-MP-001-D/ Stator windiwng identificacion de cables 16



# REGISTRO S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019 AREA DE CALIDAD Revisión: 01 INFORME DE INSPECCIÓN Fecha: 11/18/2018 INSPECTION REPORT Página: 5 de 6

CODIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO: CODE AND PROJECT NAME:

NOMBRE DEL PROYECTO:

571780 - PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PMRT UA & TC

SUBCONTRATISTA / VENDOR: SUBCONTRATOR: SUBCONTRACTOR / VENDOR: ITT S.p.A.

ITT S.p.A.

CORRELATIVE: I-00x


CORRELATIVE: 1/11/2019

DATE: 1/11/2019

14. FOTOGRAFÍAS (mínimo 6 fotografías de 200dpi)

PHOTOGRAPHS (a minimum of 6 photographs 200dpi)








Descripción:

SWC-MP-001-A/verification wire Stator Assembly

Descripción: Description

18

SWC-MP-001-A/cable identification, unprotection tips





19 Descripción:

SWC-MP-001-B/verification wire Stator Assembly

20 Descripció

SWC-MP-001-B/verification wire protection Stator Assembly






21 Descripción:

SWC-MP-001-C/verification stator winding

22 Descripción:
Description

SWC-MP-001-D/verification stator winding





23 Descripción: SWC-MP-001-D/verification stator winding

Description

24

SWC-MP-001-D/verification sensor wires



#### S-TAL-GYM-GEN-QUA-FOR-0019 **REGISTRO** AREA DE CALIDAD Revisión: INFORME DE INSPECCIÓN Fecha: Página :

INSPECTION REPORT 571780 - PROYECTO DE MODERNIZACION REFINERIA TALARA UNIDADES AUXILIARES Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PMRT UA & TC

CORRELATIVO: ITT S.p.A. I-00x CORRELATIVE : FECHA: TAL-PHP-HTE-0003-OC-01 1/11/2019

14. FOTOGRAFÍAS (mínimo 6 fotografías de 200dpi)

PHOTOGRAPHS (a minimum of 6 photographs 200dpi)





11/18/2018

6 de 6

Descripción SWC-MP-001-A/tarrival of teminal box SWC-MP-001-B/arrival of teminal box 26





Descripción: Description SWC-MP-001-C/arrival of teminal box SWC-MP-001-A/arrival of teminal box 26





Descripción: Description Descripción: SWC-MP-001-A/ ARRIVAL OF PARTS stairs SWC-MP-001-A/ ARRIVAL OF PARTS 30 Description .





Descripción: Description Descripción: SWC-MP-001-A/ ARRIVAL OF PARTS platform SWC-MP-001-A/ ARRIVAL OF PARTS panel 24 23