


ESPECIFICACIÓN TÉCNICA · V1.1

El sistema detrás del handoff de Emma

Cómo HubSpot conserva el contexto, clasifica la intención y asigna cada ticket al equipo ANAM según disponibilidad.



Una conversación.
Un ticket.
Un owner verificable.

PORTAL

ANAM · 19893546

ESTADO VERIFICADO

ACTIVADA

WORKFLOW

1876744588

READBACK


2 septiembre 2026

1

— ARQUITECTURA DEL SERVICIO

Del mensaje al owner efectivo

Emma decide cuándo hace falta una persona. El workflow decide quién recibe el ticket. Son dos responsabilidades separadas y verificables.



Entrada	Modalidad	Objeto	Reinscripción
Activación manual desde el Customer Agent.	Live handoff; conserva el hilo abierto.	Ticket de Help Desk, no conversación.	Desactivada para el mismo ticket.

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

2 capas

Customer Agent para decidir el handoff; workflow para distribuir el ticket.

Qué no es este flujo

No es una acción externa de Emma ni un agente ejecutado dentro del workflow. La configuración de handoff selecciona este workflow de tickets como mecanismo de distribución.

2

— MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN

Intención primero. Disponibilidad después.

Cada rama intenta una persona principal. El reemplazo sólo actúa si el ticket continúa sin propietario.

NECESIDAD DETECTADA	RESPONSABLE PRINCIPAL	REEMPLAZO
Cotización / nuevo negocio Precio, propuesta, alcance o servicio nuevo.	Pablo Puga Paso 5	María Paz Haeger Paso 9
Seguimiento de servicio Resultados, programación, estado o facturación en curso.	Marco Jiménez Paso 6	Pablo Puga Paso 10
Calidad, facturación u otros Quejas, apelaciones, incidencias y otras solicitudes.	María Paz Haeger Paso 7	Marco Jiménez Paso 11
Sin clasificación Contingencia cuando la salida no coincide con una etiqueta.	María Paz Haeger Paso 8	Marco Jiménez Paso 12

Disponible

La primera acción asigna y la segunda conserva ese owner.

Principal ausente

El ticket sigue libre y el reemplazo puede recibirlo.

Ambos ausentes

Permanece sin owner y visible en la cola; el chat sigue abierto.

REGLA COMPARTIDA

No overwrite

Asignar sólo a usuarios disponibles: activado.

Sobrescribir owner existente: desactivado.

El reemplazo es una composición de dos acciones, no una función nativa llamada “backup”.

3

— COMPRENSIÓN, DECISIÓN Y DIAGNÓSTICO

Ocho verificaciones para no confundir ejecución con éxito

El workflow puede terminar y aun así dejar un owner incorrecto. El control concluyente es el propietario efectivo del ticket.

1

Handoff

Confirmar que la conversación cumplió las directrices de Emma.

2

Ticket

Verificar creación e inscripción en el workflow 1876744588.

3

Resumen y categoría

Leer la síntesis y la etiqueta semántica obtenida.

4

Limpieza de owner

Confirmar que Emma dejó de figurar como propietaria técnica.

5

Rama

Revisar el camino y las dos acciones de asignación.

6

Disponibilidad

Comprobar el estado live del principal y el reemplazo.

7

Readback

Leer el owner efectivo y el estado visible en el widget.

8

Capacidad

Revisar créditos, límite mensual y errores de acciones.

CONTROLES CRÍTICOS

Las fallas que requieren observación

Clasificación no reconocida

Activa la ruta de contención: María Paz y luego Marco.

Emma conserva el owner

Las acciones humanas pueden omitirse porque no sobrescriben.

Resumen agotado

La acción declara un máximo de 3.000 ejecuciones mensuales.

Créditos insuficientes

La acción inteligente de clasificación puede fallar.

Chat terminado

No es posible reabrir esa misma conversación.

Solicitud por nombre

“Quiero hablar con Pablo” activa handoff; no garantiza owner nominal.

Clasificación semántica

Los marcadores “QA”, “PRUEBA” o “test” no alteran por sí solos la necesidad real.

Prioridad sustantiva

Si hay varias intenciones, se elige la necesidad operativa principal.

Continuidad manual

Help Desk permite reasignar mientras el chat permanezca abierto.

4

— EVIDENCIA Y GOBIERNO

Lo probado, lo abierto y el estándar de cambio

La evidencia disponible confirma routing y owner efectivo en tres escenarios públicos de punta a punta.

Ticket 48103069613

VERIFICADO

Cotización

Clasificación correcta y asignación efectiva a Pablo Puga.

Ticket 48105602378

VERIFICADO

Seguimiento

Marco ausente; reemplazo efectivo a Pablo Puga.

Ticket 48094218332

VERIFICADO

Calidad

Clasificación correcta y asignación efectiva a María Paz Haeger.

SONDA DE DIAGNÓSTICO

48103382175

Detectó owner Emma y sesgo por texto administrativo. Ambas causas fueron corregidas antes de repetir la matriz.

Evidencia observada

Creación del ticket, clasificación, término del workflow, propietario efectivo y actualización visible en el widget.

No se infiere éxito por el estado “finalizado”; se lee el resultado operativo.

Confirmado

- Workflow activo y seleccionado por Emma.
- Tres categorías con owner efectivo verificado.
- Fallback comprobado con principal ausente.
- Chat conservado durante el handoff.

Prueba acompañada pendiente

- Respuesta humana real desde Help Desk.
- Segunda reasignación dentro del mismo chat.
- Principal y reemplazo ausentes simultáneamente.
- Atención operativa de la cola sin owner.



Soporte por tres meses: del 13 de agosto al 12 de noviembre de 2026, inclusive, para incidentes y correcciones del alcance construido de Customer Agent y KPI. Nuevas funcionalidades, KPI, automatizaciones, integraciones o rediseños se evalúan como evolución separada.