


Caso parqueado V50: caracterizacion flapwise/edgewise exportada

Oscilacion residual despues de la rampa



FFT one-sided, Hann, Delta f = 0.0208 Hz

