不動産評価概算報告書 （同族法人への譲渡・2物件）

Nov 10, 2026 ・ @江口博道

2物件の時価目安は合計 **約1億9,586万円**（堺市北区物件 約7,904万円、大阪市此花区物件 約1億1,682万円）。入手資料のみに基づく概算であり、公図・現地確認による検証は行っていない。

1. 評価の目的と前提

項目	内容
目的	個人所有の賃貸不動産2物件を同族会社（売主の法人）へ譲渡するにあたり、時価算定の基礎として相続税評価額を概算する
売主	森田 由利子
買主	売主が経営する同族会社
譲渡予定日	令和8年12月
評価基準	財産評価基本通達（令和8年分路線価、令和8年度固定資産税評価）
借入金	両物件に設定された根抵当権（極度額2億3,500万円、大阪信用金庫）の借入は売主が決済時に完済。法人は新たに借入を行う
適用しない特例	小規模宅地等の特例（相続・遺贈に限られるため）

2. 物件概要

いずれも賃貸用建物とその敷地であり、土地は貸家建付地として評価する。建物が複数筆にまたがるため、各物件の土地は全筆を1評価単位とする。

項目	堺市北区物件：ニューハイツアーサー	大阪市此花区物件：メゾンアーサー
所在（地番）	堺市北区大豆塚町二丁 102番1・102番4	大阪市此花区春日出中二丁目 151番65・151番64・151番510
地目	宅地	宅地

項目	堺市北区物件：ニューハイツアーサー	大阪市此花区物件：メゾンアーサー
地積	224.79㎡ + 180.16㎡ = **404.95㎡**	320.56㎡ + 150.74㎡ + 92.89㎡ = **564.19㎡**
建物	鉄骨造陸屋根3階建　車庫・店舗・共同住宅　延床587.15㎡	鉄筋コンクリート造スレート葺4階建　事務所・車庫・共同住宅　延床1,389.06㎡
家屋番号	102番1	151番65の1
新築	昭和61年9月14日	昭和62年8月6日
取得	平成18年1月11日（売買）	平成23年9月29日（売買）
路線価	長尾街道 185D（一方路）	西165D・北155D・南150D（三方路）
地区区分	普通商業・併用住宅地区	普通住宅地区
用途地域・容積率	―（500㎡未満のため判定不要）	第1種住居地域・容積率200%・建ぺい率80%
借地権割合	60%（D）	60%（D）

出典：登記事項証明書（令和8年10月26日証明）、令和8年分路線価図（北区40108、此花区21114）、マップナビおおさか（都市計画情報）。

3. 評価方法

土地は貸家建付地の相続税評価額を0.8で割り戻し、建物は帳簿上の未償却残高を時価目安とした。

1. **貸家建付地評価額（相続税評価額）**：路線価 × 奥行価格補正率 × 地積 ×（1 − 借地権割合60% × 借家権割合30% × 賃貸割合）。大阪市此花区物件は側方路線影響加算（普通住宅地区・角地 0.03）を2路線分加算し、地積規模の大きな宅地の規模格差補正率を乗じる。
2. **土地の時価目安**：貸家建付地評価額 ÷ 0.8。路線価が公示価格水準の約80%であることによる。
3. **建物の時価目安**：令和8年12月時点の未償却残高。令和7年分収支内訳書の減価償却資産から、令和8年分の償却費（12か月分）を控除して算定。固定資産税評価額は未入手。

大阪市此花区物件の規模格差補正率（三大都市圏、500㎡以上1,000㎡未満、小数点以下2位未満切捨て）：

（564.19 × 0.95 ＋ 25）÷ 564.19 × 0.8 ＝ 0.795… → **0.79**

4. 評価結果

時価目安は堺市北区物件が79,039,156円、大阪市此花区物件が116,816,886円、合計195,856,042円。

土地の計算過程

項目	堺市北区物件	大阪市此花区物件
正面路線価（円/㎡）	185,000	165,000
側方路線影響加算（円/㎡）	—	155,000×0.03 + 150,000×0.03 = 9,150
奥行価格補正率・不整形地補正率	1.00（仮定）	1.00（仮定）
規模格差補正率	—	0.79
1㎡当たり価額（円）	185,000	174,150 × 0.79 = 137,578
地積（㎡）	404.95	564.19
貸家建付地の減額前の価額（円）	74,915,750	77,620,131
貸家建付地の減額率	0.6×0.3×100% = 18%	0.6×0.3×100% = 18%
貸家建付地評価額（相続税評価額）（円）	**61,430,915**	**63,648,507**

時価目安

項目	堺市北区物件	大阪市此花区物件	合計
土地（貸家建付地評価額 ÷ 0.8）（円）	76,788,643	79,560,633	156,349,276
建物（令和8年12月の未償却残高）（円）	2,250,513	37,256,253	39,506,766
時価目安 合計（円）	**79,039,156**	**116,816,886**	**195,856,042**

建物の内訳：堺市北区物件は本体（平成18年取得、1,650万円）2,154,900円と外壁工事等。大阪市此花区物件は本体（平成23年取得、7,500万円）37,256,250円と償却済み資産の備忘価額3円。大阪市此花区物件に規模格差補正を適用しない場合の時価目安は137,966,283円（参考）。

5. 結論

売買価格は時価目安 **約1億9,586万円** を基準とすることを推奨する。代金は土地と建物に按分して契約書に明記する。


6. 未確定事項（概算の前提とした仮定）

影響が大きいのは建物の時価の取り方と、堺市北区物件の不整形地補正である。

仮定した事項	仮定の内容	影響の方向と規模	確認に必要な資料
建物の時価	未償却残高を採用	固定資産税評価額との差で数百万〜1,000万円単位	令和8年度 固定資産公課証明書
奥行価格補正率・不整形地補正率	すべて1.00	堺市北区物件は不整形の可能性があり、数百万円下がる方向	公図・地積測量図
賃貸割合	両物件とも満室（100%）	空室10%ごとに堺市北区物件で約170万円、大阪市此花区物件で約170万円上がる	譲渡日時点のレントロール
大阪市此花区物件の正面路線	西の165Dを正面、北155D・南150Dを側方	小さい	公図
大阪市此花区物件の容積率	敷地全体が容積率200%	境界が敷地を通る場合は加重平均（用途地域境界は遠く、可能性は低い）	公図
修繕資産の帰属	外壁塗装（H24）・改装工事（H25）・エレベーター（H28）は大阪市此花区物件	各残高1円のため影響なし	売主への確認


本書は入手資料に基づく概算である。

参考資料




資料1：堺市北区物件 位置図

ニューハイツアーサーは長尾街道の北側、街道がカーブする地点の北東に位置する（Google マップ）。




資料2：堺市北区物件 路線価図

令和8年分 北区（堺署）40108。長尾街道の185D（普通商業・併用住宅地区・道路沿い）が正面路線。




資料3：大阪市此花区物件 位置図

メゾンアーサーは春日出中2丁目の街区④西端で、三方を道路に囲まれる（Googleマップ）。




資料4：大阪市此花区物件 路線価図（全体）

令和8年分 此花区（大阪福島署）21114。街区④に接する西165D・北155D・南150D（いずれも普通住宅地区）。



資料5：大阪市此花区物件 路線価図（拡大）

街区④周辺の拡大図。西165D・北155D・南150Dの三方路。



資料6：大阪市此花区物件 都市計画情報

マップナビおおさか：市街化区域、第1種住居地域、容積率200%、建ぺい率80%、準防火地域。