

Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**

Fotos del entorno

Fotos antes



Fotos después



Muestreo de tomas

Muestreo toma 1

Muestreo toma 2

Muestreo toma 3

Muestreo toma 4

Muestreo toma 5

TABLERO: PRUEBA TGA

OBSERVACIONES: El tablero se encuentra en condiciones normales, se realiza ajuste de toques de interruptores

Hallazgos

Titulo:

Observaciones:

Hallazgos





Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

S

Cliente: **DECATHLON**

Antes del mantenimiento

Voltajes

Voltaje R-S

Valor: 220 *V*



Voltaje R-T

R

Valor: 220 *V*



Voltaje S-T

S

R

R

Valor: 219 *v*



Voltaje R-N

N


Valor: 110 *V*







Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**









\$
50 A



Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**

15 A



t

0 A



Después del mantenimiento

Termografía después

Valor: 15°



Galeria marcación circuito



Foto protección principal





Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**

Foto de Diagrama Unifilar



TABLERO: T1

OBSERVACIONES:

Hallazgos

Titulo: Cable Recslentado

Observaciones: Cable amarillo circuito 12 con Recalentamiento vidible

Hallazgos



Antes del mantenimiento

Foto marcación tablero



Galeria antes mantenimiento








Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18


Cliente: **DECATHLON**


Termografía antes mantenimiento



Voltajes








Corrientes




Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18





Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18





Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**

Antes del mantenimiento

Foto marcación tablero



Galeria antes mantenimiento





Termografía antes mantenimiento



Voltajes

Voltaje R-S

R

Valor: 0 v



Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18






Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18





Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18





REPORTE PROYECTO: **DECATHLON ENVIGADO**Fecha y hora de generación del reporte: 06/10/2022 18:10:18

Cliente: **DECATHLON**

Galeria después de manteniento

Foto protección principal



Foto de Diagrama Unifilar

