생화코딩

모니터링 수정완료 보고서



목차

- 1.테스트 대상
- 2.사용성 체크리스트
- 3.테스트 결과 수정사항
- 4.점검결과 및 개선

1.테스트 대상



로그인 후원하기

생활코딩 랜딩페이지

비영리 프로그래밍 교육사이트

https://erin2021.github.io/Open-Tutorials/

2.사용성 체크리스트

모니터링 체크리스트			
업체명	url		
생활코딩	https://erin2021.github.io/Open-Tutorials/		
분류	체크 항목	체크	
		YES	NO
웹표준&유효성	HTML 유효성 검사		0
	CSS 유효성 검사	0	
	웹표준 준수 필수이미지(그림,사진, 로고 등)에 적절한 대체텍스트(alt)를 제공하는가?	0	
크로스브라우징	사이트가 아래 웹브라우저에서 동일하게 잘 열리고 이동이 원할한가?	О	
	익스플로러	0	
	크롬	0	
	파이어폭스	0	
레이아웃	사이트에 장착된 디자인이 반드시 필요한가? (불필요한 요소나 효과는 없는가? 디자인이 사이트의 네비게이션에 방해가 되지 않는가?)	О	
	레이아웃과 색상 등이 주제와 어울리는가?	0	
	서체, 색상, 레이아웃 등의 일관성과 통일성을 유지하고 있는가?	0	
	네비게이션의 위치와 이미지는 적절한가?		0
	웹사이트의 목적이 무엇인지 분명하고 단순하게, 그리고 짧은 시간에 파악되는가?	0	
	디자인의 로딩속도는 느리지 않는가?	0	
	원활한 흐름으로 사이트를 안내하고 있는가?	0	
	현재의 위치를 알려주는 네비게이션 형태는 적절한가?	0	
	반응형이 원활하게 작동하는가?		0
콘텐츠&스타일	콘텐츠 전체에 사용된 글에 오타는 없는가?	0	
	맞춤법과 문법에 어긋하는 표현은 없는가?	0	
	서체, 색상, 레이아웃 등의 일관성과 통일성을 유지하고 있는가? -쓰기의 서체 -스타일	0	
	콘텐츠가 논리적인 순서로 되어 있는가?	0	
	〈title〉요소에 적절한 페이지 제목을 제공하는가?	0	

!웹표준성에러

!네비게이션 위치

!원활한 반응형작동

3.테스트 결과 수정사항

• 웹표준성 에러




-> 2개의 에러가 발견되었음.이미지관련 태그에서 문제가 일어난 것으로 보임

3.테스트 결과 수정사항

• 네비게이션 위치 ->position: absolute의 잦은 사용으로 버튼이 화면 크기에 고려되지 않은 위치에 고정이 되어있음






- 원활한 반응형 작동
 - ->실제 핸드폰으로 확인 시, 레이아웃 크기가 무시되거나 글자가 내려앉는 문제가 있음

4.점검결과 및 개선

• 웹표준성 에러 <svg>와 의 잘못된 구조가 원인.-> <svg>를 삭제하여 웹표준에 맞는 구조로 수정



4.점검결과 및 개선

- 네비게이션 위치
- -> 절대적 수치를 사용하지 않고 상대적 수치(%)를 사용하여 다양한 기종에서도 비율이 유지될 수 있도록 수정



- 원활한 반응형 작동
- -> 글자가 내려 앉는 문제: 전체적인 vw수치를 조정 시, 전체적인 글자크기가 줄어들기 때문에, 문제 있는 글자의 크기만 em수치를 조정
- ->레이아웃 컨텐츠 width의 수치를 조정하여 좌우 여백을 넣음