

Tarım AI — Parsel Değerlendirme Raporu

Yapay zekâ destekli otomatik değerlendirme. Bu rapor ön değerlendirme niteliğindedir; kesin tarımsal karar veya verim garantisi değildir.

Analiz ID	b1d2c1ea-08e8-4dea-b7bf-d2e63da6c63d
Durum	partial completed
Oluşturulma	30 Temmuz 2026 17:16
Güven düzeyi	Düşük
Ön öneri	Evet — saha/laboratuvar eksik olabilir

1. Parsel

Konum	Gaziantep / Şehitkamil / Güngürge
Ada / Parsel	108 / 7
Alan	21.913 m ² (21,91 da)
Merkez	37.20628, 37.47502
Kaynak	tkgm · doğrulanmış

2. Uydu verisi (Sentinel-2)

Seçilen çekim tarihi	30 Temmuz 2026 11:19
Zaman serisi aralığı	31 Ocak 2026 - 30 Temmuz 2026
Bulut örtüsü (seçilen)	%0.03
Çözünürlük	10 m
Aday gözlem	99
Kullanılabilir gözlem	59
Elenen gözlem	40
NDVI (ort / medyan)	0,191 / 0,176 (min 0,041, max 0,639)
NDMI (ort / medyan)	-0,072 / -0,084
BSI (ort / medyan)	0,157 / 0,171
Trend özeti:	
• NDVI: yön decreasing · değişim -0,1934 · son 0,1910	
• NDMI: yön decreasing · değişim -0,1149 · son -0,0716	
• BSI: yön increasing · değişim 0,1212 · son 0,1565	
NDVI zaman serisi: 24 nokta. İlk 5 Şubat 2026 (0,384), son 30 Temmuz 2026 (0,191)	

3. Arazi yapısı (DEM)

Kaynak	mock
Çözünürlük	30 m
Yükseklik (min / ort / max)	843,7 m / 863,4 m / 886,3 m
Eğim (ort / max)	25,8° / 29,6°
Eğim sınıfı	Dik
Mekanizasyon	Sınırlı
Engebelilik	Orta
• Uyarı: Bu arazi profili geliştirme amaçlı temsili DEM verisidir.	
• Uyarı: Gerçek Copernicus DEM GLO-30 ölçümü değildir.	
• Uyarı: Arazi profili uzaktan DEM tahminidir; saha ölçümü yerine geçmez.	
• Uyarı: Mekanizasyon sonucu yol erişimi ve gerçek makine geçişini içermez.	
• Uyarı: Terrain verisi bu sürümde ürün skorlarını değiştirmez.	
• Uyarı: Terrain verisi kaya yüzdesi, jeoloji veya toprak derinliği üretmez.	

4. İklim

Kaynak	mock · Bölgesel ızgara tahmini
Yıllık ortalama sıcaklık	18,4 °C
Yaz / kış ortalaması	30,6 °C / 7,2 °C
Büyüme sezonu ort.	24,1 °C
Min / Max	-4,5 °C / 42,0 °C
Don riski	Orta
Aşırı sıcak riski	Yüksek
Yıllık yağış	540 mm
Yaz yağışı	35 mm
Nem	—

Rüzgar

—

- Uyarı: Bu iklim profili geliştirme amaçlı temsili veridir.

5. Toprak

Kaynak

mock · Model tahmini

Uzamsal çözünürlük

250 m

pH

7,80

Kil / Kum / Silt

— / — / —

Organik karbon

1,40

Derinlik katmanları

0-5cm, 5-15cm, 15-30cm, 30-60cm, 60-100cm, 100-200cm

- Uyarı: Bu toprak profili geliştirme amaçlı temsili veridir ve laboratuvar analizinin y

6. Saha ölçümü

Durum

Eksik

Anket ID

—

Onay tarihi

—

Örnek sayısı

0

7. Arazi uygunluğu

Sınıflandırma

Yetersiz veri

Skor

0

Açıklama

Yetersiz veri

8. Ürün tavsiyeleri

Öneriler ön değerlendirme niteliğindedir; saha ve laboratuvar doğrulaması önerilir.

#1 Pamuk

Skor / sınıf

83,0 · Yüksek

Pamuk için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. A ve/veya toprak verilerine dayandığı için saha doğrulaması gereklidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak tek

#2 Nohut

Skor / sınıf

82,4 · Yüksek

Nohut için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. A ve/veya toprak verilerine dayandığı için saha doğrulaması gereklidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıklı uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.; Yağış profili ürün iklim sinyalleriyle uyumludur.

#3 Arpa

Skor / sınıf

81,9 · Yüksek

Arpa için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. A ve/veya toprak verilerine dayandığı için saha doğrulaması gereklidir.

- Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıklı uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Ürünün iklim sinyalleriyle uyumludur.

#4 Antep fıstığı

Skor / sınıf

81,6 · Yüksek

Antep fıstığı için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. A ve/veya toprak verilerine dayandığı için saha doğrulaması gereklidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıklı uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.; Yağış profili ürün iklim sinyalleriyle uyumludur.

#5 Buğday

Skor / sınıf

81,6 · Yüksek

Buğday için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. A ve/veya toprak verilerine dayandığı için saha doğrulaması gereklidir.

- Olumlu: Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.


9. Uydu katman görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler seçilen Sentinel-2 gözleminden üretilmiştir. Kesinlik / verim garantisi iddiası yoktur.


True Color




NDVI



NDMI



BSI



10. Sınırlamalar

- Arazi/eğim verisi demo (mock) kaynaktan geldi.
- İklim verisi NASA POWER bölgesel ızgara tahminidir; noktasal ölçüm verisi değildir.
- İklim verisi demo (mock) kaynaktan geldi.
- Toprak profili SoilGrids model tahminidir; laboratuvar ölçümü yoktur.
- Toprak verisi demo (mock) kaynaktan geldi.
- Onaylı saha ölçümü yok; sonuçlar uzaktan algılama ve modellerle tahmin edilmiştir.
- Laboratuvar toprak analizi yok.
- Sulama suyu analizi yok.

11. Önerilen sonraki adımlar

- Saha ölçümü yapılması önerilir.
- Laboratuvar toprak analizi yapılması önerilir.
- Sulama suyu analizi yapılması önerilir.

12. Veri kaynakları

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
cadastral · ölçüm
1

Durum / kalite
Tür
Tarih aralığı
Gözlem sayısı

Sentinel-2 Uydu Verisi
Tamamlandı · good
remote_sensing
31 Ocak 2026 – 30 Temmuz 2026
59

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Copernicus DEM
partial · mock
elevation_model · tahmini
28

- Uyarı: Mock terrain data used

Parsel Sağlayıcı

NASA POWER İklim Verisi

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

partial · mock

climate · tahmini

1

• Uyarı: Mock climate data used

SoilGrids Toprak Tahminleri

partial · mock

soil · tahmini

1

• Uyarı: Mock soil data used

Laboratuvar Toprak Analizi

Eksik · unavailable

laboratory

0

Sulama Suyu Analizi

Eksik · unavailable

laboratory

0

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

13. Güven özeti

Düzey

Düşük

Saha ölçümü ve laboratuvar analizi eksik. Sonuçlar ön değerlendirme niteliğindedir.

Mevcut kaynaklar

parcel_provider, sentinel_2

Eksik kaynaklar

laboratory_analysis, irrigation_water_analysis

Saha / lab / sulama suyu

Saha yok · Lab yok · Su analizi yok

Rapor dosyası analiz kimliği b1d2c1ea-08e8-4dea-b7bf-d2e63da6c63d için üretilmiştir. Uydu çekim tarihi ve tüm sayısal özetler yukarıdaki bölümlerde yer alır.