

Tarım AI — Parsel Değerlendirme Raporu

Yapay zekâ destekli otomatik değerlendirme. Bu rapor ön değerlendirme niteliğindedir; kesin tarımsal karar veya verim garantisi değildir.

Analiz ID	26c594e1-fa7a-4bdf-8af3-cdbec9fd229e
Durum	Tamamlandı
Oluşturulma	30 Temmuz 2026 18:57
Güven düzeyi	Orta
Ön öneri	Evet — saha/laboratuvar eksik olabilir

1. Parsel

Konum	Gaziantep / Şehitkamil / Işıklı
Ada / Parsel	151 / 1
Alan	11.622 m ² (11,62 da)
Merkez	37.14631, 37.19483
Kaynak	verified_geojson · doğrulanmış Yedek geometri kullanıldı.

2. Uydu verisi (Sentinel-2)

Seçilen çekim tarihi	23 Temmuz 2026 11:29
Zaman serisi aralığı	3 Şubat 2026 – 28 Temmuz 2026
Bulut örtüsü (seçilen)	%0
Çözünürlük	10 m
Aday gözlem	51
Kullanılabilir gözlem	29
Elenen gözlem	22
NDVI (ort / medyan)	0,145 / 0,147 (min 0,048, max 0,297)
NDMI (ort / medyan)	-0,069 / -0,070
BSI (ort / medyan)	0,153 / 0,153
Trend özeti:	
• NDVI: yön stable · değişim -0,0601 · son 0,1388	
• NDMI: yön stable · değişim 0,0033 · son -0,0437	
• BSI: yön stable · değişim 0,0123 · son 0,1322	
NDVI zaman serisi: 20 nokta. İlk 5 Mart 2026 (0,199), son 28 Temmuz 2026 (0,139).	

3. Arazi yapısı (DEM)

Kaynak	copernicus-dem
Çözünürlük	30 m
Yükseklik (min / ort / max)	1.162,4 m / 1.174,7 m / 1.183,6 m
Eğim (ort / max)	0,0° / 0,0°
Eğim sınıfı	unknown
Mekanizasyon	generally suitable
Engebelilik	Orta
• Uyarı: Rakım değerleri Copernicus DEM (COPERNICUS 30, ~30 m) kaynağındandır.	
• Uyarı: Küçük parsellerde örnek sayısı ve confidence düşebilir.	
• Uyarı: Terrain türevleri parsel maskesi içindeki geçerli hücrelerden üretilir.	
• Uyarı: Arazi profili uzaktan DEM tahminidir; saha ölçümü yerine geçmez.	
• Uyarı: Mekanizasyon sonucu yol erişimi ve gerçek makine geçişini içermez.	
• Uyarı: Terrain verisi bu sürümde ürün skorlarını değiştirmez.	
• Uyarı: Terrain verisi kaya yüzdesi, jeoloji veya toprak derinliği üretmez.	
• Uyarı: DEM coverage durumu: partial.	

4. İklim

Kaynak	nasa-power · Bölgesel ızgara tahmini
Yıllık ortalama sıcaklık	16,5 °C
Yaz / kış ortalaması	28,6 °C / 4,4 °C
Büyüme sezonu ort.	23,5 °C
Min / Max	-13,7 °C / 46,0 °C
Don riski	Yüksek
Aşırı sıcak riski	Yüksek

Yıllık yağış	423 mm
Yaz yağışı	12 mm
Nem	—
Rüzgar	—
	- Uyarı: Veriler meteoroloji istasyonu ölçümü değil, NASA POWER grid tabanlı tahmin. - Uyarı: Parsel içi mikroiklim farklılıklarını temsil etmeyebilir. - Uyarı: Sulama ve ürün kararı için yerel istasyon ve saha kontrolü gereklidir.

5. Toprak

Kaynak	soilgrids · Model tahmini
Uzamsal çözünürlük	250 m
pH	7,17
Kil / Kum / Silt	— / — / —
Organik karbon	2,52
Derinlik katmanları	0-5cm, 5-15cm, 15-30cm, 30-60cm, 60-100cm, 100-200cm
	- Uyarı: SoilGrids 250 m grid tahmini veridir; parsel içi değişkenliği göstermeyebilir. - Uyarı: Laboratuvar analizinin yerini tutmaz. - Uyarı: EC, drenaj, kireç ve gerçek köklenebilir toprak derinliği bu kaynaktan doğru. - Uyarı: Organik madde tahmini SOC dönüşümüne dayanır.

6. Saha ölçümü

Durum	Eksik
Anket ID	—
Onay tarihi	—
Örnek sayısı	0

7. Arazi uygunluğu

Sınıflandırma	field verification required
Skor	40
Açıklama	uncertain
	Olumlu / destekleyici faktörler:
	- REAL TERRAIN PROFILE AVAILABLE - REAL TERRAIN FAVORABLE - TERRAIN SLOPE GENERALLY FAVORABLE - TERRAIN MECHANIZATION GENERALLY SUITABLE - MODELED SOIL PROFILE AVAILABLE

8. Ürün tavsiyeleri

	Öneriler ön değerlendirme niteliğindedir; saha ve laboratuvar doğrulaması önerilir.
Skor / sınıf	#1 Mercimek 76,5 · Yüksek Mercimek için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir. Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.
Skor / sınıf	#2 Ayçiçeği 76,4 · Yüksek Ayçiçeği için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir. Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.
Skor / sınıf	#3 Nohut 76,2 · Yüksek Nohut için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. S. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir. Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.
Skor / sınıf	#4 Antep fıstığı 74,9 · Yüksek Antep fıstığı için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmekte. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.

#5 Pamuk Skor / sınıf

74,6 · Yüksek


Pamuk için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Sıralama doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Toprak tekstürü tercih edilen sınıflar arasındadır.


9. Uydu katman görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler seçilen Sentinel-2 gözleminde üretilmiştir. Kesinlik / verim ga


True Color



NDVI



NDMI



BSI



10. Sınırlamalar

- Doğrulanmış yedek geometri kullanıldı (doğrulanmış GeoJSON).
- İklim verisi NASA POWER bölgesel ızgara tahminidir; noktasal ölçüm.
- Toprak profili SoilGrids model tahminidir; laboratuvar ölçümü yoktur.
- Onaylı saha ölçümü yok; sonuçlar uzaktan algılama ve modelle.
- Laboratuvar toprak analizi yok.
- Sulama suyu analizi yok.

11. Önerilen sonraki adımlar

- Saha ölçümü yapılması önerilir.
- Laboratuvar toprak analizi yapılması önerilir.
- Sulama suyu analizi yapılması önerilir.

12. Veri kaynakları

Parsel Sağlayıcı

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
cadastral · ölçüm
1

Durum / kalite
Tür
Tarih aralığı
Gözlem sayısı

Sentinel-2 Uydu Verisi
Tamamlandı · good
remote_sensing
3 Şubat 2026 – 28 Temmuz 2026
29

Copernicus DEM

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
elevation_model · tahmini
12

NASA POWER İklim Verisi

Tamamlandı · good
climate · tahmini
1

SoilGrids Toprak Tahminleri

Tamamlandı · Orta eğimli
soil · tahmini
1

Laboratuvar Toprak Analizi

Eksik · unavailable
laboratory
0

Sulama Suyu Analizi

Eksik · unavailable
laboratory
0

13. Güven özeti

Düzey

Mevcut kaynaklar

Eksik kaynaklar

Saha / lab / sulama suyu

Orta

Saha ölçümü ve laboratuvar analizi eksik. Sonuçlar ön değerlendirme niteliğindedir.
parcel_provider, sentinel_2, copernicus_dem, nasa_power, soilgrids
laboratory_analysis, irrigation_water_analysis
Saha yok · Lab yok · Su analizi yok

Rapor dosyası analiz kimliği 26c594e1-fa7a-4bdf-8af3-cdbec9fd229e için
üretilmiştir. Uydu çekim tarihi ve tüm sayısal özetler yukarıdaki bölümlerde yer
alır.