

Tarım AI — Parsel Değerlendirme Raporu

Yapay zekâ destekli otomatik değerlendirme. Bu rapor ön değerlendirme niteliğindedir; kesin tarımsal karar veya verim garantisi değildir.

Analiz ID	2f596763-d15d-473b-aafc-af54e7665fe6
Durum	Tamamlandı
Oluşturulma	1 Ağustos 2026 13:24
Güven düzeyi	Yüksek
Ön öneri	Evet — saha/laboratuvar eksik olabilir

1. Parsel

Konum	Gaziantep / Şehitkamil / Sinan
Ada / Parsel	0 / 1513
Alan	311.200 m ² (311,20 da)
Merkez	37.00221, 37.58274
Kaynak	tkgm · doğrulanmış

2. Uydu verisi (Sentinel-2)

Seçilen çekim tarihi	30 Temmuz 2026 11:20
Zaman serisi aralığı	3 Şubat 2026 – 30 Temmuz 2026
Bulut örtüsü (seçilen)	%0.01
Çözünürlük	10 m
Aday gözlem	198
Kullanılabilir gözlem	122
Elenen gözlem	76
NDVI (ort / medyan)	0,169 / 0,168 (min 0,031, max 0,299)
NDMI (ort / medyan)	-0,082 / -0,083
BSI (ort / medyan)	0,175 / 0,173
Trend özeti:	
• NDVI: yön stable · değişim -0,0557 · son 0,1685	
• NDMI: yön stable · değişim 0,0789 · son -0,0815	
• BSI: yön stable · değişim -0,0176 · son 0,1745	
NDVI zaman serisi: 24 nokta. İlk 5 Şubat 2026 (0,224), son 30 Temmuz 2026 (0,169)	

3. Arazi yapısı (DEM)

Kaynak	copernicus-dem
Çözünürlük	30 m
Yükseklik (min / ort / max)	750,0 m / 760,4 m / 766,8 m
Eğim (ort / max)	3,4° / 8,1°
Eğim sınıfı	Düz
Mekanizasyon	Uygun
Engebelilik	very low
• Uyarı: Rakım değerleri Copernicus DEM (COPERNICUS 30, ~30 m) kaynağındandır.	
• Uyarı: Küçük parsellerde örnek sayısı ve confidence düşebilir.	
• Uyarı: Terrain türevleri parsel maskesi içindeki geçerli hücrelerden üretilir.	
• Uyarı: Arazi profili uzaktan DEM tahminidir; saha ölçümü yerine geçmez.	
• Uyarı: Mekanizasyon sonucu yol erişimi ve gerçek makine geçişini içermez.	
• Uyarı: Terrain verisi bu sürümde ürün skorlarını değiştirmez.	
• Uyarı: Terrain verisi kaya yüzdesi, jeoloji veya toprak derinliği üretmez.	

4. İklim

Kaynak	nasa-power · Bölgesel ızgara tahmini
Yıllık ortalama sıcaklık	16,5 °C
Yaz / kış ortalaması	28,6 °C / 4,4 °C
Büyüme sezonu ort.	23,5 °C
Min / Max	-13,7 °C / 46,0 °C
Don riski	Yüksek
Aşırı sıcak riski	Yüksek
Yıllık yağış	423 mm
Yaz yağışı	12 mm

Nem
Rüzgar

—
—

- Uyarı: Veriler meteoroloji istasyonu ölçümü değil, NASA POWER grid tabanlı tahmin.
- Uyarı: Parsel içi mikroiklim farklılıklarını temsil etmeyebilir.
- Uyarı: Sulama ve ürün kararı için yerel istasyon ve saha kontrolü gereklidir.

5. Toprak

Kaynak
Uzamsal çözünürlük
pH
Kil / Kum / Silt
Organik karbon
Derinlik katmanları

manual_soil_entry · Ölçüm
0 m
6,80
28,0 % / — / —
2,10
0-5cm, 5-15cm, 15-30cm, 30-60cm, 60-100cm, 100-200cm
• Uyarı: Elle girilen toprak değerleri kullanıldı (başvuru beyanı / lab özeti).
• Uyarı: EC (elle): 1.2 dS/m

6. Saha ölçümü

Durum
Anket ID
Onay tarihi
Örnek sayısı

Eksik
—
—
0

7. Arazi uygunluğu

Sınıflandırma
Skor
Açıklama

Dikkatli öneri
70
Genel olarak elverişli
Olumlu / destekleyici faktörler:
• REPEATED AGRICULTURAL ACTIVITY SIGNAL
• LOW PROBABLE ROCK SIGNAL
• REAL TERRAIN PROFILE AVAILABLE
• REAL TERRAIN FAVORABLE
• TERRAIN SLOPE GENERALLY FAVORABLE
• TERRAIN MECHANIZATION GENERALLY SUITABLE
• LOW TERRAIN RUGGEDNESS
• MODELED SOIL PROFILE AVAILABLE

8. Ürün tavsiyeleri

Öneriler ön değerlendirme niteliğindedir; saha ve laboratuvar doğrulaması önerilir.

Skor / sınıf

#1 Pamuk
76,3 · Yüksek
Pamuk için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Saha doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.

Skor / sınıf

#2 Antep fıstığı
76,0 · Yüksek
Antep fıstığı için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Saha doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle uyumludur.

Skor / sınıf

#3 Mercimek
74,4 · Yüksek
Mercimek için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Saha doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.

Skor / sınıf

#4 Nohut
74,1 · Yüksek
Nohut için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Saha doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.

#5 Buğday Skor / sınıf

73,5 · Yüksek

Buğday için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gerekliliğiyle uyumludur.


9. Uydu katman görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler seçilen Sentinel-2 gözleminden üretilmiştir. Kesinlik / verim garantisi yoktur.

True Color



NDVI



NDMI



BSI



10. Sınırlamalar

- İklim verisi NASA POWER bölgesel ızgara tahminidir; noktasal ölçüm değildir.
- Onaylı saha ölçümü yok; sonuçlar uzaktan algılama ve modelleme ile üretilmiştir.

11. Önerilen sonraki adımlar

- Saha ölçümü yapılması önerilir.

12. Veri kaynakları

Durum / kalite	Tamamlandı · good
Tür	cadastral · ölçüm
Gözlem sayısı	1
Durum / kalite	Tamamlandı · good
Tür	remote_sensing
Tarih aralığı	3 Şubat 2026 – 30 Temmuz 2026
Gözlem sayısı	122
Durum / kalite	Tamamlandı · good
Tür	elevation_model · tahmini
Gözlem sayısı	305
Durum / kalite	Tamamlandı · good
Tür	climate · tahmini

Gözlem sayısı

1

Durum / kalite
Tür

SoilGrids Toprak Tahminleri

partial · Orta eğimli

soil · tahmini

Gözlem sayısı

1

- Uyarı: Model profil alındı; elle girilen değerler öncelikli kullanıldı

Elle Girilen Toprak Verisi

Tamamlandı · applicant declared

laboratory · ölçüm

Durum / kalite
Tür

Gözlem sayısı

1

Elle Girilen Sulama Suyu Verisi

Tamamlandı · applicant declared

laboratory · ölçüm

Durum / kalite
Tür

Gözlem sayısı

1

13. Güven özeti

Düzey

Yüksek

Mevcut kaynaklar

Elle girilen toprak ve sulama suyu verileri kullanıldı.

parcel_provider, sentinel_2, copernicus_dem, nasa_power,
manual_soil_entry, manual_irrigation_water

Eksik kaynaklar

—

Saha ölçümü

Onaylı saha ölçümü yok

Rapor dosyası analiz kimliği 2f596763-d15d-473b-aafe-af54e7665fe6 için
üretilmiştir. Uydu çekim tarihi ve tüm sayısal özetler yukarıdaki bölümlerde yer
alır.