

Tarım AI — Parsel Değerlendirme Raporu

Yapay zekâ destekli otomatik değerlendirme. Bu rapor ön değerlendirme niteliğindedir; kesin tarımsal karar veya verim garantisi değildir.

Analiz ID	8a643ef4-4590-4dc8-831c-57efe39c5f53
Durum	Tamamlandı
Oluşturulma	30 Temmuz 2026 18:55
Güven düzeyi	Orta
Ön öneri	Evet — saha/laboratuvar eksik olabilir

1. Parsel

Konum	Gaziantep / Şehitkamil / Yalangoz
Ada / Parsel	103 / 85
Alan	91.590 m ² (91,59 da)
Merkez	37.22326, 37.42385
Kaynak	verified_geojson · doğrulanmış Yedek geometri kullanıldı.

2. Uydu verisi (Sentinel-2)

Seçilen çekim tarihi	30 Temmuz 2026 11:19
Zaman serisi aralığı	3 Şubat 2026 – 30 Temmuz 2026
Bulut örtüsü (seçilen)	%0.03
Çözünürlük	10 m
Aday gözlem	80
Kullanılabilir gözlem	43
Elenen gözlem	37
NDVI (ort / medyan)	0,237 / 0,203 (min 0,053, max 0,735)
NDMI (ort / medyan)	-0,034 / -0,047
BSI (ort / medyan)	0,120 / 0,134
Trend özeti:	
• NDVI: yön stable · değişim -0,0678 · son 0,2371	
• NDMI: yön stable · değişim -0,0038 · son -0,0344	
• BSI: yön stable · değişim 0,0152 · son 0,1198	
NDVI zaman serisi: 22 nokta. İlk 20 Şubat 2026 (0,305), son 30 Temmuz 2026 (0,237)	

3. Arazi yapısı (DEM)

Kaynak	copernicus-dem
Çözünürlük	30 m
Yükseklik (min / ort / max)	782,1 m / 804,2 m / 828,3 m
Eğim (ort / max)	16,5° / 23,5°
Eğim sınıfı	Orta eğimli
Mekanizasyon	Sınırlı
Engebelilik	Orta
• Uyarı: Rakım değerleri Copernicus DEM (COPERNICUS 30, ~30 m) kaynağındandır.	
• Uyarı: Küçük parsellerde örnek sayısı ve confidence düşebilir.	
• Uyarı: Terrain türevleri parsel maskesi içindeki geçerli hücrelerden üretilir.	
• Uyarı: Arazi profili uzaktan DEM tahminidir; saha ölçümü yerine geçmez.	
• Uyarı: Mekanizasyon sonucu yol erişimi ve gerçek makine geçişini içermez.	
• Uyarı: Terrain verisi bu sürümde ürün skorlarını değiştirmez.	
• Uyarı: Terrain verisi kaya yüzdesi, jeoloji veya toprak derinliği üretmez.	
• Uyarı: DEM coverage durumu: insufficient.	

4. İklim

Kaynak	nasa-power · Bölgesel ızgara tahmini
Yıllık ortalama sıcaklık	16,5 °C
Yaz / kış ortalaması	28,6 °C / 4,4 °C
Büyüme sezonu ort.	23,5 °C
Min / Max	-13,7 °C / 46,0 °C
Don riski	Yüksek
Aşırı sıcak riski	Yüksek

Yıllık yağış
Yaz yağışı
Nem
Rüzgar

423 mm
12 mm
—
—

- Uyarı: Veriler meteoroloji istasyonu ölçümü değil, NASA POWER grid tabanlı tahmini
- Uyarı: Parsel içi mikroiklim farklılıklarını temsil etmeyebilir.
- Uyarı: Sulama ve ürün kararı için yerel istasyon ve saha kontrolü gereklidir.

5. Toprak

Kaynak
Uzamsal çözünürlük
pH
Kil / Kum / Silt
Organik karbon
Derinlik katmanları

soilgrids · Model tahmini
250 m
7,20
— / — / —
3,01
0-5cm, 5-15cm, 15-30cm, 30-60cm, 60-100cm, 100-200cm
• Uyarı: SoilGrids 250 m grid tahmini veridir; parsel içi değişkenliği göstermeyebilir.
• Uyarı: Laboratuvar analizinin yerini tutmaz.
• Uyarı: EC, drenaj, kireç ve gerçek köklenebilir toprak derinliği bu kaynaktan doğru
• Uyarı: Organik madde tahmini SOC dönüşümüne dayanır.

6. Saha ölçümü

Durum
Anket ID
Onay tarihi
Örnek sayısı

Eksik
—
—
0

7. Arazi uygunluğu

Sınıflandırma
Skor
Açıklama

Dikkatli öneri
70
Genel olarak elverişli
Olumlu / destekleyici faktörler:
• REPEATED AGRICULTURAL ACTIVITY SIGNAL
• LOW PROBABLE ROCK SIGNAL
• MODELED SOIL PROFILE AVAILABLE

8. Ürün tavsiyeleri

Öneriler ön değerlendirme niteliğindedir; saha ve laboratuvar doğrulaması önerilir.

Skor / sınıf

#1 Antep fıstığı
71,5 · Yüksek
Antep fıstığı için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmekte
doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gerek
uyumludur.

Skor / sınıf

#2 Pamuk
70,3 · Yüksek
Pamuk için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. S
doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH
aralıkla uyumludur.

Skor / sınıf

#3 Buğday
68,1 · Orta eğimli
Buğday için iklim ve toprak verilerinde karışık sinyaller görülmektedir. Saha ve labor
birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gerek
uyumludur.

Skor / sınıf

#4 Mercimek
67,6 · Orta eğimli
Mercimek için iklim ve toprak verilerinde karışık sinyaller görülmektedir. Saha ve lab
birlikte değerlendirilmelidir.
• Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH
aralıkla uyumludur.

#5 Ayçiçeği Skor / sınıf

67,6 · Orta eğimli

Ayçiçeği için iklim ve toprak verilerinde karışık sinyaller görülmektedir. Saha ve laboratuvar verileri birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıklı uyumludur.


9. Uydu katman görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler seçilen Sentinel-2 gözleminden üretilmiştir. Kesinlik / verim garantisi yoktur.


True Color




NDVI



NDMI



BSI



10. Sınırlamalar

- Doğrulanmış yedek geometri kullanıldı (doğrulanmış GeoJSON).
- İklim verisi NASA POWER bölgesel ızgara tahminidir; noktasal ölçüm değildir.
- Toprak profili SoilGrids model tahminidir; laboratuvar ölçümü yoktur.
- Onaylı saha ölçümü yok; sonuçlar uzaktan algılama ve modellemedir.
- Laboratuvar toprak analizi yok.
- Sulama suyu analizi yok.

11. Önerilen sonraki adımlar

- Saha ölçümü yapılması önerilir.
- Laboratuvar toprak analizi yapılması önerilir.
- Sulama suyu analizi yapılması önerilir.

12. Veri kaynakları

Parsel Sağlayıcı

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
cadastral · ölçüm
1

Sentinel-2 Uydu Verisi

Durum / kalite
Tür
Tarih aralığı
Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
remote_sensing
3 Şubat 2026 – 30 Temmuz 2026
43

Copernicus DEM

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Durum / kalite

Tür

Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
elevation_model · tahmini
64

NASA POWER İklim Verisi

Tamamlandı · good

climate · tahmini

1

SoilGrids Toprak Tahminleri

Tamamlandı · Orta eğimli

soil · tahmini

1

Laboratuvar Toprak Analizi

Eksik · unavailable

laboratory

0

Sulama Suyu Analizi

Eksik · unavailable

laboratory

0

13. Güven özeti

Düzey

Orta

Mevcut kaynaklar

Eksik kaynaklar

Saha / lab / sulama suyu

Saha ölçümü ve laboratuvar analizi eksik. Sonuçlar ön değerlendirme niteliğindedir.

parcel_provider, sentinel_2, copernicus_dem, nasa_power, soilgrids

laboratory_analysis, irrigation_water_analysis

Saha yok · Lab yok · Su analizi yok

Rapor dosyası analiz kimliği 8a643ef4-4590-4dc8-831c-57efe39c5f53 için
üretilmiştir. Uydu çekim tarihi ve tüm sayısal özetler yukarıdaki bölümlerde yer
alır.