

Tarım AI — Parsel Değerlendirme Raporu

Yapay zekâ destekli otomatik değerlendirme. Bu rapor ön değerlendirme niteliğindedir; kesin tarımsal karar veya verim garantisi değildir.

Analiz ID	bcfc3081-ec16-4da2-bb1a-b3563c532360
Durum	Tamamlandı
Oluşturulma	30 Temmuz 2026 18:59
Güven düzeyi	Orta
Ön öneri	Evet — saha/laboratuvar eksik olabilir

1. Parsel

Konum	Gaziantep / Şehitkamil / Işıklı
Ada / Parsel	216 / 1
Alan	16.359 m ² (16,36 da)
Merkez	37.12282, 37.21185
Kaynak	verified_geojson · doğrulanmış Yedek geometri kullanıldı.

2. Uydu verisi (Sentinel-2)

Seçilen çekim tarihi	23 Temmuz 2026 11:29
Zaman serisi aralığı	3 Şubat 2026 – 28 Temmuz 2026
Bulut örtüsü (seçilen)	%0
Çözünürlük	10 m
Aday gözlem	51
Kullanılabilir gözlem	29
Elenen gözlem	22
NDVI (ort / medyan)	0,203 / 0,202 (min 0,136, max 0,283)
NDMI (ort / medyan)	0,038 / 0,042
BSI (ort / medyan)	0,098 / 0,095
Trend özeti:	
• NDVI: yön decreasing · değişim -0,1343 · son 0,2079	
• NDMI: yön stable · değişim -0,0230 · son 0,0601	
• BSI: yön stable · değişim 0,0319 · son 0,0854	
NDVI zaman serisi: 20 nokta. İlk 5 Mart 2026 (0,342), son 28 Temmuz 2026 (0,208).	

3. Arazi yapısı (DEM)

Kaynak	copernicus-dem
Çözünürlük	30 m
Yükseklik (min / ort / max)	1.115,4 m / 1.118,1 m / 1.122,3 m
Eğim (ort / max)	8,4° / 8,6°
Eğim sınıfı	Hafif eğimli
Mekanizasyon	generally suitable
Engebelilik	Düşük
• Uyarı: Rakım değerleri Copernicus DEM (COPERNICUS 30, ~30 m) kaynağındandır.	
• Uyarı: Küçük parsellerde örnek sayısı ve confidence düşebilir.	
• Uyarı: Terrain türevleri parsel maskesi içindeki geçerli hücrelerden üretilir.	
• Uyarı: Arazi profili uzaktan DEM tahminidir; saha ölçümü yerine geçmez.	
• Uyarı: Mekanizasyon sonucu yol erişimi ve gerçek makine geçişini içermez.	
• Uyarı: Terrain verisi bu sürümde ürün skorlarını değiştirmez.	
• Uyarı: Terrain verisi kaya yüzdesi, jeoloji veya toprak derinliği üretmez.	

4. İklim

Kaynak	nasa-power · Bölgesel ızgara tahmini
Yıllık ortalama sıcaklık	16,5 °C
Yaz / kış ortalaması	28,6 °C / 4,4 °C
Büyüme sezonu ort.	23,5 °C
Min / Max	-13,7 °C / 46,0 °C
Don riski	Yüksek
Aşırı sıcak riski	Yüksek
Yıllık yağış	423 mm

Yaz yağışı
Nem
Rüzgar

12 mm

—

—

- Uyarı: Veriler meteoroloji istasyonu ölçümü değil, NASA POWER grid tabanlı tahmin.
- Uyarı: Parsel içi mikroiklim farklılıklarını temsil etmeyebilir.
- Uyarı: Sulama ve ürün kararı için yerel istasyon ve saha kontrolü gereklidir.

5. Toprak

Kaynak
Uzamsal çözünürlük
pH
Kil / Kum / Silt
Organik karbon
Derinlik katmanları

soilgrids · Model tahmini

250 m

7,08

— / — / —

2,37

0-5cm, 5-15cm, 15-30cm, 30-60cm, 60-100cm, 100-200cm

- Uyarı: SoilGrids 250 m grid tahmini veridir; parsel içi değişkenliği göstermeyebilir.
- Uyarı: Laboratuvar analizinin yerini tutmaz.
- Uyarı: EC, drenaj, kireç ve gerçek köklenebilir toprak derinliği bu kaynaktan doğru
- Uyarı: Organik madde tahmini SOC dönüşümüne dayanır.

6. Saha ölçümü

Durum
Anket ID
Onay tarihi
Örnek sayısı

Eksik

—

—

0

7. Arazi uygunluğu

Sınıflandırma
Skor
Açıklama

Dikkatli öneri

70

Genel olarak elverişli

Olumlu / destekleyici faktörler:

- REPEATED AGRICULTURAL ACTIVITY SIGNAL
- LOW PROBABLE ROCK SIGNAL
- REAL TERRAIN PROFILE AVAILABLE
- REAL TERRAIN FAVORABLE
- TERRAIN SLOPE GENERALLY FAVORABLE
- TERRAIN MECHANIZATION GENERALLY SUITABLE
- LOW TERRAIN RUGGEDNESS
- MODELED SOIL PROFILE AVAILABLE

8. Ürün tavsiyeleri

Öneriler ön değerlendirme niteliğindedir; saha ve laboratuvar doğrulaması önerilir.

Skor / sınıf

#1 Antep fıstığı

75,7 · Yüksek

Antep fıstığı için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmekte. Doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gerekliliğiyle uyumludur.

Skor / sınıf

#2 Pamuk

74,3 · Yüksek

Pamuk için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.

Skor / sınıf

#3 Buğday

72,1 · Yüksek

Buğday için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.; Yağış profili ürün gerekliliğiyle uyumludur.

Skor / sınıf

#4 Mercimek

71,6 · Yüksek

Mercimek için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. Saha ve laboratuvar doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH değeri tercih edilen aralıkla uyumludur.

#5 Ayçiçeği Skor / sınıf

71,5 · Yüksek


Ayçiçeği için iklim ve toprak verilerinde genel olarak olumlu sinyaller görülmektedir. doğrulaması ile birlikte değerlendirilmelidir.

- Olumlu: Sıcaklık profili ürün gereksinimleriyle genel olarak uyumludur.; Toprak pH aralıkla uyumludur.


9. Uydu katman görüntüleri

Aşağıdaki görüntüler seçilen Sentinel-2 gözleminde üretilmiştir. Kesinlik / verim ga

True Color




NDVI



NDMI



BSI



10. Sınırlamalar

- Doğrulanmış yedek geometri kullanıldı (doğrulanmış GeoJSON).
- İklim verisi NASA POWER bölgesel ızgara tahminidir; noktasal ölçüm.
- Toprak profili SoilGrids model tahminidir; laboratuvar ölçümü yok.
- Onaylı saha ölçümü yok; sonuçlar uzaktan algılama ve modelle.
- Laboratuvar toprak analizi yok.
- Sulama suyu analizi yok.

11. Önerilen sonraki adımlar

- Saha ölçümü yapılması önerilir.
- Laboratuvar toprak analizi yapılması önerilir.
- Sulama suyu analizi yapılması önerilir.

12. Veri kaynakları

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Tamamlandı · good
cadastral · ölçüm
1

Sentinel-2 Uydu Verisi

Durum / kalite
Tür

Tamamlandı · good
remote_sensing

Parsel Sağlayıcı

Tarih aralığı
Gözlem sayısı

3 Şubat 2026 – 28 Temmuz 2026
29

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Copernicus DEM
Tamamlandı · good
elevation_model · tahmini
17

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

NASA POWER İklim Verisi
Tamamlandı · good
climate · tahmini
1

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

SoilGrids Toprak Tahminleri
Tamamlandı · Orta eğimli
soil · tahmini
1

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Laboratuvar Toprak Analizi
Eksik · unavailable
laboratory
0

Durum / kalite
Tür
Gözlem sayısı

Sulama Suyu Analizi
Eksik · unavailable
laboratory
0

13. Güven özeti

Düzey

Orta

Mevcut kaynaklar
Eksik kaynaklar
Saha / lab / sulama suyu

Saha ölçümü ve laboratuvar analizi eksik. Sonuçlar ön değerlendirme niteliğindedir.
parcel_provider, sentinel_2, copernicus_dem, nasa_power, soilgrids
laboratory_analysis, irrigation_water_analysis
Saha yok · Lab yok · Su analizi yok

Rapor dosyası analiz kimliği bcfc3081-ec16-4da2-bb1a-b3563c532360 için
üretilmiştir. Uydu çekim tarihi ve tüm sayısal özetler yukarıdaki bölümlerde yer
alır.