





α = AFASTAMENTO MÍNIMO: 4cm


PLANTA

ESC. 1:20



VISTA FRONTAL

ESC. 1:20



VISTA LATERAL

ESC. 1:20

BR-09

Lavatório acessível

Revisão 0
Data 31/01/22

Página

1/4

Código de listagem

08.16.055



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

BR-09

Lavatório
acessível

Revisão 0
Data 31/01/22


Página
2/4

Código de listagem



08.16.055


Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



DETALHE 01
ESC. 1:5



DETALHE 2
ESC. 1:5

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Lavatório individual com coluna suspensa, com elementos de fixação e instalação hidráulica, em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes características:
 - Ausência de defeitos visíveis como: gretamento, empenamento da superfície de fixação, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmalto mal acabado) e corpo exposto [porção não esmaltada], em todas as partes da peça (NBR 16728);
 - Dimensões compatíveis com a barra de apoio especificada (deve haver distanciamento mínimo de 4cm entre a barra e as bordas do lavatório).
- Torneira de pressão, acionamento por alavanca, tipo mesa, com arejador, acabamento cromado, Ø=1/2", eixo de entrada de água vertical. Pode ser adotada torneira de fechamento automático com acionamento por alavanca. Deve estar em conformidade com as normas da ABNT e atendendo as seguintes características:
 - Ausência de defeitos visíveis como: trinca, rachadura, ondulação, bolhas, aspereza, deformações, e falhas de material, em todas as partes da peça (NBR 10281).
- Dispositivos restritores ou reguladores de vazão, de 1/2", para pressões de 2 a 40mca, com luva metálica (ver Fichas de Referência), quando indicado em projeto ou para limitar a vazão a aproximadamente 6 litros/min.
- Válvula de escoamento em latão cromado, sem ladrão - Ø=1" ou 2".
- Sifão tipo copo de latão cromado.
- Tubo flexível, canopla e niple de plástico - Ø=1/2".
- Barras de apoio laterais para lavatório em aço inox, seção transversal de Ø=30 a 35 mm, com elementos de fixação, que sustentem carga mínima de 150kgf, conforme desenho.
- Cabide com 2 ganchos de cerâmica esmaltada, na cor branca, conforme ficha H6.01 (ver Fichas de Referência).

Acessórios

- Parafusos auto-atarraxantes em aço inoxidável, cabeça sextavada com buchas de nylon (Fischer FU).
- Trava química anaeróbica.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno.

Protótipo comercial

- Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox escovado:
 - METALWORKS (CRISMOE): 49.OS03.IE
 - DECA: 2373.I.030.ESC
 - DOCOL: 00974916
 - PHD: 826.ESC
- Barra de apoio lateral para lavatório em aço inox polido:
 - METALWORKS (CRISMOE): 49.OS03.IP
 - DECA: 2373.I.030.POL
 - PHD: 826.POL
- Lavatório com coluna suspensa e kit de fixação:
 - CELITE/INCEPA:
 - » linha Acesso - lavatório - ref. 131055011300 / coluna - ref. 1562020010300
 - DECA:
 - » linha Vogue Plus - lavatório - ref. L.51.17 / coluna - ref. C.510.17
 - ICASA:
 - » linha Luna Especial - lavatório - ref. IL.93 / coluna - ref. IC.91
- Torneira com acionamento por alavanca:
 - DECA:
 - » linha Link - ref. 1196.C.LNK
 - DOCOL:
 - » linha Nova Benefit - ref. 01192006

- MEBER:
 - » linha Global Medic - ref. 1193 C 58
- SIGMA METAIS:
 - » linha Hospitalar - ref. 1193;
 - » linha Hospitalar - ref. 1165.
- TALITA METAIS:
 - » linha Clinic - ref. 1199
- Torneira de fechamento automático com acionamento por alavanca:
 - DECA:
 - » linha Decamatic Eco - ref. 1173.C.CONF
 - DOCOL:
 - » linha Pressmatic Benefit - ref. 00490706
- Válvula de escoamento: ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Sifão: ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Restritor de vazão: ver ficha H6.13 do Catálogo de Serviços.
- Trava química: ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Fita veda-rosca: ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em sanitários acessíveis, conforme especificação em projeto.

EXECUÇÃO

- Lavatório:
 - O eixo do lavatório deve estar a 45cm da parede lateral e a sua borda frontal até o eixo da barra deve ter no máximo 20 cm;
 - Altura da instalação do lavatório deve ser de 80cm do piso acabado até a sua face superior;
 - A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado;
 - O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco (1:6), ou a própria pasta de rejuntamento dos azulejos.
- Barras de apoio:
 - Verificar a conformidade com as dimensões especificadas;
 - Devem ser instaladas de modo que haja um espaçamento mínimo de 4cm entre a barra e a parede ou qualquer outro objeto e sua altura deve estar a 80cm do piso, conforme desenho;
 - Devem ser instaladas em elementos de alvenaria, verificar as condições do substrato para suportar as cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

Obs.: As barras de apoio e puxadores das portas devem possuir o mesmo tipo de acabamento quando aplicados em um mesmo ambiente, mantendo a homogeneidade.

- Torneira:
 - Garantir o alcance manual da torneira de no máximo 50cm, medido da borda frontal do lavatório até o eixo da torneira;
 - Após a limpeza da rosca, passar obrigatoriamente a trava química, segundo orientações do fabricante, evitando-se aperto excessivo (não se deve forçar o aperto e sim voltar a peça até que esteja na posição certa). A fixação se dará pela trava química após alguns minutos;
 - A flange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneça em material plástico, esta deve ser substituída, pois a trava química só funciona entre metais.
- Caso indicado em projeto ou se a vazão da torneira for maior que 6 litros/min, antes deve ser instalado o restritor de vazão com luva (nipple) metálica (ver fichas de referência).

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha BR-05 Trocador acessível

Ficha BR-06 e BR-07 Chuveiro acessível

Ficha BR-08 Bacia acessível

Componentes

BR-09

Lavatório acessível

Revisão 0
Data 31/01/22

Página
3/4

Código de listagem

08.16.055



Atenção
Preserve a escada
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

Catálogo de Serviços

Ficha	H6.01	Acessórios de louça
Ficha	H6.13	Restritores de vazão
Ficha	H6.18	Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com os protótipos homologados.
- Verificar posicionamento dos equipamentos conforme medidas no desenho.
- Verificar a limpeza dos equipamentos após o término da obra.
- Lavatório:
 - Verificar a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da peça;
 - Verificar a locação, de acordo com o indicado em projeto, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a fixação e a ausência de vazamentos, no lavatório e na tubulação de escoamento.
- Torneira:
 - Aferir se está bem fixa (não pode haver movimentação lateral);
 - Confirmar se o equipamento foi instalado conforme instruções fornecidas pelo manual do fabricante;
 - Verificar estanqueidade: o aparelho em repouso (fechado) não deve apresentar qualquer vazamento;
 - Verificar força de acionamento: a vazão de água deve ocorrer sem necessidade de grande esforço;
- A fiscalização pode, a seu critério, exigir a substituição do produto.
- Para confirmação do uso da trava química, verificar a impossibilidade de extrair, manualmente, a torneira (sem uso de ferramentas).
- Verificar se a vazão de água está em aproximadamente 6 litros/min. Caso a vazão seja superior, exigir a instalação do restritor de vazão.
- Serviços hidráulicos:
 - Atendidas as condições descritas nas fichas de referência, verificar a existência de vazamentos e infiltrações.
- Barras de apoio:
 - Verificar as dimensões conforme DESCRIÇÃO;
 - Verificar se as barras foram instaladas em elemento de alvenaria;
 - Verificar se estão bem fixas e se foram usados parafusos em aço inoxidável;
 - Verificar a instalação das canoplas das barras;
 - Caso necessário, a critério da fiscalização, podem ser exigidos ensaios de comprovação de resistência às cargas mínimas exigidas para as barras (150kgf).

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Fornecimento e instalação do lavatório, inclusive acessórios de fixação, jogo de metais, torneira, engates com canopla, sifão, válvula de escoamento e trava química.
- Barras de apoio, fornecidas e instaladas.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- cj. — por conjunto instalado.

REFERÊNCIA

- Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805, 15 de maio de 2001 - Institui o programa Estadual de uso racional da água potável e dá providências correlatas.
- Decreto Estadual 48.138, 07 de outubro de 2003 - Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do Estado de São Paulo.

NORMAS

- ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- ABNT 16728-1:2019 - Tanques, lavatórios e bidês. Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
- ABNT 16728-2:2019 - Tanques, lavatórios e bidês. Parte 2: Procedimentos para instalação.
- ABNT NBR 10281:2015 - Torneiras - Requisitos e métodos de ensaio

Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

BR-09

Lavatório acessível

Revisão 0
Data 31/01/22

Página

4/4

Código de listagem

08.16.055



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário