






PLANTA

ESC. 1:20



VISTA 1

ESC. 1:20



CORTE AA

ESC. 1:20

LT-06

Lavatório
com torneira
antivanda-
lismo[Sanitário de
alunos]

eco

Revisão 11
Data 31/01/22

Página

1/3

Código de listagem

08.15.018



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

LT-06

Lavatório
com torneira
antivand-
lismo


(Sanitário de aluno)

eco

Revisão 11
Data 31/01/22Página
2/3


Código de listagem

08.15.018

**Atenção**
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"**Respeite o Meio Ambiente.**
Imprima somente o ne-
cessário**FDE** FUNDAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO

DETALHE 1

ESC. 1:5



DETALHE 2

ESC. 1:5

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Tampo de granito polido, L=55cm, e=2cm, cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) conforme Detalhe 1.
- Cuba de embutir, oval, de cerâmica esmaltada impermeável, na cor branca, isenta de defeitos visíveis como: gretamento, empenamento da superfície de fixação, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmalto mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes da peça.
- Suporte metálico (40 x 20cm) em perfil trefilado "T" (1 1/4" x 1 1/4" x 1/8"), de aço galvanizado.
- Torneira de acionamento manual e com ciclo de fechamento automático, com desenho projetado para instalação reforçada e proteção contra o vandalismo, conforme ficha H6.14 do Catálogo de Serviços:
 - Bica com comprimento de 140mm (± 5mm)
- Sifão tipo copo - Ø=1" x 1 1/2", conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.
- Válvula de escoamento - Ø=1", conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

Obs.: O componente BR-11 não faz parte do LT-06, sendo pago em outro serviço.

Acessórios

- Parafusos galvanizados e buchas de nylon (FISCHER S8), para os suportes metálicos.
- Massa plástica para fixação da cuba: resina poliéster.
- Fita veda-rosca de politetrafluoretileno, conforme ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

Acabamentos

- Suporte metálico:
 - Tratamento de galvanização a frio nos pontos de solda, fundo para galvanizado e pintura esmalte na cor grafite, se não houver outra indicada no projeto.

Protótipo comercial

- Cuba:
 - INCEPA/CELITE: 76117
 - DECA: L37 17

- FIORI: CB01

- ICASA: IL6

- Torneira antivandalismo, bica 140mm (± 5mm):
 - Ver ficha H6.14 do Catálogo de Serviços.
- Sifão, válvula de escoamento e fita veda-rosca:
 - Ver ficha H6.18 do Catálogo de Serviços.

APLICAÇÃO

- Em sanitários e vestiários de alunos, conforme indicação em projeto.

EXECUÇÃO

- As dimensões e a localização dos equipamentos devem ser obedecidas integralmente, pois atendem às condições de acessibilidade estabelecidas na norma NBR 9050.
- Tampo de granito: deve ser engastado na alvenaria posterior e laterais (quando houver) e apoiado nos suportes metálicos.
- Fixar a cuba no tampo de granito com massa plástica.
- As pontas dos perfis de apoio devem ser chanfradas, conforme desenho.
- Torneira de parede antivandalismo:
 - A torneira deve ser instalada corretamente, de acordo com as instruções do fabricante, e conforme ficha H6.14 do Catálogo de Serviços.

Obs.: As barras de apoio e puxadores das portas devem possuir o mesmo tipo de acabamento quando aplicados em um mesmo ambiente, mantendo a homogeneidade.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Componentes

Ficha BR-11 Barra de apoio para lavatórios coletivos
Ficha EP-01 Espelho

Catálogo de Serviços

Ficha H2.05 Tubos e conexões de ferro galvanizado
Ficha H6 Aparelhos, louças e metais
Ficha H6.14 Equipamentos antivandalismo
Ficha H6.18 Complementos de instalação hidráulica

RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Aferir a conformidade com as especificações e os protótipos homologados.
- Tampo de granito:
 - Verificar dimensões (tolerâncias admissíveis: largura $\pm 10\text{mm}$, espessura $\pm 1\text{mm}$);
 - Verificar o nível em duas direções ortogonais com “nível de bolha”;
 - Verificar o polimento, não devendo haver arestas vivas.
- Suportes metálicos:
 - Devem ter, necessariamente, as bitolas indicadas; verificar se as pontas estão chanfradas e se na pintura não há defeitos visíveis;
 - Exigir o certificado de galvanização a fogo emitido pela empresa galvanizadora, ou nota fiscal discriminada, para todos os perfis e a aplicação da galvanização a frio nos pontos de solda;
 - Verificar o uso de parafusos galvanizados.
- Cubas:
 - Verificar a locação e a ausência de defeitos visíveis nas superfícies como: empenamento da superfície de fixação e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura, ondulação, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porção não esmaltada), em todas as partes visíveis da peça.
- Torneiras antivandalismo:
 - Verificar se o equipamento foi instalado conforme instruções do fabricante;
 - Verificar os seguintes itens, conforme ficha H6.14 do Catálogo de Serviços, e exigir as correções necessárias, de acordo com orientações do fabricante:
 - » estanqueidade;
 - » força de acionamento;
 - » ciclo de funcionamento;
 - » volume máximo de água por ciclo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS

- Tampo de granito.
- Cubas.
- Torneiras antivandalismo.
- Acessórios e complementos de instalações hidráulicas.
- Suporte metálico e parafusos com bucha.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- m — por metro linear executado.

LEGISLAÇÃO

- Decreto Estadual 45.805, de 15 de maio de 2001 - Institui o Programa Estadual de uso racional de água potável e dá providências correlatas.
- Decreto Estadual 48.138, de 07 de outubro de 2003 – Institui medidas de redução de consumo e racionalização do uso de água no âmbito do estado de São Paulo.

NORMAS

- NBR 9050:2020- Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.
- NBR 16728-1:2019 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 1: Requisitos e métodos de ensaio.
- NBR 16728-2:2019 - Tanques, lavatórios e bidês - Parte 2: Procedimento para instalação.

Obs.: As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

 Torneira de baixo consumo de água, com ciclo de fechamento automático, propiciando economia e uso racional de água potável com objetivo de preservação do recurso natural.

Componentes

LT-06

Lavatório com torneira antivandalismo

[Sanitário de alunos]

 eco

Revisão 11
Data 31/01/22

Página
3/3

Código de listagem

08.15.018



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário

FDE FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO