

RR-01

Registro de
recalque no
passeio

Revisão 3
Data 24/01/25

Página
1/3

Código de listagem


0808012



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário



CORTE AA

RR-01

Registro de recalque no passeio

Revisão 3
Data 24/01/25

Página
2/3

Código de listagem

0808012



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use
folhas A4 e desabilite a
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o ne-
cessário

DESCRIÇÃO

Constituintes

- Válvula globo angular 45°, em bronze ou latão, PN 16 entrada Ø=2 1/2" com rosca fêmea 11 F.p.p., saída Ø=2 1/2" com rosca macho 5 F.p.p., acabamento bruto, fabricada conforme NBR 16021.
- Válvula retenção horizontal, em bronze ou latão, PN 16 entrada Ø=2 1/2" com rosca fêmea BSPP, acabamento bruto, fabricada conforme NBR 15055.
- Adaptador de engate rápido, em latão, para saída da Registro, Ø=2 1/2" com rosca fêmea 5 F.p.p. e conexão Ø=2 1/2" STORZ.
- Tampão com corrente para Registro STORZ em latão Ø 2 1/2".
- Lastro de brita nº1.
- Caixa de alvenaria de 1/2 tijolo, de barro comum, revestido internamente com chapisco e argamassa de cimento e areia e moldura de acabamento em concreto, fundo com dreno ou permeável.
- Tampa tipo "caixa de passeio", articulada, em ferro fundido, com inscrição "INCÊNDIO", dimensão 60 x 40cm, com requadro de apoio em ferro fundido, espessura do conjunto de aproximadamente 5cm.
- Sinalização de emergência, em atendimento à IT-20, do CBPMESP:
 - Tampa e requadro: Pintura esmalte sintético na cor vermelha segurança, sobre fundo anticorrosivo.
 - Faixa de alerta na moldura de acabamento, com largura = 15cm: tinta acrílica para piso, cor amarela segurança.

Protótipo comercial

- Tampa de ferro fundido:
 - FUMINAS
 - FUNDIÇÃO VESUVIO
 - REAL FUNDIDOS
 - ZEUS DO BRASIL
 - SEGURIMAX
- Válvula, adaptador e tampão com corrente:
 - BUCKA
 - RESIL
 - ZEUS DO BRASIL
 - SEGURIMAX

APLICAÇÃO

- Em instalações hidráulicas de combate a incêndio, conforme indicação de projeto somente onde não for possível a instalação de registro de recalque de coluna RR-02.
- Local no passeio público, em local visível e de fácil acesso (junto ao acesso principal), afastado 50cm da guia do passeio.
- A introdução tem que estar voltada para cima em ângulo de 45° e posicionada a no máximo 15cm de profundidade em relação ao piso do passeio. O Volante de manobra da válvula deve estar a no máximo 0,50 do piso acabado.
- Para a proteção do dispositivo de recalque contra atos de vandalismo, a junta de união tipo engate rápido deve ser soldada e possuir válvula de retenção.
- Não é permitida a instalação em local que tenha circulação ou passagem de veículos (tráfego pesado).

EXECUÇÃO

- Escavação manual em terra de qualquer natureza e apiloamento do fundo.
- Lastro de concreto simples: traço 1:4:8, cimento, areia e brita; conforme desenho.
- Assentamento da alvenaria: argamassa traço 1:0,5:4,5, cimento, cal e areia.

- Cobertura do fundo com 15cm de brita nº1 para drenagem, conforme desenho.
- Executar a moldura de acabamento em concreto desempenado perfeitamente nivelada com o pavimento do passeio; quando executada em terreno natural, observar o ressalto (mín. 5cm) em relação ao terreno, prevendo a espessura da pavimentação a ser executada.
- Instalar a válvula com adaptador e tampão, na posição horizontal, conforme desenho.
- Na saída da tubulação, usar fita veda-rosca para instalar a válvula globo angular.
- A tampa de ferro fundido deve estar sem rebarbas e ser perfeitamente instalada e nivelada com a moldura de concreto.
- Executar a pintura da sinalização de emergência, conforme especificado.
- Lubrificar as partes móveis da tampa.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

Ficha	H3	Combate a incêndio
Ficha	S7.10	Tijolo de barro comum
Ficha	S14.09	Tinta esmalte sintético
Ficha	S14.07	Tinta acrílica para piso
Ficha	RR-02	Registro de recalque de coluna

RECEBIMENTO

- Verificar as dimensões internas da caixa.
- Verificar o alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria.
- Verificar o perfeito nivelamento com o piso, quando instalado em passeio pavimentado; ou o ressalto mínimo de 5 cm, quando instalado em passeio sem pavimentação.
- Verificar a ausência de defeitos na tampa de ferro fundido, como empenamentos e/ou rebarbas.
- Verificar a ausência de defeitos na pintura da tampa metálica e na moldura de concreto.
- Válvula:
 - Aferir marca e modelo especificados;
 - Verificar a ausência de vazamentos e o bom funcionamento da válvula, tanto na abertura quanto no fechamento [gotejamento];
 - Não aceitar volantes amassados, riscados ou com folgas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Apiloamento do terreno.
- Lastros de concreto simples e brita.
- Alvenaria com revestimento e moldura de concreto.
- Válvula, adaptador, válvula de retenção e tampão.
- Tampa de ferro fundido com requadro de apoio.
- Pintura.
- Lubrificação das partes móveis.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- un. - por unidade executada.

NORMAS

- Instrução Técnica nº 20:2019– Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 22: 2019 – Sistema de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, do CBPMESP.
- NBR 13714:2000 – Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio.
- NBR 15055:2004 – Válvulas-gaveta, globo, angular, e de retenção de bronze – Requisitos.
- NBR 16021:2012 – Válvulas e acessórios para hidrantes - Requisitos e métodos de ensaio.

• **Obs.:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

RR-01

Registro de recalque no passeio

Revisão 3
Data 24/01/25

Página
3/3

Código de listagem
0808012



Atenção
Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário