J.E.J. Ingeniería · Servicio QA/QC Operaciones de Perforación y Tronadura · Contrato N° 4600026097

Informe técnico de perforación

ID de tronadura no informado · Esmeralda

10-10-2026
Turno A

Identificación y labor

Fecha **10-10-2026**	Turno **A**	Mina **Esmeralda**
Nivel **NP**	Bloque **B-2**	ID Tronadura —
Supervisor JeJ **Luis**	Encargado seguimiento JeJ **Luis**	Supervisor DET **Luis**
Perforista DET **Luis**	Equipo de perforación **simba**	Diámetro de perforación [pulg] **3**
Núm. zanja **45**	Calles zanja **41 / 43**	Fase **1**
Calle UCL —	Parada inicial —	Parada final (neg) —

Indicadores del turno

2
tiros registrados

28,0 m
metros de diseño

28,0 m
metros perforados

+0,0%
diferencia vs diseño

100,0%
cumplimiento promedio de carga de diseño

19,8 m/h
rendimiento de perforación

00:00
pérdida operacional total

—
tiempo en perforación

Horarios

Llegada JeJ	Salida JeJ	Llegada PyT	Inicio perforación	Fin perforación	Salida PyT	Tiempo en postura	Tiempo en perforación
20:38	—	21:00	21:10	—	—	—	—

Resumen por parada

Parada	Tiros	Diseño [m]	Perforado [m]	Diferencia	Tiempo en tiros [min]
1	2	28,0	28,0	+0,0%	85,0


Registro por tiro

Parada	Tiro	Diseño [m]	Taco [m]	Perforado [m]	Cumpl. carga	Abat. [°]	Rot. [°]	Sentido	Estado	Agua	Entub. [m]	Problema	T. perf. [min]
1	**1**	15	5	15	100%	-25	-8	Positivo	Bueno	No	0	—	55,0
1	**2**	13	3	13	100%	-20	-3	Positivo	Bueno	No	0	—	30,0
Total		**28,0**		**28,0**	**100,0%**								**85,0**

Parámetros de perforación

Parada	Tiro	P. percusión [bar]	P. rotación [bar]	P. avance [bar]	P. agua [bar]	P. compresor aceite [bar]	Golpes/min	RPM	Vel. avance	Caudal agua [m³/min]	Inicio	Término
1	**1**	150	70	170	10	5	—	—	—	—	21:55	22:50
1	**2**	150	70	170	10	5	—	—	—	—	23:00	23:30

Metros por tiro: diseño vs perforado




Diagramas de disparo


Taco teórico · Largo de carga (perforado − taco) · Largo de diseño (si difiere) · Tiro con estado distinto de "Bueno"

Abatimiento medido desde la horizontal. Rotación: 0° = a lo largo de la labor, 90° = hacia la derecha, 270° = hacia la izquierda.

Parada 1 · 2 tiro(s) dibujados



Sección transversal



Vista en planta

Tiro	Largo perforado [m]	Largo diseño [m]	Taco [m]	Abatimiento	Rotación	Sentido	Estado
1	15	15	5	-25°	-8°	Positivo	Bueno
2	13	13	3	-20°	-3°	Positivo	Bueno