

ATIVIDADE 12**Bug Hunt: Testes Exploratórios****Integrantes do grupo**

- Armando José Martins Júnior — RA 12525192042
- Beto da Silva — RA 12525178737
- Samuel Guimarães Gonçalves — RA 12525151029
- Ian Furtado — RA 12525156081

Dados gerais

Data	02/10/2026
Instituição / Campus	Universidade Anhembi Morumbi — Paulista
Período	Noite
Aplicação	Sauce Demo (https://www.saucedemo.com)
Ambiente	Aplicação web acessada pelo Google Chrome em Windows

Introdução

Neste relatório registramos cinco defeitos encontrados ao explorar o Sauce Demo, um e-commerce de testes. Usamos quatro perfis de usuário (standard_user, problem_user, error_user e visual_user) e aplicamos testes exploratórios: navegamos livremente pela aplicação, testamos entradas inválidas e percorremos fluxos fora do esperado. Cada defeito traz o passo a passo para reproduzir, o resultado esperado e o obtido, a classificação e as evidências.

Resumo dos defeitos

ID	Usuário	Defeito	Severidade	Prioridade
BUG-001	standard_user	Campo de CEP aceita caracteres alfabéticos	Média	Média
BUG-002	standard_user	Checkout pode ser concluído com carrinho vazio	Alta	Alta
BUG-003	problem_user	Todos os produtos	Média	Média

		exibem a mesma imagem (cachorro)		
BUG-004	error_user	Descrição do produto não é exibida na página de detalhes	Média	Média
BUG-005	visual_user	Preços, imagem e layout inconsistentes na listagem	Média	Média

Critérios utilizados: a severidade representa o impacto técnico observado no funcionamento da aplicação. A prioridade representa a urgência atribuída à correção dentro deste relatório. Os níveis foram definidos de forma qualitativa, a partir do impacto e da possibilidade de o defeito bloquear ou comprometer o fluxo testado.

BUG-001 — Campo de CEP aceita caracteres alfabéticos

Usuário	standard_user	Severidade	Média
Ambiente	Sauce Demo / Google Chrome / Windows	Prioridade	Média
Técnica	Teste de limites (dados inválidos)	Status	Novo

Descrição: Durante o checkout, o campo de CEP aceita letras e permite avançar sem nenhuma validação.

Pré-condição: Usuário autenticado com standard_user; produto no carrinho; etapa de informações do checkout aberta.

Passos para reprodução

1. Adicionar um produto ao carrinho.
2. Abrir o carrinho e clicar em Checkout.
3. Preencher nome e sobrenome e digitar caracteres alfabéticos no campo de CEP, como ARARA.
4. Clicar em Continue.

Resultado esperado: O sistema deveria rejeitar letras no CEP e informar que o valor é inválido.

Resultado obtido: O campo aceitou as letras e o fluxo seguiu para a tela Checkout: Overview, sem nenhuma mensagem de validação.

Evidências

Swag Labs

Armando

Júnior

ARARA

Figura 1 – Formulário de checkout com o CEP preenchido como "ARARA".




Figura 2 – Tela seguinte (checkout-step-two.html): o checkout avançou normalmente com o CEP inválido.

BUG-002 — Checkout pode ser concluído com carrinho vazio

Usuário	standard_user	Severidade	Alta
Ambiente	Sauce Demo / Google Chrome / Windows	Prioridade	Alta
Técnica	Teste de fluxos alternativos	Status	Novo

Descrição: O sistema permite iniciar e concluir o checkout mesmo sem nenhum produto no carrinho.

Pré-condição: Usuário autenticado com standard_user; carrinho sem itens.

Passos para reprodução

1. Abrir o carrinho sem adicionar nenhum produto.
2. Clicar em Checkout.
3. Preencher nome, sobrenome e CEP e clicar em Continue.
4. Na tela de resumo (Total \$0.00), clicar em Finish.

Resultado esperado: O sistema deveria impedir o início ou a finalização do checkout com o carrinho vazio e informar que é preciso adicionar um produto.

Resultado obtido: O sistema permitiu avançar com Item total: \$0, Tax: \$0.00 e Total: \$0.00 e exibiu a tela Checkout: Complete! ("Thank you for your order!"), ou seja, um pedido de valor zero foi concluído.

Evidências




Figura 3 – Carrinho vazio com o botão Checkout habilitado.




Figura 4 – Resumo do pedido sem itens: Total \$0.00.




Figura 5 – Tela "Checkout: Complete!" exibida para o pedido vazio.

BUG-003 — Todos os produtos exibem a mesma imagem (cachorro)

Usuário	problem_user	Severidade	Média
Ambiente	Sauce Demo / Google Chrome / Windows	Prioridade	Média
Técnica	Tour pela aplicação	Status	Novo

Descrição: Na listagem de produtos, todos os itens aparecem com a mesma imagem de um cachorro, que não corresponde a nenhum deles.

Pré-condição: Usuário autenticado com problem_user; página de produtos aberta.

Passos para reprodução

1. Fazer login com problem_user.
2. Acessar a página de produtos.
3. Percorrer a listagem e comparar nome e descrição de cada produto com a imagem exibida.

Resultado esperado: Cada produto deveria exibir uma imagem correspondente ao seu nome e à sua descrição.

Resultado obtido: Backpack, Bike Light, Bolt T-Shirt, Fleece Jacket e os demais itens aparecem com a mesma foto de um cachorro.

Evidências




Figura 6 – Login realizado com o usuário `problem_user`.




Figura 7 – Listagem de produtos com a mesma imagem em todos os itens.

BUG-004 — Descrição do produto não é exibida na página de detalhes

Usuário	error_user	Severidade	Média
Ambiente	Sauce Demo / Google Chrome / Windows	Prioridade	Média
Técnica	Tour pela aplicação	Status	Novo

Descrição: Ao abrir os detalhes de um produto, a página mostra nome, preço e botão de compra, mas não exibe a descrição.

Pré-condição: Usuário autenticado com `error_user`; página de produtos aberta.

Passos para reprodução

1. Fazer login com `error_user` e acessar a página de produtos.
2. Selecionar o produto Sauce Labs Backpack.
3. Observar as informações da página de detalhes.

Resultado esperado: A página de detalhes deveria apresentar as informações do produto, incluindo a descrição.

Resultado obtido: A página exibe o nome Sauce Labs Backpack, o preço \$29.99 e o botão Add to cart, mas não apresenta a descrição.

Evidências




Figura 8 – Página de detalhes da mochila sem o texto de descrição.

BUG-005 — Preços, imagem e layout inconsistentes na listagem

Usuário	visual_user	Severidade	Média
Ambiente	Sauce Demo / Google Chrome / Windows	Prioridade	Média
Técnica	Tour pela aplicação e comparação entre perfis	Status	Novo

Descrição: Com o visual_user, a listagem de produtos apresenta preços diferentes dos exibidos aos demais usuários, a imagem da mochila trocada pela de um cachorro e elementos desalinhados.

Pré-condição: Usuário autenticado com visual_user; página de produtos aberta.

Passos para reprodução

1. Fazer login com visual_user.
2. Acessar a página de produtos.
3. Comparar preços, imagens e alinhamento com a listagem exibida para os outros usuários.

Resultado esperado: Preços iguais aos do catálogo (Backpack \$29.99, Bike Light \$9.99, Bolt T-Shirt \$15.99, Fleece Jacket \$49.99), imagem correta em cada produto e layout alinhado.

Resultado obtido: Preços diferentes: Backpack \$57.49, Bike Light \$34.76, Bolt T-Shirt \$87.58 e Fleece Jacket \$1.51. O item Sauce Labs Backpack aparece com a imagem de um cachorro (os demais têm imagens corretas), o ícone do carrinho fica deslocado abaixo do cabeçalho e os títulos de Bolt T-Shirt e Fleece Jacket estão desalinhados.

Evidências




Figura 9 – Login realizado com o usuário `visual_user`.




Figura 10 – Listagem com preços alterados, imagem de cachorro na mochila e carrinho deslocado.

Conclusão

Foram registrados cinco defeitos reproduzíveis na aplicação Sauce Demo, com os usuários `standard_user`, `problem_user`, `error_user` e `visual_user`. O mais grave é o BUG-002, porque permite concluir um pedido sem produtos. Os demais afetam a validação de dados (BUG-001) e a exibição de conteúdo (BUG-003, BUG-004 e BUG-005), incluindo preços incorretos no BUG-005. Todos foram documentados com passos de reprodução, resultados esperado e obtido, severidade, prioridade e evidências, e estão com status Novo, prontos para registro e triagem.